- 1. i) ইউরিয়া শিল্প ও চামড়া শিল্পের তিনটি করে দূষকের নাম লিখ। ii) পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সংযুক্তি লিখ।
- i) ন্যানো পার্টিকেল কি? ii) ফুলারিন কি? এর সংকরায় ও আণবিক ভর লিখ liii)

 সিরামিক উৎপাদনে ব্যবহৃত তিনটি ফেলস্পারের সংকেত লিখ liv) রঙ্গিন কাচ ও অস্বচ্ছ

 কাচ তৈরিতে ব্যবহৃত দুইটি করে পদার্থের নাম লিখ l
- 3. পূর্ণরূপ লিখ : DO, ETP, FGD, BOF, PAN
- 4. সংকেত লিখ: ডেটল, অ্যালকাইল প্যারাবেন, পটাশ ফেলস্পার, সালফানিলামাইড, BHT
- 5. 🚁 গ্যাস, সংশ্লেষ গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস এর প্রস্তুতি ও ব্যবহার লিখ।
- 6. ফিশার-ট্রপস পদ্ধতি বিক্রিয়াসহ ব্যাখ্যা কর।
- 7. তিনটি ফসফরাসযুক্ত সারের নাম ও সংযুক্তি লিখ।
- 8. কাচ উৎপাদনের একটি মূলনীতি বিক্রিয়াসহ লিখ।
- 9. কাচসামগ্রী উৎপাদনে অ্যানিলিং একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া কেন ?
- 10.Soft glass, Hard glass, Pyrex glass, Opal glass, Flint glass এর সংকেত লিখ।
- 11.কোন ক্ষেত্রে কোন গ্লাস ব্যবহৃত হয় ক) চশমার কাচ থ) মোটর গাড়ির জানালা গ) বাতির শেড ঘ) সাধারণ কাচের বোতল ঙ) ব্যুরেট,পিপেট
- 12. সিরামিক উৎপাদনের প্রধান তিনটি কাচামাল ও দুইটি বিগালকের সংকেতসহ নাম লিখ।
- 13.সংকেত লিখ বোরাক্স, ট্যালক, মুলাইট, কেওলিন, ক্রিস্টোবেলাইট, বেনজিডিন
- 14.সিরামিক উৎপাদনে বিষ্কুট কি? বিষ্কুট ফায়ারিং প্রসেসটি লিখ।
- 15.কুকিং লিকার কি? এর সংযুক্তি লিখ। পাল্প-পেপার উৎপাদনের দুইটি প্রাকৃতিক পলিমারের নাম লিখ।
- 16.সিরামিক সামগ্রী উৎপাদনের প্রবাহ চিত্রটি দেখাও।
- 17.সিমেন্ট উৎপাদনে ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে তাপমাত্রা অনুসারে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ লিখ।
- 18.সিমেন্টে পানি মিশালে তা কিভাবে জমাট বাঁধে? এক্ষেত্রে জিপসামের ভূমিকা কি?
- 19.ক্রোম টেনিং কি? এর মূলনীতি লিখ।
- 20.সিমেন্ট, চামড়া, ইউরিয়া ও টেক্সটাইল শিল্পের তিনটি করে বর্জ্য দূষকের নাম লিখ।
- 21.FGD প্লান্টে কিভাবে ক্ষতিলর গ্যাস শোষণ করা হয় বিক্রিয়াসহ লিখ।

- 22.আয়রণ রিসাইক্লিং এ ব্যবহৃত তিনটি চুল্লির নাম লিথ। কপার রিসাইক্লিং প্রসেসটি লিখ।
- 23.গ্রাফিন কি? কার্বন ন্যানোটিউব কি? কোয়ান্টাম ডটস কি?
- 24.হীরক বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কেন?
- 25.পূর্ণরূপ লিখ EEA, EAF, BOF, CETP, DAP, TSP, BTU, CNT