手把手装配图解（每步一张图）

步骤 1：底盘下盖 + 电源座 + 开关

步骤 2：轮子 + 支架


步骤 2：轮子 + 支架
左右各装一组轮子与支架，轮子在最下方承重。
底盘

步骤 3：底盘上盖

步骤 3：底盘上盖
整理电源主干线后，扣上上盖但先别完全封死。
上盖
预留走线

步骤 4：立柱拼接



步骤 5：胸腔半封闭

步骤 6：肩部 MG996R

步骤 7：上臂安装



步骤 8：肘部 MG996R + 前臂

步骤 9：夹爪 MG90S

步骤 10：接线与测试



生成时间：2026-03-25（Asia/Shanghai）