
به نام خدا

دانشگاه تهران دانشکدگان فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


پروژه سیستم های کنترل خطی – فاز ۲ فردین عباسی ۸۱۰۱۹۹۴۵۶ – امیرحسین یوسفوند ۸۱۰۱۹۹۵۱۶



$$G(s) = \frac{633}{s^3 + 250.19s^2 + 32.83s - 3542.5}$$




برای حاشیه فاز با توجه به اینکه هیچگاه به 0 dB نمی رسد حاشیه فاز بی کران است. $k=\frac{1}{|G(0)|}$ برای حاشیه بهره با توجه به اینکه فاز در فرکانس صفر به -180 میل میکند بهره بهره حدودا در فرکانس 3 dB فت می کند پس پهنای باند 3 هرتز است.



یک قطب سمت راست محور موهومی داریم (P=1) و چون N=0 طبق رابطه Z=N+P مساوی صفر نیست پس سستم نابایدار است.

سوال ۳:

$$\begin{split} M_p &= e^{\frac{-\epsilon \pi}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}} < 0.35 \to \epsilon > 0.317, & \epsilon = 0.5 \to PM = 50 \\ t_s &= \frac{4}{\epsilon \omega_n} < 2 \to \omega_n > 6.311, & \omega_n = 40 \to \omega_g = \omega_n \sqrt{-2\epsilon^2 + \sqrt{1 + 4\epsilon^2}} = 38.25 \\ G_{Cpd} &= 323.59 \left(\frac{s}{23.71} + 1\right), & G_{Cpi} &= \frac{s + 2.371}{s} \end{split}$$



ans = struct with fields:

RiseTime: 0.0266

TransientTime: 0.2356

SettlingTime: 0.2356

SettlingMin: 0.9044


SettlingMax: 1.3563

Overshoot: 35.6333


Undershoot: 0

Peak: 1.3563

PeakTime: 0.0760



یک قطب سمت راست محور موهومی داریم (P=1) و چون P=1 طبق رابطه Z=N+P سیستم پایدار است. در حالت کنترل شده حد فاز بی نهایت بود اما بعد از کنترل کردن حد فاز حدود ۵۰ درجه شد همچنین حد بهره منفی میشود.



سوال ۵

