

## INSTRUKSI KERJA

PROSES PRODUKSI PVC A

Disusun Oleh :

No. Registrasi : IK.04.01.01 Status Revisi : 1

Disahkan Oleh:

**Tanggal** : 23 Jan 2013

Disetujui Oleh:

Halaman : 2/2

No.	Langkah-langkah	Kriteria
1	Bersihkan mesin dan lingkungan kerja	Sebelum dan sesudah bekerja
2	Siapkan Bahan	Menggunakan Forklif
3	Hidupkan panel control	Posisi ON, lampu menyala
4	Mixer Bahan	Selama 7 menit
5	Reset Temperatur	120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120



## INSTRUKSI KERJA

PROSES PRODUKSI PVC A

Disusun Oleh :

No. Registrasi : IK.04.01.01
Status Revisi : 1

Disahkan Oleh:

**Tanggal** : 23 Jan 2013

Disetujui Oleh:

Halaman : 2/2

6	Panaskan mesin extruder	Sampai temperature menunjukan angka 120°c
7	Masukkan bahan yang sudah di mixer ke extruder	Bak penuh
8	Tekan tombol Blower I, II, III dan Pisau	Posisi ON, Lampu menyala
9	Tekan tombol Extruder ( ON )	Lampu menyala, sampai Compound keluar
10	Pengemasan	Masukkan ke Karung @ 25 kg
11	Buat laporan hasil produksi	L.O.K.P
12	Matikan semua aliran listrik	Proses Selesai