

## **TUGAS AKHIR - TE 141599**

# KONSTRUKSI *LADDER DIAGRAM* MENGGUNAKAN METODE *STATE DIAGRAM* PADA *FACTORY AUTOMATIC TRAINER*

Gustafian Fawally Al-Barr NRP 07111440000058

Dosen Pembimbing Dr. Ir. Mochammad Rameli Eka Iskandar, ST., MT.

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknologi Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2018



## **TUGAS AKHIR - TE 141599**

# KONSTRUKSI *LADDER DIAGRAM* MENGGUNAKAN METODE *STATE DIAGRAM* PADA *FACTORY AUTOMATIC TRAINER*

Gustafian Fawally Al-Barr NRP 07111440000058

Dosen Pembimbing Dr. Ir. Mochammad Rameli Eka Iskandar, ST., MT.

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknologi Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2018



## Final Project - TE 141599

# CONSTRUCTION OF LADDER DIAGRAM USING STATE DIAGRAM METHOD ON FACTORY AUTOMATIC TRAINER

Gustafian Fawally Al-Barr NRP 07111440000058

Supervisor Dr. Ir. Mochammad Rameli Eka Iskandar, ST., MT.

Electrical Engineering Department Faculty of Electrical Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2018

# PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul "Konstruksi Ladder Diagram Menggunakan Metode State Diagram Pada Factory Automatic Trainer" adalah merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2018

Gustafian Fawally Al-Barr NRP 07111440000058





# KONSTRUKSI LADDER DIAGRAM MENGGUNAKAN METODE STATE DIAGRAM PADA FACTORY AUTOMATIC TRAINER

# **TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada

Bidang Studi Teknik Sistem Pengaturan Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember


Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Mochammad Rameli NIP. 19541227 1981031002 Dosen Pembimbing II

Eka Iskandar, ST., MT. NIP. 19800528 2008121001





# KONSTRUKSI LADDER DIAGRAM MENGGUNAKAN METODE STATE DIAGRAM PADA FACTORY AUTOMATIC TRAINER

Gustafian Fawally Al-Barr -07111440000058

Pembimbing : 1. Dr. Ir. Mochammad Rameli

2. Eka Iskandar, ST., MT.

#### ABSTRAK

Problematika sistem di industri yang semakin kompleks mendorong dikembangkannya Programmable Logic Controller (PLC) dengan spesifikasi yang lebih mumpuni. PLC kini telah didukung dengan beberapa bahasa pemrograman yang relatif lebih mudah dipahami dibandingkan ladder diagram. Hal ini berdampak baik bagi seorang designer saat melakukan perancangan program pada sebuah project baru. Selain itu akan memudahkan designer dalam menjelaskan project tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan yang masih awam dengan perangkat PLC. Namun kemudahan ini tidak dapat terwujud bagi pelaku industri yang masih belum mampu mengupgrade perangkat PLC di perusahaanya. Oleh karena itu dibutuhkan metode yang mampu untuk mengatasi keterbatasan PLC tersebut Pada penelitian ini penulis akan memodelkan sistem yang ada pada Factory Automatic Trainer sebagai representasi sistem yang ada di industri menggunakan State Diagram. Setelah itu State Diagram yang sudah diperoleh akan dikonversi menjadi ladder diagram. Konstruksi *Ladder diagram* terdiri atas 49 rung, menggunakan sebanyak 23 relay dan 6 timer. I/O yang dipergunakan sebanyak 22 input dan 20 output. Sementara rata-rata waktu proses pada benda kerja 1 yaitu 25.998 s sedangkan pada benda kerja 2 yaitu 23.668 s.

Kata kunci: Factory Automatic Trainer, State Diagram, Ladder diagram, PLC.



# CONSTRUCTION OF LADDER DIAGRAM USING STATE DIAGRAM METHOD ON FACTORY AUTOMATIC TRAINER

Gustafian Fawally Al-Barr -07111440000058

Supervisor : 1. Dr. Ir. Mochammad Rameli

2. Eka Iskandar, ST., MT.

#### **ABSTRACT**

The increasingly complex problem of system in industry encourages the development of Programmable Logic Controller (PLC) with more specification. PLC has now been supported with several programming languages that are relatively easier to understand than ladder diagrams. This is good for a designer when designing a program on a new project. In addition it will facilitate the designer in explaining the project to the people who still lay with PLC devices. But this ease can't be realized for industry players who still haven't been able to upgrade their PLC. Therefore the required method that is able to overcome the limitations of the PLC In this study the authors will model the existing system in Factory Automatic Trainer as a representation of existing systems in the industry using State Diagram. After that the obtained State Diagram will be converted into ladder diagram. The Construction Ladder diagram consists of 49 rung, using 23 relay and 6 timers. I/O used 22 inputs and 20 outputs. While the average time on the workpiece 1 is 25,998 s while the workpiece 2 is 23.668 s

**Keyword :** Factory Automatic Trainer, State Diagram, Ladder diagram, PLC.



#### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Konstruksi Ladder Diagram Menggunakan Metode State Diagram Pada Factory Automatic Trainer" Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan selama proses pembuatan tugas akhir ini kepada:

- 1. Orang tua tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa serta dukungan.
- Bapak Mochamad Rameli selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan, saran dan motivasi dalam kelancaran tugas akhir ini.
- 3. Bapak Eka Iskandar selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.
- 4. Seluruh dosen, staf dan karyawan di Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- 5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Kritik dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini sangat diperlukan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2018

Gustafian Fawally Al-Barr NRP 07111440000058




## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.4 Metodologi	2
1.5 Sistematika	3
1.6 Relevansi	3
BAB 2 DASAR TEORI	
2.1 Factory Automatic Trainer	5
2.1.1 Separation Module	
2.1.2 Pick and Place Module	7
2.1.3 Stopper Module	7
2.1.4 Line Movement Module	8
2.1.5 Control unit	9
2.1.6 Benda kerja	10
2.1.7 Photo Electric Sensor	11
2.1.8 Fiber Optic Sensor	12
2.1.9 Proximity Sensor	13
2.1.10 Rotary Cylinder	
2.2 Programmable Logic Controller (PLC)	15
2.2.1 Sistem pada Programmable Logic Controller	
2.2.1.1 Central Processing Unit	15
2.2.1.2 Power Supply	15
2.2.1.3 Input/Output Interface	16
2.2.1.4 Memory Unit	16

2.2.1.5 Communication Unit	16
2.2.1.6 Programming device	16
2.2.2 PLC GLOFA seri GM4	
2.2.2.1 Spesifikasi PLC LG GLOFA seri GM4	17
2.2.2.2 Cara Pengoperasian PLC LG GLOFA seri GM4	18
2.2.2.3 Pengalamatan pada PLC LG GLOFA seri GM4	18
2.3 Ladder diagram	19
2.3.1 Simbol dasar pada Ladder diagram	20
2.4 State Diagram	22
2.4.1 Pendiskripsian urutan proses	22
2.4.2 Pendiskripsian I/O	23
2.4.3 Pembuatan State Diagram I/O	24
2.4.4 Penyusunan Primitive Flow Table	24
2.4.5 Penyusunan Merged Flow Table	27
2.4.6 Pembuatan State Diagram R/O	29
2.5 Konversi State Diagram ke Ladder diagram	30
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM	
3.1 Perumusan Sistem Factory Automatic Trainer	33
3.1.1 Langkah Kerja Sistem	
3.1.2 Input/Output Sistem	41
3.2 Perancangan State Diagram	45
3.2.1 Pendeskripsian Urutan Proses	46
3.2.2 Pendiskripsian Input dan Output	48
3.2.3 Pembuatan State Diagram I/O (Input/Output)	49
3.2.4 Pembuatan <i>Primitive Flow Table</i>	50
3.2.5 Pembuatan Merged Flow Table	50
3.2.6 Pembuatan State Diagram R/O (Relay/Output)	51
3.3 Konversi State Diagram R/O ke Ladder diagram	52
BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISA	55
4.1 Pengkabelan	55
4.2 Pengujian Sistem	56
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

RIWAYAT HIDUP	9	)(	9
---------------	---	----	---



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Factory Automatic Trainer [1]	5
Gambar 2. 2 Separation module [1]	6
Gambar 2. 3 pick and place module [1]	7
Gambar 2. 4 Stopper module [1]	8
Gambar 2. 5 line movement module [1]	9
Gambar 2. 6 Control unit pada Factory Automatic Trainer [1]	9
Gambar 2. 7 benda kerja pada Factory Automatic Trainer	10
Gambar 2. 8 (a) Retroreflective photoelectric sensor (b) through bea	ım
photoelectric sensor [2]	12
Gambar 2. 9 Optical fiber sensor tipe diffuse reflective [2]	12
Gambar 2. 10 bentuk secara umum proximity sensor [2]	
Gambar 2. 11 Prinsip kerja capacitive proximity sensor [2]	
Gambar 2. 12 Rotary Cylinder [6]	14
Gambar 2. 13 Diagram sistem pada Programmable Logic Controller	[3]
Gambar 2. 14 PLC LG GLOFA seri GM4	
Gambar 2. 15 Aturan pengalamatan pada PLC LG	19
Gambar 2. 16 Proses scanning pada ladder diagram [3]	20
Gambar 2. 17 State Diagram	
Gambar 2. 18 Langkah-langkah pada Metode State Diagram	22
Gambar 2. 19 State Diagram I/O	24
Gambar 2. 20 State Diagram (R/O)	30
Gambar 2. 21 Contoh State Diagram yang akan dikonversi ke ladde	r
diagram	32
Gambar 2. 22 Hasil konversi State Diagram ke Ladder diagram	32
Gambar 3. 1 Perumusan sistem Factory Automatic Trainer secara	
umum	33
Gambar 3. 2 komponen yang berperan pada subproses 1 (memasukk	an
benda) [1]	35
Gambar 3. 3 komponen yang berperan pada subproses 2, 3,dan 4 [1]	36
Gambar 3. 4 komponen yang berperan dalam subproses 5 [1]	38
Gambar 3. 5 komponen yang berperan dalam subproses 6 [1]	39
Gambar 3. 6 komponen yang berperan dalam subproses 7,8,9,10 [1]	41
Gambar 3. 7 langkah perancangan state diagram	45
Gambar 3. 8 State Diagram I/O sub proses 1	50
Gambar 3. 9 State Diagram R/O untuk subproses 1	
Gambar 3. 10 konversi State Diagram ke ladder diagram suproses 1	. 52

Gambar 3. 11 Konversi State Diagram ke ladder diagram subpros	es 1
	53
Gambar 4. 1 wiring pada Factory Automatic Trainer	
Gambar 4. 2 cylinder insert melakukan gerak eject	58
Gambar 4. 3 implementasi ladder diagram untuk insert bergerak e	
Gambar 4. 4 lengan robot bergerak UP	
Gambar 4. 5 Implementasi Ladder diagram untuk lengan robot ber	rgerak
UP	59
Gambar 4. 6 conveyor 1 aktif	60
Gambar 4. 7 Implementasi ladder diagram untuk conveyor 1 aktif	60
Gambar 4. 8 Grafik Waktu proses benda kerja 1 dan benda kerja 2	63

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Klasifikasi benda kerja berdasarkan warna dan bahan	11
Tabel 2. 2 Klasifikasi benda kerja berdasarkan deteksi sensor	11
Tabel 2. 3 Spesifikasi PLC LG GLOFA seri GM4 [4]	17
Tabel 2. 4 Simbol dasar pada ladder diagram [3]	21
Tabel 2. 5 Pendiskripsian Urutan Proses	23
Tabel 2. 6 Tabel Deskripsi Input	23
Tabel 2. 7 Tabel Deskripsi Output	23
Tabel 2. 8 Primitive Flow Table	
Tabel 2. 9 kolom bit input serta row pada primitive flow Table	25
Tabel 2. 10 state stabil pada primitive flow Table	
Tabel 2. 11 state tidak stabil pada primitive flow Table	26
Tabel 2. 12 kondisi dont care pada primitive flow Table	27
Tabel 2. 13 penulisan kombinasi bit output pada primitive flow Table	
Tabel 2. 14 Penggabungan baris pada Merged Flow Table	28
Tabel 2. 15 Merged Flow Table setelah penggabungan baris	28
Tabel 2. 16 Merged flow Table yang sudah dilengkapi kolom relay	29
Tabel 3. 1 Tabel data Input	41
Tabel 3. 2 Tabel data Output	. 43
Tabel 3. 3 Tabel data timer yang dipergunakan pada sistem	. 44
Tabel 3. 4 Tabel Deskripsi Urutan Proses	46
Tabel 3. 5 Pendiskrpisian Input dan Output	. 48
Tabel 3. 6 Tabel deskripsi urutan subproses 1 (memasukkan benda ke	rja)
	49
Tabel 3. 7 Primitive Flow Table Subproses 1	50
Tabel 3. 8 Merged Flow Table Subproses 1	51
Tabel 4. 1 Pengalamatan input dan output	56
Tabel 4. 2 Urutan Subproses 1	
Tabel 4. 3 Jumlah relay yang dibutuhkan tiap subproses	. 61
Tahel 4 4 Waktu proses	

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan mengapa, apa yang diteliti, untuk apa suatu penelitian dilakukan. Jawaban pertanyaan tersebut akan diuraikan pada bab ini yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metodologi, sistematika dan relevansi.

### 1.1 Latar Belakang

Efiesiensi serta peningkatan produktivitas merupakan faktor utama kesuksesan industri manufaktur yang semakin kompetitif di era modern. Hal tersebut ditanggapi para pelaku industri dengan cara melakukan peningkatan kemampuan teknologi yang dimiliki. Terdapat dua cara untuk meningkatkan kemampuan teknologi yaitu mengganti teknologi lama dengan teknologi baru yang lebih canggih atau mengoptimalkan teknologi yang sudah ada.

Salah satu teknologi yang sudah lazim digunakan dalam industri manufaktur adalah Programmable Logic Controller(PLC).Saat ini PLC jauh lebih berkembang dari sebelumnya demi menjawab problematika sistem di industri yang semakin kompleks. PLC sudah tersedia dalam bahasa pemrograman seperti sequential function chart serta Function Block Diagram yang relatif lebih mudah dipahami dibandingkan Ladder diagram. Hal ini tentunya akan mempermudah designer pada saat perancangan project baru serta pada saat menielaskan project tersebut kepada pihak-pihak berkepentingan. Namun hal ini tidak bisa diwujudkan apabila kenyataannya perusahaan belum mampu memfasilitasi PLC dengan spesifikasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan solusi lain yang tetap mampu mengakomodasi kebutuhan designer dengan keterbatasan PLC yang hanya mendukung bahasa pemrograman ladder diagram.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengajukan solusi berupa perancangan *ladder diagram* dengan menggunakan metode *State Diagram*. Sistem yang ada di industri akan dimodelkan terlebih dahulu menggunakan *State Diagram* sebelum dikonversi ke dalam bentuk *ladder diagram*. Pada tugas akhir ini, penulis akan memodelkan sistem pada *plant Factory Automatic Trainer* yang merupakan representasi sistem yang ada di industri sesungguhnya. Serta hasil perancangan *ladder diagram*nya akan diimplementasikan ke *plant* yang tersebut.

#### 1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang, didapatan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana menjalankan proses otomasi pada Factory Automatic Trainer sesuai dengan urutan proses yang diinginkan
- 2. Bagaimana merancang *ladder diagram* menggunakan metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer*

## 1.3 Tujuan

Dari perumusan masalah, didapatkan tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1. Mendapatkan proses otomasi sesuai urutan proses yang diinginkan
- 2. Mendapatkan perancangan *ladder diagram* menggunakan metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer*

#### 1.4 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan masalah dari tugas akhir ini :

- 1. Metode yang dipergunakan untuk memodelkan sistem adalah State Diagram
- Plant yang digunakan merupakan Factory Automatuc Trainer tipe CPE8030N
- 3. Benda kerja diproses satu persatu

## 1.4 Metodologi

Kegiatan penelitian pada tugas akhir ini mencakup studi literatur yang dilakukan dengan membaca beberapa referensi mengenai topik yang akan diangkat sampai diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dirancang. Pada penelitian yang dilakukan diketahui bahwa permasalahan pada sistem dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *State Diagram*.

Dari permasalahan yang telah diketahui selanjutnya dipelajari mengenai metode yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dan penggunaannya pada sistem. Metode *State Diagram* dapat mengatasi banyaknya penggunaan *relay* pada sistem. Dimulai dengan membuat *State Diagram* (I/O) dari sistem *Factory Automatic Trainer* sesuai dengan kondisi sistem yang telah dideskripsikan. Informasi pada diagram tersebut disusun ke dalam *primitive flow Table* dan disederhanakan menjadi *merged flow Table* untuk mengetahui jumlah *relay* yang dibutuhkan sistem.

Merged flow Table yang sudah didapatkan diubah menjadi gambar State Diagram (R/O). State yang didapatkan menggambarkan

jumlah *relay* yang digunakan. Setelah itu konstruksi *ladder diagram* sistem dapat dilakukan sesuai dengan informasi *State Diagram* (R/O). Program yang telah dibuat kemudian disimulasikan terlebih dahulu dengan device programming bawaan dari PLC yaitu GMWIN sebelum diimplementasikan ke *plant Factory Automatic Trainer*.

#### 1.5 Sistematika

Penulis membagi laporan penelitian ini menjadi lima bab yang terhubung satu sama lain. Hal ini untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap isi di dalam laporan. Penjelasan tentang masingmasing bab dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metodologi, sistematika dan relevansi.

#### Bab II Dasar Teori

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang membantu penelitian, di antaranya adalah teori metode *State Diagram*, teori tentang plant *Factory Automatic Trainer*, teori instrumentasi sitem tentang sensor dan aktuator yang digunakan serta teori otomasi sistem tentang pemrograman *ladder diagram* pada PLC.

## Bab III Perancangan Sistem

Bab ini membahas perancangan sistem yang meliputi perancangan langkah kerja pada *Factory Automatic Trainer*, perancangan sistem *plant Factory Automatic Trainer* dengan metode *State Diagram*, serta hasil konversi state diagram ke *ladder diagram*.

#### Bab IV Hasil dan Analisa

Bab ini memuat hasil penerapan pemodelan yang telah dibuat dan analisanya.

## Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diperoleh.

#### 1.6 Relevansi

Perancangan *ladder diagram* yang terstruktur dan sederhana sangat dibutuhkan apabila dipergunakan untuk permasalahan otomasi yang lebih kompleks.Oleh karena itu dibutuhkan metode *State Diagram* agar mampu mengatasi hal tersebut. Dengan mengunakan metode tersebut jumlah *relay* dapat diminimalkan sehingga memudahkan operator dalam mengidentifikasi adanya kesalahan pada sistem. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan

mampu menjadi referensi baik untuk pelaku industri juga mahasiswa dalam hal studi yang mempelajari tentang penyederhanaan jumlah *relay* pada suatu plant.

## BAB 2 DASAR TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan plant Factory Automatic Trainer, Metode State Diagram, serta Programmabke Logic Controller.

## 2.1 Factory Automatic Trainer [1]


Factory Automatic Trainer atau FAT merupakan serangkaian perangkat yang berfungsi sebagai media pembelajaran tentang sistem otomasi pada industri. Perangkat ini mengadaptasi proses otomasi yang terdapat di industri seperti seleksi benda, pemindahan benda, serta proses drilling. Perangkat ini terdiri atas empat modul pembelajaran yaitu separation module, pick and place module, stopper module, dan line movement module. Keempat modul ini akan bekerja sesuai program yang telah dibuat dan disematkan pada PLC LG GLOFA seri GM4. Factory Automatic Trainer dapat dioperasikan dengan syarat sumber listrik bertegangan 85V-264V serta frekuensi pada 50Hz/60 Hz. Sementara sumber energi untuk menggerakkan aktuator pada tiap modul berasal dari air compressor. Bentuk dari Factory Automatic Trainer dapat dilihat pada Gambar 2. 1.



Gambar 2. 1 Factory Automatic Trainer [1]

## 2.1.1 Separation Module

Separation Module merupakan modul yang mempunyai 3 fungsi yaitu memasukkan benda kerja ke dalam sistem, melakukan transfer benda kerja, dan melakukan seleksi benda sesuai standardisasi yang diinginkan. Benda kerja yang akan diproses disimpan sementara pada work supply magazine. Ketika proses sudah dimulai benda kerja akan dideteksi oleh fiber sensor yang ada di work supply magazine. Terdeteksinya benda kerja menyebabkan double acting cylinder eject dan masuk ke conyevor. Benda kerja akan disalurkan menggunakan conveyor. Capacitive sensor, proximity sensor, photo sensor akan mengklasifikasi benda kerja. Benda kerja yang tidak diinginkan untuk diproses dapat diseleksi dengan double acting cylinder. Separation module dapat dilihat pada Gambar 2. 2.




**Gambar 2. 2** Separation module [1]

Separation Module terdiri atas komponen-komponen berikut:

- 1. Conveyor Belt
- 2. Motor Speed Control
- 3. Work Supply Magazine
- 4. Proximity Sensor
- 5. Capacitive Sensor
- 6. Photo Sensor
- 7. Photo Fiber Sensor
- 8. Double Acting Cylinder

#### 2.1.2 Pick and Place Module

Pick and Place Module merupakan modul yang mempunyai fungsi utama memindahkan benda dari satu conveyor ke conveyor yang lain[5]. Benda kerja yang sudah dideteksi fiber sensor pada Separation Module akan dihisap menggunakan vacuum pad oleh lengan robot dan akan dipindahkan ke conveyor yang ada pada Stopper Module. Pick and place module dapat dilihat pada Gambar 2. 3.




Gambar 2. 3 pick and place module [1]

Pick and Place Module terdiri atas komponen-komponen berikut:

- 1. Rotary Cylinder
- 2. Horizontal dan Vertical Cylinder
- 3. Vacuum Pad
- 4. Speed control
- 5. Indicator lamp

## 2.1.3 Stopper Module

Stopper Module merupakan modul yang mempunyai fungsi menyalurkan benda, proses drilling, menghentikan serta memposisikan benda untuk mempermudah proses drilling. Benda kerja akan disalurkan menggunakan conveyor hingga dideteksi optical sensor dan dihentikan oleh stopper. Benda yang sudah dideteksi oleh optical sensor akan masuk proses drilling. Setelah proses drilling selesai benda kerja kembali akan disalurkan oleh conveyor Gambar 2. 4 menujukkan bentuk daristopper module.



Gambar 2. 4 Stopper module [1]

Stopper Module terdiri atas komponen-komponen berikut:

- 1. Conveyor belt
- 2. Drilling Machine
- 3. Stopper
- 4. Optical sensor
- 5. Photo Fiber sensor
- 6. Double Acting Cylinder
- 7. Single Acting Cylinder


#### 2.1.4 Line Movement Module

Line movement module merupakan modul yang berfungsi memindahkan benda kerja dari satu tempat ke tempat lain[5]. Benda kerja yang sudah dideteksi oleh fiber sensor di Stopper module akan dipindahkan menggunakan finger grip.Line movement Module dapat dilihat pada Gambar 2. 5

Line Movement Module terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

5. Robo chain


- 1. horizontal cylinder
- 2. vertical cylinder
- 3. Finger grip
- 4. speed control



**Gambar 2. 5** line movement module [1]

#### 2.1.5 Control unit

Untuk menjalankan proses pada tiap-tiap modul, *Factory Automatic Trainer* dilengkapi dengan control unit.Terdapat dua jenis control unit pada FAT yaitu control panel dan PLC. Control panel berfungsi sebagai controller untuk mode manual sedangkan PLC berfungsi sebagai controller untuk mode otomatis. Control unit pada *Factory Automatic Trainer* dapat dilihat pada Gambar 2. 6.



**Gambar 2. 6** Control unit pada Factory Automatic Trainer [1]

Control panel merupakan controller untuk mode manual. Control panel terdiri atas tombol-tombol yang berfungsi menggerakkan aktuator-aktuator yang terdapat pada tiap modul. Untuk melakukan

proses pada tiap modul, operator perlu menekan *power supply*, mengatur *switch mode* berada pada mode manual, dan menekan tombol aktuator sesuai kebutuhan. Kelebihan dari control unit mode manual adalah operator dapat mengamati proses secara real-time dan bebas mengatur aktuator mana yang ingin digerakkan sesuai kebutuhan. Sementara kekurangannya adalah operator harus terus mengoperasikan control panel hingga proses selesai sehingga memerlukan tenaga operator yang cukup banyak.

PLC merupakan controller untuk mode otomatis. PLC yang digunakan pada FAT adalah PLC LG GLOFA seri GM4. Kelebihan menggunakan *controller* berupa PLC adalah operator tidak perlu mengoperasikan FAT secara terus menerus hingga proses berakhir karena peran tersebut sudah dijalankan oleh program. Sedangkan kekurangannya adalah operator harus membuat program terlebih dahulu di *programming device*.

## 2.1.6 Benda kerja

Benda kerja merupakan obyek yang menerima perlakuan dari modul-modul yang tersedia pada *Factory Automatic Trainer*. Benda kerja terdiri atas 3 jenis yaitu benda kerja 1, benda kerja 2, dan benda kerja 3.Ketiga jenis benda kerja berbentuk tabung pejal namun mempunyai bahan serta warna yang berbeda. **Error! Reference s ource not found.** menunjukkan wujud dari benda kerja yang digunakan pada sistem *Factory Automatic Trainer*.



Gambar 2. 7 benda kerja pada Factory Automatic Trainer

Tiga benda kerja mempunyai karakteristik masing-masing. Benda kerja tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan warna dan bahan. Variasi benda kerja ini memungkinkan seorang designer program untuk melatih kemampuan dalam memprogram proses automasi yang melibatkan proses seleksi atau klasifikasi benda. Klasifikasi benda kerja berdasarkan warna dan bahan dapat dilihat pada **Error! Not a valid bookmark self-reference.** 

Tabel 2. 1 Klasifikasi benda kerja berdasarkan warna dan bahan

NO	Nama Benda	Warna	Bahan
1	benda kerja 1	hitam	plastik
2	benda kerja 2	biru	plastik
3	benda kerja 3	silver	logam

Pada *Factory Automatic Trainer* 3 jenis benda kerja dapat diberikan perlakuan berbeda pada modul-modul yang tersedia sesuai kebutuhan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, benda kerja harus diklasifikasi-kan.Proses klasifikasi dilakukan dengan cara mendeteksi benda kerja dengan sensor-sensor terkait. Data mengenai sensor yang aktif terhadap benda kerja dinyatakan pada Tabel 2. 2.


**Tabel 2. 2** Klasifikasi benda kerja berdasarkan deteksi sensor

No	Nama Benda	Capacitive Sensor	Photo Sensor	Proximity Sensor
1	benda kerja 1	on	-	-
2	benda kerja 2	on	on	-
3	benda kerja 3	on	on	on

#### 2.1.7 Photo Electric Sensor [2]

Photo electric sensor merupakan sensor yang mendeteksi kehadiran benda dengan prinsip memanfaatkan pancaran cahaya. Terdapat dua tipe photo electric sensor yaitu tipe through-beam photoelectric sensor dan retroreflective photoelectric sensor. [2] Kedua tipe tersebut ditunjukkan oleh

Gambar 2. **8**. Pada gambar tersebut menunjukkan perbedaan hardware sensor sekaligus cara kerja nya.




**Gambar 2. 8** (a) Retroreflective photoelectric sensor (b) through beam photoelectric sensor [2]

Tipe Retroreflective photoelectric sensor memanfaatkan pantulan dari pancaran cahaya yang dikirimkan oleh emitter untuk dideteksi oleh receiver. Tipe through beam photoelectric sensor memanfaatkan intensitas cahaya yag diterima oleh receiver. Kemudian hal ini akan dirubah kebesarn listrik dan diterjemahkan.

## 2.1.8 Fiber Optic Sensor [2]

Fiber optic sensor digunakan untuk mendeteksi tanda ataupun benda menggunakan kabel Fiber optic sensor merupakan sensor yang menggunakan kabel fiber sebagai pengganti dari lensa yang biasa digunakan pada photo electric sensor. Hal ini memungkinkan sensor dapat ditempatkan dimanampun karena flexibilitas dari optical fiber.




Gambar 2. 9 Optical fiber sensor tipe diffuse reflective [2]

Terdapat dua jenis fiber optic sensor yaitu tipe through beam dan tipe diffuse reflective seperti pada Gambar 2. 9. Pada *Factory Automatic Trainer* yang diteliti pada tugas akhir ini fiber optic yang

digunakan adalah tipe diffuse refletive. Cara kerja dari jenis sensor ini adalah hood akan menembakkan cahaya menuju benda target. Kemudian pantulan dari benda target akan kembali dideteksi receiver dan disalurkan melalui kabel fiber untuk diterjemahkan.

#### 2.1.9 Proximity Sensor [2]


Proximity sensor merupakan sensor yang mendeteksi keberadaan benda yang mempunyai jarak yang dekat. Terdapat dua jenis proximity sensor yaitu *inductive proximity sensor* dan *capacitive proximity sensor*. Gambar 2. 10 merupakan bentuk secara umum dari proximity sensor



Gambar 2. 10 bentuk secara umum proximity sensor [2]

Prinsip kerja dari *inductive proximity sensor* adalah apabila benda logam berada pada daerah medan magnet befrekuensi tinggi. Aliran arus yang terinduksi yang ada pada logam menyebabkan kondisi thermal loss dan menghasilkan reduction atau berhentinya kedaan oscillation. Perubahaan kedaan ini akan dideteksi oleh *oscillation sensing* yang selanjutnya akan mengoperasikan *output* circuit. [2]

Sedangkan prinsip kerja dari *capacitive proximity sensor* adalah ketika tidak ada benda di jangkauan area sensor, maka permukaan pole plate akan dipenuhi beban positif sedangkan permukaan ground akan dipenuhi beban negatif sehingga ruang diantara pole plate dan ground akan terjadi medan listrik. Namun apabila diantara ruang tersebut terdapat sebuah benda maka sisi benda yang menghadap pole plate akan dipenuhi beban negative, sedangkan sisi satunya akan dipenuhi beban positif. Fenomena ini disebut dengan polarisasi. Pembacaan keberadaan benda bergantung pada besarnya polarisasi.Semakin dekat benda maka polarisasi semakin tinggi. [2] Prinsip kerja capacitive proximity sensor ditunjukkan pada Gambar 2. 11



**Gambar 2. 11** Prinsip kerja capacitive proximity sensor [2]

## 2.1.10 Rotary Cylinder

Rotary cylinder merupakan peralatan yang merubah energi tekanan udara menjadi gerakan rotasi. Rotary cylinder mempunyai banyak tipe yaitu tipe vane, tipe Rack and pynion, tipe Screw, tipe Crank, dan tipe Wheel gear dan Chain. Pada plant *Factory Automatic Trainer* rotary cylinder terletak pada pick and place modul. Gambar 2. 12 menujukkan bentuk dari rotary cylinder.



Gambar 2. 12 Rotary Cylinder [6]

Rotary cylinder ini dalam *Factory Automatic Trainer* adalah sebagai aktuator untuk menggerakkan lengan robot. Lengan robot tersebut dipergunakan untuk memindahkan benda kerja dari *separation module* ke *stopper module*. Di dalam rotary cylinder

terdapat double acting cylinder yang pergerakannya akan mendorong gerigi sehingga bergerak rotasi

## 2.2 Programmable Logic Controller (PLC) [3]

Programmable Logic Controller merupakan perangkat microprocessor berbasis controller yang menggunakan memori terprogram untuk menjalankan suatu instruksi serta fungsi khusus seperti aritmatika, logika, sequencing (pengurutan), timing, counting. Pada umumnya PLC dirancang untuk melakukan pengendalian mesin serta pengendalian proses yang ada pada industri. Keunggulan PLC dibandingkan controller yang lain adalah penggunaannya yang jauh lebih mudah,fleksibel, serta tahan terhadap lingkungan industri yang keras.

PLC pertama kali dikembangkan pada tahun 1969.Latar belakang dimulainya pengembangan PLC adalah ditemukannya kelemahan pada controller berbasis *relay* seiring dengan kebutuhan plant yang semakin beragam. Kelemahan tersebut berupa sistem yang sudah ada sulit untuk dimodifikasi ulang. Sekarang penggunaan PLC sudah secara luas digunakan serta berkembang pesat dari yang hanya mampu mewadahi 20 digital *input/output* hingga telah dikembangkan PLC bersistem modular yang mampu mewadahi *input/output* yang jauh lebih banyak,mampu menangani digital ataupun analog *input/output*, bahkan juga dapat melakukan control proportional-integral-derivative.

# 2.2.1 Sistem pada Programmable Logic Controller [3]

Pada dasarnya sistem pada Programmable Logic Controller terdiri atas enam komponen utama yaitu *processor unit, memory, power supply unit, input/output interface, communication interface, dan programming device.* Diagram sistem yang ada pada PLC seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2. 13.

# 2.2.1.1 Central Processing Unit

Processor unit atau Central Processing Unit (CPU) adalah komponen yang berfungsi menerjemahkan sinyal input, kemudian mengolahnya, dan pada akhirnya mengirimkan sinyal aksi berdasarkan instruksi pemro-graman yang sudah ditentukan.

# 2.2.1.2 Power Supply

*Power Supply* adalah komponen yang berfungsi mengkonversi tegangan a.c. ke tegangan d.c. (5 V). Tegangan ini dipergunakan untuk mengaktifkan processor serta *Input/Output* Interface.

## 2.2.1.3 Input/Output Interface

Input/Output Interface adalah komponen yang berfungsi sebagai perantara antara komponen fisik input/output dengan processor. Melalui komponen ini processor dapat menerima sinyal input dari komponen fisik input seperti capacitive sensor, temperature sensor dan lain-lain. Serta mengirimkan sinyal aksi menuju komponen fisik output seperti motor starter coils, solenoid valves dan lain-lain [3].

#### 2.2.1.4 Memory Unit


*Memory unit* adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan program yang berisi instruksi-instruksi untuk control aksi. Selain itu komponen ini menyimpan data-data yang berkaitan dengan *input* serta *output* sistem.

#### 2.2.1.5 Communication Unit

Communication unit adalah komponen yang berfungsi mengirim serta menerima data pada jaringan komunikasi antar perangkat PLC yang ber-beda.

## 2.2.1.6 Programming device

*Programming device* merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendesain program yang dibutuhkan oleh plant. Melalui peralatan ini program dapat dikirim ke *memory unit* pada PLC.



Gambar 2. 13 Diagram sistem pada Programmable Logic Controller [3]

## 2.2.2 PLC GLOFA seri GM4 [4]

Pada Factory Automatic Trainer terdapat PLC yang berfungsi sebagai controller untuk tiap modul yang tersedia. PLC yang digunakan merupa-kan jenis PLC LG GLOFA seri GM4 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 14 . PLC ini merupakan jenis PLC modular. PLC jenis ini memungkinkan adanya modifikasi berupa penambahan ataupun pengurangan jumlah modul input/output serta modul-modul khusus sesuai kebutuhan. Seperti produk PLC LG yang lain, PLC GLOFA seri GM4 mempunyai programming device yang disebut GMWIN.



Gambar 2. 14 PLC LG GLOFA seri GM4

## 2.2.2.1 Spesifikasi PLC LG GLOFA seri GM4

Berikut merupakan esifikasi dari PLC LG GLOFA seri GM4 ditunjukkan oleh Tabel 2. 3 .

Tabal 2 3	3 Specifil	aci DI C I	GGLOFA	seri GM4 [4]
i abei 2	o obesilik	asipila	$\mathcal{M}$	sen Civi4 141

NO	Spesifikasi	Keterangan
1	Input power	AC85~ 264 V 50/60 Hz
2	Jumlah <i>Input</i>	32 point
3	Jumlah Output	32 point

4	Bahasa pemrograman	Instruction List, <i>Ladder diagram</i> , Sequential Function Chart
5	Kapasitas memori programming	128K
6	Mode pengoperasian	RUN, STOP, PAUSE, DEBUG
7	Kecepatan pemrosesan	2μS/instruction


## 2.2.2.2 Cara Pengoperasian PLC LG GLOFA seri GM4

PLC LG GLOFA seri GM4 dioperasikan ketika operator memilih mode control otomatis. Mode ini memungkinkan operator untuk menerapkan program PLC yang sudah didesain sebelumnya ke plant *Factory Automatic Trainer*. Berikut merupakan cara pengoperasian PLC LG GLOFA seri GM4:

- 1. Siapkan program yang telah didesain sebelumnya di GMWIN
- 2. Pastikan kabel *power* sudah terpasang
- 3. Atur *circuit breaker* dalam keadaan on
- 4. Atur *control select switch* pada keadaan auto
- 5. Hubungkan PC dengan PLC menggunakan *connector* RS-232
- 6. Pastikan *running mode* dari CPU pada keadaan *PAUSE*
- 7. Compile serta connect program PLC melalui GMWIN
- 8. Apabila lampu indikator hijau sudah menyala, atur running mode dari CPU menjadi keadaan *RUN*
- 9. Eksekusi program melalui GMWIN
- 10. PLC LG GLOFA seri GM4 akan beroperasi sesuai program yang telah didesain

# 2.2.2.3 Pengalamatan pada PLC LG GLOFA seri GM4

Agar program yang sudah didesain di GMWIN dapat dijalankan, komponen *input* serta *output* pada program harus diberi pengalamatan sesuai dengan *input* serta *output* pada plant. Tiap vendor PLC mempunyai aturan tersendiri dalam hal pengalamatan atau *addressing*. Berikut merupakan aturan pengalamatan pada PLC LG seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2. 15



1. Input 5. Output 2. Base 6. Base 3. Slot 7. Slot 4. Bit 8. Bit

Gambar 2. 15 Aturan pengalamatan pada PLC LG


Pada Gambar 2. 15 menujukkan dua contoh pengalamatan untuk satu perangkat *input* dan satu perangkat *output*.Pengalamatan pada perangkat *input* menunjukkan perangkat tersebut berada pada base 0 slot 0 dan bit ke 1. Sedangkan pengalamatan pada perangkat *output* menujukkan perangkat berada pada base 0 slot 0 dan bit ke 2.

## 2.3 Ladder diagram [3]

Ladder diagram merupakan metode yang umum digunakan pada pemrograman PLC saat ini. Ladder diagram terdiri atas dua garis vertical yang merepresentasikan power rail. Kedua sirkuit ini terhubung dengan garis horizontal yang merepresentasikan rung dari ladder diagram [3].

Dalam menggambarkan *ladder diagram* perlu diperhatikan halhal berikut:

- 1. Garis vertikal merepresentasikan power rails yang dihubungkan oleh garis horizontal (rung dari *ladder diagram*)
- 2. Setiap rung mendifinisikan satu operasi pada suatu control process
- 3. Pembacaan *ladder diagram* adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah.Gambar 2. 16 menunjukkan bagaimana proses scanning pada *ladder diagram*. Rung paling atas dibaca dari kiri ke kanan.Selanjutnya pada rung kedua pembacaan dari kiri ke kanan kembali begitu seterusnya. Ketika PLC sedang dalam kedaan mode run. Maka program akan terus berjalan hingga rung pada *ladder diagram* berakhir. Prosedur ini biasa disebut dengan cycle.Berakhirnya rung pada *ladder diagram* biasanya disimbolkan dengan kata END atau RET.



**Gambar 2. 16** Proses scanning pada ladder diagram [3]

- 4. Setiap rung harus mempunyai minimal 1 *input* dan 1 *output*. Istilah *input* digunakan untuk tindakan kontrol seperti penutupan kontak switch, dan digunakan sebagai *input* ke PLC. Istilah *output* digunakan untuk perangkat yang terhubung dengan *output* PLC seperti motor ataupun pneumatik cylinder
- 5. Dalam *ladder diagram* akan ditunjukkan perangkat listrik dalam kondisi normalnya. Misalkan normally open merupakan kondisi perangkat listrik yang akan terbuka hingga ada perangkat lain yang menutupnya. Kondisi lain adalah normally closed yang akan ditunjukkan dengan symbol tertutup.
- 6. Dalam serangkaian *ladder diagram* bisa saja ditemukan perangkat khusus yang terpasang dilebih dari satu rung. Begitu juga dengan huruf serta penomoran bisa saja digunakan untuk melabeli lebih dari satu perangkat.
- 7. *Input* dan *output* semuanya diidentifikasi oleh addresses nya masing-masing. Notasi yang digunakan tergantung dengan pabrikan PLC

# 2.3.1 Simbol dasar pada Ladder diagram

Berdasarkan standar IEC 1131-3 ditetapkan simbol-simbol dasar untuk perangkat *input* dan *output* pada *ladder diagram*. Simbol-simbol tersebut ditunjukkan pada Tabel 2. 4. Perangkat *input* direpresentasi-


kan dengan dua simbol yang berbeda yaitu normally open contact serta normally close contact. Normally open contact berfungsi untuk mengaktifkan suatu switch sebaliknya normally close switch berfungsi mematikan suatu switch.Sedangkan untuk perangkat *output* hanya direpresentasikan oleh satu simbol yaitu *output* coil.

**Tabel 2. 4** Simbol dasar pada *ladder diagram* [3]

No	Simbol dasar pada t	Keterangan
1		Horizontal link yaitu tempat dimana power dapat mengalir
2		Interconnection link merupakan link penghubung antar dua atau lebih horizontal link
3		Left hand power rail
4		Right hand power rail
5	$\rightarrow$	Normally open contact merupakan jenis contact yang apabila energized maka power pada rung terkait akan tetap mengalir
6		Normally close contact merupakan jenis contact yang apabila energized maka power yang mengalir pada rung terkait akan diputus
7	_( )_	Output coil merupakan simbol yang merepresentasikan aktif atau tidaknya suatu output.Output coil akan aktif ketika energized.


## 2.4 State Diagram [5]

State Diagram merupakan sebuah grafik yang merepresentasikan kejadian ataupun keadaan suatu sistem dalam bentuk lingkaran. Lingkaran tersebut biasa disebut dengan state. State tersebut berisikan input serta output suatu sistem yang diwakili dengan bilangan biner seperti pada Gambar 2. 17.



Gambar 2. 17 State Diagram

State Diagram dapat diterapkan sebagai metode dalam perancangan ladder diagram. Gambar 2. 18 menunjukkan langkah-



Gambar 2. 18 Langkah-langkah pada Metode State Diagram

# 2.4.1 Pendiskripsian urutan proses

Langkah pertama pada metode *State Diagram* adalah pendeskripsian urutan proses. Pendeskripsian urutan proses adalah upaya penyusunan urutan state beserta penjelasan terkait bagaimana kondisi *input* serta *output* pada *state* tersebut. Hal ini akan mempermudah dalam pembuatan *State Diagram* berdasarkan I/O. Tabel 2. 5 menunjukkan format tabel deskripsi state.

Tabel 2. 5 Pendiskripsian Urutan Proses

State	Kondisi <i>Input</i>	Kondisi Output
S	START on	CONV1 on
S+1	MAG on	SEP1 on
	:	:
Sn	()	()

#### 2.4.2 Pendiskripsian I/O

Langkah kedua dalam metode *State Diagram* adalah pendiskripsian *input/output*. Hal ini dilakukan agar mempermudah operator dalam memahami komponen apa saja yang berperan dalam sebuah sistem yang direpresentasikan dalam bentuk *State Diagram* nantinya. *Input* akan diberikan penamaan ataupun simbol dalam *State Diagram* berupa huruf  $X_1$  hingga  $X_1$  dan  $Z_1$  hingga  $Z_1$  untuk *output*. Pemberian simbol ini bersifat bebas atau boleh diganti dengan huruf lain. Hal yang terpenting simbol itu harus singkat sehingga memudahkan ketika menggambar *State Diagram*. Tabel 2. 6 menunjukkan format tabel deskripsi *input* serta Tabel 2. 7 menunjukkan format tabel deskripsi *output*.

Tabel 2. 6 Tabel Deskripsi Input


No	Nama Input	Simbol pada State Diagram
i	START	$X_{i}$
i+1	()	$X_{i+1}$
:		
n	()	$X_n$

Tabel 2. 7 Tabel Deskripsi Output

No	Nama Output	Simbol pada State Diagram
i	CONV1	$Z_{i}$
i+1	()	$Z_{i+1}$
:		
N	()	$Z_n$

## 2.4.3 Pembuatan State Diagram I/O [5]

Langkah ketiga dalam metode *State Diagram* adalah pembuatan *State Diagram* berdasarkan I/O. Pembuatan *State Diagram* dimulai dengan menggambarakan lingkaran sebagai representasi state yang sudah disusun pada tabel deskripsi *state* sebelumnya. Setelah itu, pada bagian atas lingkaran-lingkaran yang sudah digambar diberi label sesuai urutan state yang ada. Lingkaran diisi dengan format penulisan kondisi *input* per kondisi *output* pada state tersebut. Penulisan *input/output* yang aktif dinyatakan dalam digit biner "1" sebaliknya penulisan untuk *input/output* yang tidak aktif dinyatakan dalam digit biner "0"[4]. Gambar 2. 19 merupakan format pembuatan *State Diagram* berdasarkan I/O beserta contohnya. Simbol X menyatakan *input* sedangkan Z menyatakan *output*,dan S menunjukkan urutan state.



Gambar 2. 19 State Diagram I/O

#### 2.4.4 Penyusunan *Primitive Flow Table* [5]

Primitive Flow Table adalah tabel yang terdiri atas kondisi input serta output setiap state yang dinyatakan dalam digit bit sesuai State Diagram I/O yang dibuat sebelumnya. Primitive Flow Table berisi kombinasi bit input serta output yang sesuai dengan State Diagram I/O yang telah dibuat sebelumnya [5]. Tabel 2. 8 menunjukkan format penulisan primitive flow Table.

**Tabel 2. 8** Primitive Flow Table

	Primitive flow Table											
Row	Input (Y	Input (Xi Xi+1Xn)										
	100	010	011		001	Zi	Z <sub>i+1</sub>		Zm			
S	S	S+1	-		-	1	0		0			
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1			
:	:	:	:	٠.	:	:	:	••	:			
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0			

Hal pertama yang dilakukan adalah mengisi row sesuai urutan penomoran state yang ada pada *State Diagram* I/O. Setelah itu mengisi kolom *input* sesuai kombiansi bit *input*.Misal terdapat 3 state dengan kombinasi *input* 100, 010, 001. Maka jumlah kolom *input* ditulis sebanyak 3 kolom sesuai dengan jumlah state dan diisi dengan 3 kombinasi bit tersebut sesuai urutannya. Bila terdapat 2 atau lebih state yang memiliki kombinasi bit *input* yang sama maka cukup dituliskan ke dalam satu kolom.Pengisian kombinasi bit *input* dan row dapat dilihat di Tabel 2. 9

**Tabel 2.9** kolom bit *input* serta row pada *primitive flow Table* 

	Primitive flow Table											
Row	Input (2	Xi Xi+1	Outp	put								
	100	010	011		001	Zi	$Z_{i+1}$		Zm			
S	S	S+1	-	•••	-	1	0		0			
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1			
:	:	:	:	٠.	:	:	:	٠.	:			
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0			

Apabila kolom *input* sudah lengkap, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom *input* dengan "state stabil", "state tidak stabil", dan "don't care" secara berurutan.State stabil adalah state yang mempunyai kondisi *input* dan *output* yang sama sesuai dengan *State Diagram* I/O. Pada *State Diagram* I/O state stabil diwakilkan oleh pasangan *input output* yang terdapat pada masing-masing lingkaran. Pada menujukkan "S", "S+1" dan "S+k" yang bercetak tebal

menunjukkan state stabil. Tabel 2. 10 menunjukkan pengisian state stabil pada *primitive flow Table*.

**Tabel 2. 10** state stabil pada *primitive flow Table* 

	Primitive flow Table											
Row	Input (2	Xi Xi+1	Out	put								
	100	010	011		001	Zi	$Z_{i+1}$		Z <sub>m</sub>			
S	S	S+1	-		-	1	0		0			
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1			
:	:	:	:	••	:	:	:	••	:			
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0			

Sedangkan state tidak stabil merupakan kondisi transisi perpindahan satu state ke state yang lain. Di *State Diagram* I/O state tidak stabil direpresentasikan dengan tanda panah. Sedangkan pada *primitive flow Table* state tidak stabil ditulis dengan angka bercetak normal. Angka yang dituliskan untuk state tidak stabil merupakan angka yang sama dengan state stabil yang dituju oleh panah. Contoh penulisan state tidak stabil dapat dilihat pada Tabel 2.11

**Tabel 2. 11** state tidak stabil pada *primitive flow Table* 

	Primitive flow Table											
Row	Input (2	Xi Xi+1	Out	put								
	100	010	011		001	Zi	Z <sub>i+1</sub>		Zm			
S	S	S+1	-	•••	-	1	0		0			
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1			
:	:	:	:	٠.	:	:	:	٠.	:			
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0			

Terdapat kondisi don't care yang mana merupakan kondisi yang diabaikan. Sel-sel yang tidak terisi oleh state stabil maupun state tidak stabil akan diisi dengan keadaan don't care. Kondisi don't care direpresentasikan dengan tanda "-". Contoh penulisan kondisi don't care pada *primitive flow Table* dapat dilihat pada Tabel 2. 12.

.

**Tabel 2. 12** kondisi dont care pada *primitive flow Table* 

	Primitive flow Table											
Row	Input (X	Ki Xi+1	Out	put								
	100	010	011		001	Zi	Z <sub>i+1</sub>		Zm			
S	S	S+1	-		-	1	0		0			
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1			
:	:	:	:		:	::	:	•	:			
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0			

Langkah selanjutnya adalah pengisian kolom *output*. Jumlah kolom *output* bergantung pada jumlah variable *output* yang terlibat. Misal terdapat 2 variable *output* yang terlibat yaitu Z<sub>1</sub> dan Z<sub>2</sub> maka jumlah kolom *output* dibuat 2 kolom. Kolom-kolom tersebut diisi sesuai kombinasi bit *output* yang terdapat pada *State Diagram* I/O. Penulisan kombinasi bit *output* pada *primitive flow Table* dapat dilihat pada Tabel 2, 13

**Tabel 2. 13** penulisan kombinasi bit *output* pada *primitive flow Table* 

	Primitive flow Table								
Row	Input (Y	Input (Xi Xi+1Xn)							
	100	010	011		001	Zi	$Z_{i+1}$		Zm
S	S	S+1	-		-	1	0		0
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1
:	:	:	:	٠.	:	÷	:	٠.	:
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0

#### 2.4.5 Penyusunan Merged Flow Table [5]

Merged Flow Table merupakan tabel penyerdehanaan output dan penetuan jumlah relay. Informasi yang terdapat pada Merged Flow Table akan dipergunakan dalam pembuatan State Diagram R/O (Relay/Output). Dalam format tabel ini baris-baris yang memiliki output yang sama pada Primitive Flow Table dapat digabungkan. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk meminimalkan jumlah relay yang akan dipergunakan nantinya. Hal ini didasarkan pada jumlah relay yang dibutuhkan berbanding lurus dengan jumlah baris

yang ada. Berikut merupakan aturan yang harus dipenuhi saat menggabungkan baris pada *Merged Flow Table*:

- 1. Apabila terdapat kondisi state stabil dan kondisi state tidak stabil dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan harus diisi dengan state stabil.
- 2. Apabila terdapat kondisi state stabil dan kondisi don't care dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan harus diisi dengan state stabil
- 3. Apabila terdapat kondisi state tidak stabil dan kondisi don't care dalam satu kolom yang sama, maka baris hasil penggabungan harus diisi dengan state tidak stabil
- 4. Apabila terdapat 2 kondisi don't care dalam satu kolom yang sama maka baris hasil penggabungan harus diisi dengan kondisi don't care

**Tabel 2. 14** Penggabungan baris pada *Merged Flow Table* 

	Merged flow Table									
Row	Input (Xi Xi+1Xn)						Output			
Row	100	010	011		001	Zi	Zi+1		Zm	
S	S	S+1	-		-	1	0		0	
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1	
S+2	-	-	S+2	S+3	-	1	0		0	
:	:	:	:	٠.	:	::	:	••	:	
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0	

Contoh pada Tabel 2. 14 penggabungan baris pada *Merged Flow Table* ditunjukkan pada baris ke S dan ke S+2 yang mempunyai *output* yang sama, kedua baris ini dapat digabungkan. Sesuai aturan penggabungan baris, maka *merged flow Table* menjadi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 15.

**Tabel 2. 15** Merged Flow Table setelah penggabungan baris

	Merged Flow Table								
Row Input (Xi Xi+1Xn) Output						put			
Row	100	010	011		001	Zi	$Z_{i+1}$		$Z_{m}$
S,S+2	S	S+1	S+2	S+3	-	1	0		0
S+1	-	S+1	S+2		-	0	1		1
:		:	:	•		:	:	٠.	:
S+k	-	-	-		S+k	1	0		0

Langkah selanjutnya pada merged flow Table adalah penentuan relay.Relay yang dibuat harus mampu mengakomodasi seluruh baris pada merged flow Table. Relay pada meregered flow Table menggunakan teori RS flip flop. Satu relay dapat menghasilkan 2 kombinasi bit yang dapat mengakomodasi 2 baris. Jika n adalah jumlah relay, m adalah jumlah baris, dan  $2^n$  adalah kombinasi bit, maka  $2^n \ge m$ . Sebagai contoh apabila terdapat 3 baris pada merged flow Table maka jumlah relay yang dibutuhkan adalah 2 buah sehingga menghasilkan 4 kombinasi bit. Empat kombinasi bit tersebut mengakomodasi 3 baris meskipun terdapat 1 sisa kombinas bit yang tidak terpakai.

Kombinasi bit pada kolom *relay* harus bermengikuti sistem gray code. Gray code merupakan salah satu sistem penomoran biner yang hanya berubah satu bit tiap keadaan. Penggunaan sistem gray code ini dapat menghindari kesalahan pembacaan program pada saat perubahan dari satu state ke state selanjutnya. Misal terdapat state dengan kombinasi bit 1100 sedangkan state selanjutnya mempunyai kombinasi bit 1010. Pada saat perpindahan state bisa saja terjadi logika 1110 sehingga program akan melakukan instruksi lain di sela-sela pergantian state tersebut. Berikut merupakan contoh *merged flow Table* yang sudah dilengkapi *relay* dinyatakan pada Tabel 2. 16.


Tabel 2. 16 Merged flow Table yang sudah dilengkapi kolom relay

	Merged Flow Table							
Row	<i>Input</i> (X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> )			Output (Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> )		Relay (Y <sub>1</sub> Y <sub>2</sub> )		
	1000	0100	0010	0001	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_2$	<b>Y</b> <sub>1</sub>	<b>Y</b> <sub>2</sub>
1,3	1	2	3	4	1	0	1	0
2	-	2	3	-	0	1	1	1
4	-	-	-	4	0	0	0	1

## 2.4.6 Pembuatan State Diagram R/O

Pembuatan *State Diagram* berdasarkan (R/O) merupakan langkah terakhir pada metode *State Diagram*. Format penulisan *State Diagram* R/O hampir sama dengan *State Diagram* (I/O). Hal yang mebedakan hanya pada isi pada setiap state diganti dari format *input/output* menjadi *relay/output*. Selain itu di setiap panah pergantian state diberikan informasi berupa *input* apa saja yang berperan dalam

pergantian state tersebut. Simbol Y menunjukkan *relay*, simbol X menunjukan *input*, dan S menunjukkan urutan state. Pada lingkaran bagian atas diisi dengan kombinasi bit *Relay* sedangkan bagian bawah diisi dengan kombinasi bit *output*. Sedangkan *Input* diletakkan pada simbol-simbol panah. Hal ini bermakna *input-input* tersebut yang berperan mengaktifkan *output* pada state yang dituju oleh panah tersebut. Berikut merupakan *State Diagram* (R/O) dengan data yang termuat pada Tabel 2. 16 yang ditunjukkan oleh Gambar 2. 20.



# 2.5 Konversi State Diagram ke Ladder diagram [4]

Untuk membuat program instruksi pada PLC, *State Diagram* (R/O) harus diterjemahkan dahulu ke dalam bentuk *ladder diagram*. Proses penerjemahan dimulai dengan mengkonstruksi *ladder diagram* untuk setiap *relay* serta *output*. Untuk mempermudah pemahaman pada Gambar 2. 21 terdapat contoh *State Diagram* (R/O) dengan 2 *relay* yaitu "Y<sub>1</sub>" dan "Y<sub>2</sub>" serta 2 *output* "Z<sub>1</sub>" dan "Z<sub>2</sub>".

Langkah pertama adalah membuat konstruksi *ladder diagram* untuk *relay* "Y<sub>1</sub>" dan "Y<sub>2</sub>".Hal yang harus dilakukan adalah memahami perubahan bit *relay* pada setiap state. Bit *relay* dinyatakan aktif apabila bit bernilai "1" dan tidak aktif apabila bit bernilai "0". Perubahan bit *relay* dari "0" (state asal) ke "1"(state tujuan) disebut *set*, Sedangkan perubahan bit *relay* dari "1" ke "0" disebut dengan *reset*.


Berikut merupakan langkah -langkah penerjemahan *relay* pada *State Diagram* ke *ladder diagram* :

- 1. mencari kondisi *set* untuk *relay* tersebut pada *State Diagram*
- 2. mencatat *input* yang berperan pada kondisi *set* tersebut
- 3. mencari kondisi reset pada State Diagram
- 4. mencatat *input* yang berperan pada kondisi reset tersebut
- 5. membuat Normally Open contact(NO) untuk *input* yang berperan pada kondisi *set* serta membuat Normally Open contact(NO) untuk *relay* tersebut sebagai *self holding*. Self holding berfungsi untuk menyatakan bahwa *relay* akan terus aktif sampai ada kondisi *reset*.
- 6. menyusun secara parallel NO contact *input* yang berperan pada kondisi set dengan NO contact *relay* tersebut.
- 7. membuat normally close contact (NC) untuk *input* yang berperan dalam kondisi reset.
- 8. membuat coil dengan penamaan sesuai *relay* tersebut
- 9. contact yang berperan pada kondisi set serta kondisi reset dan coil *relay* disusun secara seri


Langkah kedua adalah membuat konstruksi *ladder diagram* untuk *output* "Z<sub>1</sub>" dan "Z<sub>2</sub>". Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penerjamahan *output* menjadi *ladder diagram*,:

- 1. mencari state yang berisi kondisi aktif dari *output* terkait
- 2. mencatat kombinasi bit *relay* yang berada pada state-state tersebut
- 3. membuat contact untuk kombinasi *input* pada state-state tersebut. NO contact untuk bit yang bernilai "1" dan NC contact untuk bit yang bernilai "0"
  - 4. membuat simbol coil untuk *output*
- 5. menyusun seri contact untuk kombinasi bit *relay* dengan coil *output*

Contoh hasil konversi *State Diagram* pada Gambar 2. 21 ke *ladder diagram* dapat dilihat pada Gambar 2. 22



Gambar 2. 21 Contoh State Diagram yang akan dikonversi ke ladder diagram




Gambar 2. 22 Hasil konversi State Diagram ke Ladder diagram

# BAB 3 PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem yang terdiri atas 3 tahap yaitu perumusan sistem *Factory Automatic Trainer*, perancangan *State Diagram*, dan konstruksi *ladder diagram*.

# 3.1 Perumusan Sistem Factory Automatic Trainer

Pada penelitian ini, dirumuskan sebuah sistem produksi benda yang terdiri atas proses seleksi benda, pemindahan benda, proses drilling dan proses *packing*. Oleh karena itu pada perumusan sistem ini digunakan 4 module yang terdapat pada *Factory Automatic Trainer* yaitu separation Module, Pick and Place Module, Stopper Module, dan Line Movement Module. Gambar 3. 1 menunjukkan perumusan sistem *Factory Automatic Trainer* secara umum



Gambar 3. 1 Perumusan sistem Factory Automatic Trainer secara umum

Pada sistem ini dipergunakan 3 jenis benda kerja yang akan mendapat perlakuan dari modul-modul yang terdapat pada *Factory Automatic Trainer*. Benda kerja 1 dan benda kerja 2 akan diproses menggunakan keempat modul yang terdapat pada *Factory Automatic Trainer* yaitu proses seleksi benda di separation module, pemindahan benda pada pick and place module, proses drilling pada stopper module, dan proses *packing* pada line movement module. Sedangkan benda kerja 3 hanya akan melewati proses seleksi benda pada

separation module.Benda kerja 3 akan didorong keluar menuju separation box.

Secara umum, proses yang pertama adalah benda kerja akan masuk ke separation module untuk proses seleksi benda. Pada modul ini benda kerja yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan dari modul. Setelah itu benda kerja akan memasuki pick and place module.Pada pick and place module terdapat lengan robot yang akan memindahkan benda kerja dari separation module menuju stopper module. Pada stopper module benda kerja akan diproses menggunakan drilling. Proses yang terakhir adalah benda kerja akan dipindahkan oleh lengan gripper dari stopper modul menuju tempat packing. Bend kerja 1 akan ditempatkan pada *packing box* 1 sedangkan benda kerja 2 ditempatkan pada *packing box* 2.

## 3.1.1 Langkah Kerja Sistem

Berdasarkan perumusan sistem *Factory Automatic Trainer* terdapat 4 proses utama yaitu proses seleksi benda kerja di separation module, proses pemindahan benda kerja di pick and place module, proses drilllig di stopper module, dan proses packing pada line movement module.

Keseluruhan proses pada *Factory Automatic Trainer* akan dibagi menjadi 10 subproses.Hal ini dilakukan untuk mempermudah designer program saat proses perancangan *State Diagram*.Berikut merupakan langkah kerja secara rinci pada perancangan sistem *Factory Automatic Trainer*:

# 3.1.1.1 Langkah kerja pada Separation Module

Proses seleksi benda yang terjadi di Separation Module dibagi menjadi 4 subproses sebagai berikut


# 1. Subproses 1 (memasukkan benda kerja)

Pada subproses ini bertujuan untuk memasukkan benda kerja ke dalam plant *Factory Automatic Trainer*. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 1:

- Proses dimulai dengan memasukkan benda kerja ke dalam magazine. Hingga benda kerja terdeteksi oleh magazine sensor.
- Setelah itu tombol start harus ditekan untuk memulai proses.
- Terdeteksinya benda kerja oleh magazine sensor dan ditekannya tombol start menyebakan insert cylinder eject dan mendorong benda menuju conveyor 1.

 Ketika insert cylinder melakukan gerak eject sepenuhnya, conveyor 1 aktif. Conveyor 1 akan membawa benda kerja menuju ke arah pick and place module.

Komponen yang berperan pada subproses 1 dapat dilihat di Gambar 3. 2.




 ${f Gambar~3.~2}$  komponen yang berperan pada subproses 1 (memasukkan benda) [1]

# 2. Subproses 2 (Deteksi Benda Kerja 3 (silver) )

Subproses ini bertujuan untuk memberikan perlakuan pada benda kerja 3. Benda kerja 3 akan terseleksi, dan akan dikeluarkan dari proses. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 2 :

- Ketika benda kerja 3 terdeteksi oleh capacitive sensor, photo sensor, dan inductive proximity sensor, maka separation cylinder bergerak eject selama 3 detik,insert cylinder bergerak return, dan conveyor 1 aktif
- Benda kerja 3 akan dibawa sampai separation cylinder, sehingga benda kerja terdorong keluar dari conveyor 1 menuju separation box
- Ketika separation cylinder sudah selesai bergerak eject selama 3 detik, maka separation cylinder akan bergerak return, dan insert cylinder bergerak eject untuk memasukkan benda kerja yang baru.
- Setelah insert cylinder bergerak eject sepenuhnya, maka conveyor 1 berhenti

Komponen yang berperan pada subproses 2 dapat dilihat di Gambar 3. 3.



Gambar 3. 3 komponen yang berperan pada subproses 2, 3,dan 4 [1]

#### 3. Subproses 3 (Deteksi Benda Kerja 2 (biru ) )

Subproses ini bertujuan untuk memberikan perlakuan pada benda kerja 2. Benda kerja 2 akan dibawa sampai dideteksi fiber sensor 1 di akhir separation module. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 3 :

- Ketika benda kerja 2 dideteksi oleh capacitive sensor dan photo sensor, maka benda kerja 2 dibawa oleh conveyor 1 hingga sampai pada ujung separation module
- Ketika benda kerja 2 smpai pada ujung separation module dan dideteksi fiber sensor 1, maka conveyor 1 akan nonaktif

Komponen yang berperan pada subproses 3 ditunjukkan pada Gambar 3. 3

# 4. Subproses 4 (Deteksi Benda Kerja 1 (hitam) )

Subproses ini bertujuan untuk memberikan perlakuan pada benda kerja 2. Benda kerja 2 akan dibawa sampai dideteksi fiber sensor 1 di akhir separation module. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 3 :

- Ketika benda kerja 2 dideteksi oleh capacitive sensor dan photo sensor, maka benda kerja 2 dibawa oleh conveyor 1 hingga sampai pada ujung separation module
- Ketika benda kerja 2 sampai pada ujung separation module dan dideteksi fiber sensor 1, maka conveyor 1 akan nonaktif

Komponen yang berperan pada subproses 4 ditunjukkan pada Gambar 3. 3


# 3.1.1.2 Langkah Kerja Pada Pick And Place Module (Subproses 5)

Berikut merupakan langkah kerja pada pick and place module yang disebut dengan Subproses 5 (Pick and Place):

Subproses ini berfungsi untuk memindahkan baik benda kerja 1 maupun benda kerja 2 yang sudah terdeteksi oleh fiber sensor 1 ke stopper module. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 5:

- Ketika benda kerja terdeteksi oleh fiber sensor 1, maka lengan robot akan bergerak searah jarum jam .
- Lengan kerja yang sudah bergerak searah jarum jam sepenuhnya, selanjutnya akan turun
- Setelah lengan robot turun sepenuhnya, maka vacuum pad aktif dan akan menyedot benda kerja
- Benda kerja yang sudah disedot oleh vacuum pad, maka lengan robot akan naik
- Ketika lengan robot sudah naik sepenuhya, maka selanjutnya lengan robot akan bergerak melawan jarum jam.
- Ketika lengan robot sudah bergerak melawan arah jarum jam sepenuhnya, maka lengan robot akan bergerak turun
- Lengan robot yang sudah bergerak turun sepenuhnya, maka vacuum pad nonaktif sehingga benda kerja berada di conveyor 2 yang berada di stopper module

Komponen yang berperan dalam subproes 5 ditunjukkan Gambar 3. 4.



Gambar 3. 4 komponen yang berperan dalam subproses 5 [1]


#### 3.1.1.3 Langkah Kerja Pada Stopper Module (Subproses 6)

Berikut merupakan langkah kerja yang terdapat pada sopper module yang disebut subproses 6(Stop dan Drilling):

Subproses ini befungsi untuk menyalurkan benda kerja sampai workpoint dan dilakukan proses drilling. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 6:

- Ketika benda kerja sudah sampai di conveyor 2, maka benda kerja akan disalurkan sampai ke workpoint dan dihentikan oleh stopper
- Ketika benda kerja sudah dideteksi oleh optical sensor, maka driller akan turun dan conveyor 1 berhenti
- Driller yang sudah turun sepenuhnya, maka driller akan melakukan proses drilling selama 3 detik
- Ketika driller sudah selesai melakukan drilling, maka driller dan stopper akan naik dan conveyor 2 akan aktif kembali
- Benda kerja akan disalurkan oleh conveyor 2 hingga dideteksi fiber sensor 2.
- Benda kerja yang sudah dideteksi fiber sensor 2 menyebabkan stopper turun dan conveyor 2 akan berhenti.

Komponen yang berperan dalam subproses 6 ditunjukkan Gambar **3.5** 



**Gambar 3. 5** komponen yang berperan dalam subproses 6 [1]

# 3.1.1.4 Langkah Kerja Pada Line Movement Module

Pada line movement module akan dibagi menjadi 4 subproses sebagai berikut:

## 1. Subproses 7 (Gripping)

Subproses ini berfungsi menjepit produk baik produk 1 (benda kerja 1 yang sudah melewati proses drilling) maupun produk 2 yang (benda kerja 2 yang sudah melewati proses drilling) telah dideteksi fiber sensor untuk bersiap dipacking. Berikut merupakan langkah kerja pada subproses 7:

- produk yang sudah dideteksi oleh fiber sensor 2 akan menyebabkan lengan gripper bergerak backward menuju arah stopper module
- Ketika lengan gripper sudah bergerak backward sepenuhnya, maka lengan gripper akan turun
- Lengan gripper yang sudah turun sepenuhnya, selanjutnya akan menyebabkan gripper menjepit produk

Komponen yang berperan pada subproses 7 ditunjukkan Gambar 3. 6

# 2.. Subproses 8 (Packing produk 1)

Subproses ini berfungsi melakukan perlakuan berupa packing pada produk 1 (benda kerja 1 yang sudah melewati proses drilling). Berikut merupakan langkah kerja pada pada subproses 8:

- Produk 1 yang sudah dijepit gripper, maka akan dibawa lengan gripper bergerak naik
- Lengan gripper yang sudah bergerak naik sepenuhnya, selanjutnya akan bergerak forward
- Lengan gripper yang sudah bergerak forward sepenuhya, maka selanjutnya akan bergerak turun
- Lengan gripper yang sudah bergerak turun sepenuhnya maka menyebabkan gripper membuka sepenuhnya dan meletakkan produk 1 pada packing box 1

Komponen yang berperan pada subproses 8 ditunjukkan Gambar 3. 6

## 3. Subproses 9 (Packing produk 2)

Subproses ini berfungsi melakukan perlakuan berupa packing pada produk 2 (benda kerja 2 yang sudah melewati proses drilling). Berikut merupakan langkah kerja pada pada subproses 9:


- Produk 2 yang sudah dijepit gripper, maka akan dibawa lengan gripper bergerak naik
- Lengan gripper yang sudah bergerak naik sepenuhnya, selanjutnya akan bergerak forward
- Ketika lengan gripper tepat mencapai setengah jalan maka lengan gripper akan turun.
- Lengan gripper yang sudah bergerak turun sepenuhnya maka menyebabkan gripper membuka sepenuhnya dan meletakkan produk 2 pada packing box 2
- Setelah produk 2 sudah ditempatkan di *packing box* 2, maka lengan gripper akan bergerak hingga forward sepenuhnya.

# 4.. Subproses 10 (Line Movement Stand by)

Subproses ini berfungsi memposisikan line movement module dalam keadaan *stand by* untuk menerima produk selanjutnya. Berikut merupakan langkah kerja pada pada subproses 10:

 Ketika lengan gripper dalam keadaan turun dan gripper terbuka sepenuhnya, maka lengan gripper akan naik sepenuhnya

Komponen yang berperan pada subproses 8 ditunjukkan Gambar 3. 6



Gambar 3. 6 komponen yang berperan dalam subproses 7,8,9,10 [1]

## 3.1.2 Input/Output Sistem

Pada tugas akhir ini, perancangan sistem kerja pada plant *Factory Automatic Trainer* menggunakan sebanyak 23 *input* serta 20 *output*. Tabel 3. 1 menunjukkan tabel yang berisi informasi terkait *input* yang digunakan pada sistem. Pendataan *input* dan *output* bertujuan untuk mempermudah designer dalam mengingat penamaan tiap *input* dan *output* dan *juga* fungsi dari masing-masingnya.

Tabel 3. 1 Tabel data Input

NO	NAMA	KETERANGAN	FUNGSI
1	START	tombol mulai	untuk memulai seluruh proses
2	STOP	tombol berhenti	untuk menghentikan seluruh proses
3	MAG	sensor magazine	pendeteksi keberadaan benda saat berada di magazine
4	SINSERT_E	Limit switch insert ketika eject	menunjukkan bahwa cylinder insert telah eject sepenuhnya
5	CAP	capacitive sensor	mendeteksi keberadaan benda kerja
6	РНОТО	proximity sensor	mendeteksi benda kerja berdasarkan warna
7	PROX	photo sensor	mendeteksi benda kerja berdasarkan bahan

8	END1	Photo fiber sensor 1	mendeteksi benda kerja yang sudah mencapai ujung subproses separation module
9	SUP	Limit switch up	menunjukkan bahwa lengan robot telah mencapai gerak naik sepenuhnya
10	SCW	Limit switch clockwise	menunjukkan bahwa lengan robot telah mencapai gerak searah jarum jam sepenuhnya
11	SDOWN	Limit switch down	menunjukkan bahwa lengan robot telah mencapai gerak turun sepenuhnya
12	SCCW	Limit switch counter clockwise	menunjukkan bahwa lengan robot tekah mencapai gerak melawan arah jarum jam sepenuhnya
13	WORK	Optical sensor	Pendeteksi kehadiran bendakerja yang siap drilling
14	SDRILL_D	Limit switch drill down	Menunjukkan bahwa driller telah mencapai gerakan turun sepenuhnya
15	SSTOPPER_U	Limit switch stopper up	Menunjukkan bahwa stopper telah mencapai gerak naik sepenuhnya
16	END2	Photo Fiber sensor 2	Pendeteksi benda yang sudah mencapai ujung proses stopper
17	SUP2	Limit switch UP2	Menunjukkan bahwa lengan gripper telah mencapai gerak naik sepenuhnya
18	SBACKWARD	Limit switch backward	Menunjukkan bahwa lengan gripper telah mencapai gerak backward sepenuhnya
19	SDOWN2	Limit switch DOWN2	Menunjukkan bahwa lengan gripper telah mencapai gerak turun sepenuhnya
20	SGRIP	Limit switch Grip	Menunjukkan bahwa gripper dalam keadaan menutup
21	SFORWARD	Limit switch forward	Menunjukkan bahwa lengan gripper telah mencapai gerak forward sepenuhnya

22	SOPEN	Limit switch grip saat terbuka	Menunjukkan bahwa gripper dalam keadaan terbuka sepenuhnya
----	-------	--------------------------------	--

Sedangkan Tabel 3. 2 menunjukkan tabel yang berisi data *output* yang dipergunakan pada sistem. Tabel berisi nama *input*, keterangan *input* serta fungsi dari *output* tersebut.

Tabel 3. 2 Tabel data Output

NO	NAMA	KETERANGAN	FUNGSI
1	INSERT_E	Insert cylinder eject	Mendorong benda kerja dari magazine ke conveyor 1
2	CONV1	Conveyor 1	Menyalurkan benda kerja hingga ujung separation module
3	SEP_E	Separation Eject	Melakukan proses seleksi benda kerja dengan cara mendorongnya keluar dari conveyor 1
4	INSERT_R	Insert cylinder return	Menarik cylinder insert kembali
5	SEP_R	Separation return	Menarik cylinder separation kembali
6	UP	Gerak naik vertical cylinder 1	Memerintahkan lengan robot melakukan gerak naik
7	CW	Gerak clockwise	Memerintahkan lengan robot melakukan gerak searah jarum jam
8	DOWN	Gerak turun vertical cylinder 2	Memerintahkan lengan robot melakukan gerak turun
9	VACUUM	Vacuum pad	Mengaktifkan vacuum pad
10	CCW	Gerak Counter clockwise	Memerintahkan lengan robot untuk bergerak melawan arah jarum jam

11	CONV2	Conveyor 2	Mengaktifkan conveyor 2 untuk membawa benda kerja selama proses berjalan
12	DRILL_D	Drill down	Mengaktifkan driller untuk bergerak turun
13	DRILL	Proses drilling	Melakukan proses drilling
14	DRILL_U	Drill up	Mengaktifkan driller untuk bergerak naik
15	STOPPER_U	Stopper up	Mengaktifkan stopper untuk bergerak naik
16	UP2	Gerak naik	Mengaktifkan lengan gripper bergerak naik
17	BACKWARD	Gerak backward	Mengaktifkan lengan gripper bergerak backward (menuju stopper module)
18	DOWN2	Gerak turun	Mengaktifkan gerak turun pada lengan gripper
19	GRIP	Gripper	Mengaktifkan gripper untuk terbuka sepenuhnya
20	FORWARD	Gerak forward	Mengaktifkan gerakan forward pada lengan gripper

Berikut pada Tabel 3. 3 merupakan tabel *timer* yang dipergunakan pada sistem *Factory Automatic Trainer*. *Timer* dipergunakan untuk berbagai macam fungsi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel data *timer*.


**Tabel 3. 3** Tabel data *timer* yang dipergunakan pada sistem

NO	NAMA	KETERANGAN	FUNGSI
1	T1	Timer 1	Menghitung selama 3 detik apabila <i>input</i> CAP aktif, PHOTO aktif, PROX aktif

2	T2	Timer 2	Menghitung selama 0.1 detik apabila <i>input</i> END1 aktif, dan DOWN aktif
3	Т3	Timer 3	Menghitung selama 0.1 detik apabila <i>input</i> SDOWN aktif dan SCCW aktif
4	T4	Timer 4	Menghitung selama 3 detik apabila <i>input</i> SDRILL_D aktif
5	Т5	Timer 5	Menghitung selama 0.5 detik apabila input SUP2 aktif, SBACKWARD aktif, dan M2 aktif
6	Т6	Timer 6	Menghitung selama 0.55 detik apabila input SUP2 SOPEN aktif

# 3.2 Perancangan State Diagram

Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat 6 langkah untuk merancang *State Diagram*. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 3. 7.



Gambar 3. 7 langkah perancangan state diagram

## 3.2.1 Pendeskripsian Urutan Proses

Langkah pertama pada metode *State Diagram* adalah membuat tabel deskripsi state. Pada tabel dijelaskan bagaimana kondisi *input* dan *output* pada tiap state. Dalam penelitian ini dirancang sebanyak 40 state yang terbagi dalam 10 subproses. Dalam penyusunan urutan proses ini, ditambahkan. Pelabelan state tiap subproses dimulai dari state ke 1 hingga state ke -n. Tabel 3. 4 menunjukkan Tabel Deskripsi urutan proses pada Sistem *Factory Automatic Trainer*.

Tabel 3. 4 Tabel Deskripsi Urutan Proses

SUB PROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
M 11	1	START on MAG on	INSERT_E on, UP on
Memasukkan benda kerja	2	SINSERT_E on	CONV1 on,
oenda kerja	3	CAP on	CONV1 off, INSERT_E off
	1	CAP on, PHOTO on PROX on	SEP_E on, T1 on, INSERT_R on, CONV1 on
Deteksi benda kerja 3 (silver)	2	T1 contact on	SEP_R on, INSERT_E on
	3	SINSERT_E	CONV1 off, SEP_R off, INSERT_E off
Deteksi benda	1	CAP on, PHOTO on, PROX off	INSERT_R on, CONV1 on
kerja 2 (biru)	2	END1 on	INSERT_R off, CONV1 off,
Deteksi benda	1	CAP on PHOTO off, PROX off	INSERT_R on, CONV1 on
hitam 1 (hitan)	2	END1 on	INSERT_R off, CONV1 off
	1	END1 on SCCW on	INSERT _E on, CW on
Pick and place	2	END1 on, SCW on	DOWN on
	3	END1 on, SDOWN on	VACUUM on, T2 on

	4	END1 on,SDOWN	UP on, VACUUM	
		on, T2 contact on	on	
	5	END 1 off, SUP	CCW on, VACUUM	
		on, SCW on	on	
	6	SCCW on	DOWN on,	
		Bee ii on	VACUUM on,	
	7	SDOWN on	VACUUM off	
	1	SDOWN on SCCW on	T3 on, UP on	
	2	T3 contact on	CONV2 on	
	3	WORK on	CONV2 off, DRILL_D on	
Stop dan	4	SDRILL_D on DRILL on, T4		
drilling	5	T4 contact on	DRILL on, DRILL_U on, STOPPER_U on, CONV2 on	
	6	SSTOPPER on	DRILL off, CONV2 on, STOPPER_U on	
Stop and drilling	7	END2 on	CONV2 off, STOPPER_U off	
	1	END2 on	BACKWARD on	
	2	SBACKWARD on	DOWN2 on	
Gripping	3	SBACKWARD on SDOWN2 on	GRIP on	
	4	SGRIP on	GRIP off	
Packing produk 1	1	SGRIP on BACKWARD on M1 on	UP2 on, GRIP on,	
	2	SUP2 on BACKWARD on M1 on	FORWARD on GRIP on	
	3	SFORWARD on M1 on DOWN2 on GRIP of		
	4	SDOWN2 on	GRIP off	
Packing produk 2	1	SGRIP on SBACKWARD on M2 on UP2 on, GRIP on		

	2	SUP2 on SBACKWARD on M2 on	FORWARD on, T5 on, GRIP on	
	3	Contact T5 on	DOWN2 on, GRIP on	
	4	SDOWN2 on	GRIP off,	
Line Movement Stand by	1	SDOWN2 on	Grip off	
	2	SOPEN on SDOWN2 on	UP2 on,	
	3	SUP2 on, SOPEN on	T6 on UP2 on	
	4	Contact t6 on	UP2 off	

# 3.2.2 Pendiskripsian Input dan Output

Berikut merupakan tabel pendiskripsian *input* dan *output* sistemy yang ditunjukkan oleh Tabel 3. 5.

Tabel 3. 5 Pendiskrpisian Input dan Output

NO	INPUT		OUTPUT	
	NAMA	SIMBOL	NAMA	SIMBOL
1.	START	$X_1$	INSERT_E	$Z_1$
2.	MAG	$X_2$	CONV1	$\mathbb{Z}_2$
3.	SINSERT_E	$X_3$	SEP_E	$\mathbb{Z}_3$
4.	CAP	$X_4$	INSERT_R	$\mathbb{Z}_4$
5.	РНОТО	X5	SEP_R	$Z_5$
6.	PROX	$X_6$	UP	$Z_6$
7.	END1	<b>X</b> 7	CW	$\mathbb{Z}_7$
8.	SUP	X8	DOWN	$\mathbb{Z}_8$
9.	SCW	X9	VACUUM	$\mathbb{Z}_9$
10.	SDOWN	X <sub>10</sub>	CCW	$Z_{10}$
11.	SCCW	X <sub>11</sub>	CONV2	$Z_{11}$
12.	WORK	X <sub>12</sub>	DRILL_D	$Z_{12}$
13.	SDRILL_D	X <sub>13</sub>	DRILL	${\bf Z}_{13}$
14.	SSTOPPER_U	X <sub>14</sub>	DRILL_U	$Z_{14}$
15.	END2	X <sub>15</sub>	STOPPER_U	$Z_{15}$
16.	SUP2	X <sub>16</sub>	UP2	Z <sub>16</sub>


17.	SBACKWARD	X <sub>17</sub>	BACKWARD	$Z_{17}$
18.	SDOWN2	X <sub>18</sub>	DOWN2	Z <sub>18</sub>
19.	SGRIP	X19	GRIP	Z <sub>19</sub>
20.	SFORWARD	$X_{20}$	FORWARD	Z <sub>20</sub>
21.	SOPEN	$X_{21}$	T1 contact	Z <sub>21</sub>
22.	T1	X22	T2 contact	$\mathbb{Z}_{22}$
23.	T2	X23	T3 contact	Z <sub>23</sub>
24.	T3	X24	T4 contact	Z <sub>24</sub>
25.	T4	X25	T5 contact	Z <sub>25</sub>
26.	T5	X <sub>26</sub>	T6 contact	Z <sub>26</sub>
27.	T6	X27	-	-
28.	STOP	X <sub>28</sub>	-	-
29.	M1	X29	-	-
30.	M2	X <sub>30</sub>	-	-

#### 3.2.3 Pembuatan State Diagram I/O (Input/Output)

Urutan proses Factory Automatic Trainer yang sudah dibagi menjadi 10 subproses selanjutnya akan dibuat State Diagram berdasarkan I/O. State Diagram untuk subproses 1 ditunjukkan oleh Gambar 3. 8 yang dibuat berdasarkan tabel deskripsi urutan subproses 1 yang ditunjukkan Tabel 3. 6. Setiap 1 state pada Table deskripsi digambarkan menjadi 1 lingkaran state dan dihubungkan oleh anak panah. Di atas tiap lingkaran state terdapat nomor urut state. Pada bagian atas lingkaran diisi kondisi input dan bagian bawah kondisi output. Kondisi input atau output yang aktif diwakilkan bit "1" sedangkan yang tidak aktif diwakilkan bit "0". State diagram I/O untuk seluruh subproses dapat dilihat pada Lampiran.

**Tabel 3. 6** Tabel deskripsi urutan subproses 1 (memasukkan benda kerja)

SUB PROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
	1	- START on (X <sub>1</sub> )	- INSERT_E on, (Z <sub>1</sub> )
M 11	1	- MAG on (X <sub>2</sub> )	- UP on (Z <sub>6</sub> )
Memasukkan benda kerja	2	- SINSERT_E on (X <sub>3</sub> )	- CONV1 on (Z <sub>2</sub> )
	2	CAR on (V <sub>4</sub> )	- CONV1 off, (Z <sub>2</sub> )
	3	CAP on (X <sub>4</sub> )	- INSERT_E off (Z <sub>1</sub> )



Gambar 3. 8 State Diagram I/O sub proses 1

#### 3.2.4 Pembuatan *Primitive Flow Table*

Informasi yang terdapat pada *State Diagram* I/O setiap subproses, akan dipergunakan untuk menyusun *primitive Flow Table*. Tabel 3. 7 merupakan *primitive flow Table* dari subproses 1. Primitive flow table untuk seluruh subproses terdapat pada Lampiran.

Tabel 3. 7 Primitive Flow Table Subproses 1

Primitive Flow Table Subproses 1						
Row	Input (X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> ) Output (Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> Z <sub>6</sub> )					
	1100	0010	0001	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbf{Z}_6$
1	1	2	-	1	0	1
2	-	2	3	0	1	0
3	-	_	3	0	0	0

#### 3.2.5 Pembuatan Merged Flow Table

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan merged flow Table untuk setiap subproses. Tabel 3. 8 menunjukkan merged flow Table dari subproses 1. Karena tidak ada baris yang memiliki kombinasi bit output yang sama maka tidak ada penggabungan baris pada merged flow Table dari subproses 1. Penentuan kolom relay didasarkan pada rumus  $2^n \ge m$ . Dimana n merupakan jumlah relay,  $2^n$  merupakan jumlah kombinasi bit relay yang harus dibuat, dan m merupakan jumlah baris. Diketahui bahwa terdapat 3 baris, sehingga diperlukan jumlah kombinasi bit relay yang lebih dari atau sama dengan 3.


Sehingga didapatkan n = 2 dan  $2^n$  = 4. Jadi jumlah relay yag harus dibuat adalah 2 . Relay tersebut diberikan nama  $Y_1$  dan  $Y_2$  . Sedangkan penyusunan untuk kombinasi bit relay dapat disusun hingga 4 kemungkinan, namun karena memang jumlah baris hanya 3 maka hanya 3 kombinasi bit saja yang dipakai.  $Merged\ flow\ table$  untuk seluruh subproses terdapat pada Lampiran.

**Tabel 3. 8** Merged Flow Table Subproses 1

	Merged Flow Table Subproses 1							
Row	Input (X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	X3 X4)		Out <sub>l</sub> (Z <sub>1</sub>	put Z <sub>2</sub> Z <sub>6</sub>	;)		elay 1 <b>Y</b> 2)
	1100	0010	0001	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbf{Y}_{1}$	$\mathbf{Y}_2$
1	1	2	-	1	0	1	1	0
2	-	2	3	0	1	0	1	1
3	-	-	3	0	0	0	0	1

#### 3.2.6 Pembuatan State Diagram R/O (Relay/Output)


Tahapan terakhir adalah pembuatan *State Diagram* R/O yang disusun untuk setiap subproses. *State Diagram* R/O disusun berdasarkan informasi yang terdapat pada *merged flow Table*. Bagian atas lingkaran diisi dengan informasi berupakombinasi bit *relay*. Gambar 3. 9 menunjukkan *State Diagram* R/O pada subproses 1. State Digram R/O untuk seluruh subproses dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 3. 9 State Diagram R/O untuk subproses 1

### 3.3 Konstruksi Ladder diagram


State Diagarm R/O yang telah dibuat untuk tiap subproses harus dikonversikan ke dalam *ladder diagram*. Gambar 3. 10 dan Gambar 3. 11 menunjukkan konversi *State Diagram* R/O ke *Ladder diagram* untuk subproses 1. Hasil konstruksi *ladder diagram* untuk seluruh subproses dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 3. 10 konversi State Diagram ke ladder diagram suproses 1

Kondisi set terjadi saat state 0 menju state 1, dan kondisi reset terjadi saat state 2 menuju state 3. Sehingga *Input* yang berperan dalam kondisi set diwakilkan dengan contact normally open, sedangkan *input* yang berperan dalam kondisi reset akan diwakilkan contact normally close. Gambar 3. 10 menunjukkan *relay* Y<sub>1</sub> dan Y<sub>2</sub> hasil konversi *State* 

Diagram R/O subproses 1 menjadi ladder diagram. Sedangkan Gambar 3. 11 menujukkan rung output hasil konversi State Diagram ke ladder diagram. State Diagram R/O untuk seluruh subproses dapat dilihat di Lampiran.



Gambar 3. 11 Konversi State Diagram ke ladder diagram subproses 1

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 4 PENGUJIAN DAN ANALISA


Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah pengujian sistem, hasil uji sistem, serta analisa berdasarkan hasil uji sistem yang sudah dilakukan.

## 4.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan apakah hasil perancangan sudah sesuai urutan proses yang diharapkan ketika diimplementasikan ke plant *Factory Automatic Trainer*. Dalam pengujian sistem dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:

#### 4.1.1 Pengkabelan

Untuk dapat melakukan pengujian sistem peneliti harus melakukan pengkabelan atau wiring pada komponen yang terdapat pada *Factory Automatic Trainer* terlebih dahulu. Skema pengkabelan dapat dilihat pada Gambar 4. 1



Gambar 4. 1 wiring pada Factory Automatic Trainer

Sesuai Gambar 4. 1 komponen *Factory Automatic Trainer* yaitu plant module, control panel, main panel, dan PLC LG GLOFA seri GM4 dihubungkan oleh D-SUB 25p *connector*. Sedangkan antara PLC dengan PC dihubungkan dengan *RS-232connector*. Dengan skema pengkabelan tersebut operator tidak perlu lagi melakukan pengkabelan dari *panel control* ke *main panel* secara manual per point menggunakan kabel. Sehinga operator hanya perlu membuat program dengan pengalamatan *input/output* yang sesuai pada main panel.

### 4.1.2 Pengalamatan *Input/Output*

Tabel 4. 1 menunjukkan pengalamatan pada *input* serta *output* pada *Factory Automatic Trainer*. Didapatkan hasil berupa 22 *input* dan 20 *output* yang dihubungkan pada plant.

Tabel 4. 1 Pengalamatan input dan output

DIGITAL I	NPUT	DIGITAL O	UTPUT
%IX0.0.0	SFORWARD	%QX0.2.0	FORWARD
%IX0.1.1	SBACKWARD	%QX0.2.1	BACKWARD
%IX0.1.2	SUP2	%QX0.2.2	UP2
%IX0.1.3	SDOWN2	%QX0.2.3	DOWN2
%IX0.1.4	SOPEN	%QX0.2.4	GRIP
%IX0.1.5	SGRIP	%QX0.2.5	-
%IX0.1.6	MAG	%QX0.2.6	INSERT_E
%IX0.1.7	PHOTO	%QX0.2.7	INSERT_R
%IX0.1.8	PROX	%QX0.2.8	SEP_E
%IX0.1.9	CAP	%QX0.2.9	SEP_R
%IX0.1.10	SINSERT_E	%QX0.2.10	CONV1
%IX0.0.14	END1	%QX0.3.0	STOPPER UP
%IX0.1.0	SSTOPER_U	%QX0.3.1	DRILL_U
%IX0.1.1	START	%QX0.3.2	DRILL_D
%IX0.1.2	WORK	%QX0.3.3	DRILL
%IX0.1.3	STOP	%QX0.3.4	CONV2
%IX0.1.4	SDRILL_D	%QX0.3.5	-
%IX0.1.5	END2	%QX0.3.6	CCW
%IX0.1.6	SCCW	%QX0.3.7	CW
%IX0.1.7	SCW	%QX0.3.8	UP
%IX0.1.8	SUP	%QX0.3.9	DOWN
%IX0.1.9	SDOWN	%QX0.3.10	VACUUM

#### 4.1.3 Implementasi Konstruksi Ladder diagram Pada FAT

Setelah dilakukan wiring dan pengalamatan *input/output* maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi program *ladder diagram*. Dalam pengujian sistem yang pertama ini, terdapat beberapa langkah – langkah yang harus dilakukan. Berikut merupakan tahapan pada implementasi program *ladder diagram*:

- 1. Menyiapkan program yang telah didesain sebelumnya di GMWIN
- 2. Memastikan kabel *power* sudah terpasang
- 3. Mengatur circuit breaker dalam keadaan on
- 4. Mengatur control select switch pada keadaan auto
- Menghubungkan PC dengan PLC menggunakan connector RS-232.
- 6. Memastikan *running mode* dari CPU pada keadaan *PAUSE*
- 7. Melakukan *Compile* serta *connect* program PLC melalui GMWIN
- 8. Apabila lampu indikator hijau sudah menyala, atur running mode dari CPU menjadi keadaan *RUN*
- 9. Mengeksekusi program melalui GMWIN
- 10.Melakukan pengecekan secara langsung apakah plant sudah berjalan sesuai program yang dirancang


Berikut merupakan contoh implementasi *ladder diagram* pada subproses 1 :

Berdasarkan urutan subproses 1 pada **Error! Reference source not found.** Tabel 4. 2 maka akan diimplementasi *ladder diagram* yang ditunjukkan oleh


**Tabel 4. 2** Urutan Subproses 1

SUB PROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
16	1	- START on (X <sub>1</sub> )	- INSERT_E on, (Z <sub>1</sub> )
	1	- MAG on (X <sub>2</sub> )	- UP on (Z <sub>6</sub> )
Memasukkan benda kerja	2	- SINSERT_E on (X <sub>3</sub> )	- CONV1 on (Z <sub>2</sub> )
benda kerja	2	CAD on (V.)	- CONV1 off, (Z <sub>2</sub> )
	3	CAP on (X <sub>4</sub> )	- INSERT_E off (Z <sub>1</sub> )

Pada Gambar 4. 2 dapat dilihat bahwa insert cylinder melakukan gerakan eject yang akan mendorong benda kerja masuk ke conveyor 1



Gambar 4. 2 cylinder insert melakukan gerak eject




Gambar 4. 3 implementasi ladder diagram untuk insert bergerak eject

Pada Gambar 4. 4 menunjukkan lengan robot sedang melakukan




Gambar 4. 4 lengan robot bergerak UP




Gambar 4. 5 Implementasi Ladder diagram untuk lengan robot bergerak UP

Gambar 4. 6 menunjukkan conveyor 1 yang aktif pada subproses 1.Sehingga benda kerja bergerak menuju arah pick and place module.



Gambar 4. 6 conveyor 1 aktif



Gambar 4. 7 Implementasi ladder diagram untuk conveyor 1 aktif

Pengecekan dilakukan dengan cara memastikan hasil simulasi dan implementasi sesuai seperti pada subproses 1. Cara yang sama dilakukan untuk subproses 2 hingga 10.

#### 4.1.4. Pencatatan waktu proses

Dalam industri, efisiensi waktu produksi mempunyai peranan penting. Oleh karena itu dibutuhkan informasi awal terkait berapa waktu proses produksi. Pada penelitian ini produk 1 dan produk 2 akan dicatat waktu prosesnya dengan cara pengambilan data masingmasing sebanyak 10 siklus.

## 4.2 Hasil Uji Sistem

Hasil uji sistem terdiri atas hasil implementasi konstruksi *ladder diagram* dan hasil uji waktu proses. Berikut merupakan penguraian dari hasil uji sistem:

### 4.2.1 Implementasi dari konstruksi ladder diagram

Implementasi konstruksi *ladder diagram* yang telah dirancang pada *Factory Automatic Trainer* sesuai dengan urutan proses. Konstruksi *ladder diagram* menghasilkan total 49 rung. Jumlah *timer* yang dipergunakan adalah 6 *timer*.Sedangkan jumlah *relay* yang diperlukan adalah sebanyak 23 *relay*. Tabel 4. 3 menunjukkan jumlah *relay* yang dibutuhkan tiap subproses.

**Tabel 4. 3** Jumlah *relay* yang dibutuhkan tiap subproses

No	SUB PROSES	Jumlah Relay
1	Insert benda	2 Relay
2	Deteksi benda kerja 1	2 Relay
3	Deteksi benda kerja 2	1 Relay
4	Deteksi benda kerja 3	1 Relay
5	Pick and Place	3 Relay
6	Stopper & drilling	3 Relay
7	Line Movement	2 relay
8.	Packing produk 1	3 relay
9.	Packing produk 2	3 relay
10	Line movement Standby	2 relay


#### 4.2.2 Waktu proses

Tabel 4. 4 menunjukkan waktu proses dari benda kerja 1 dan benda kerja 2. Pengambilan data dilakukan sebanyak 10 siklus.

Tabel 4. 4 Waktu proses

Pengambilan data	Waktu Pro	oses (sekon)
ke-	Benda kerja 1	Benda kerja 2
1	26.26	23.65
2	26.17	23.89
3	26.08	23.46
4	25.85	23.71
5	25.80	23.59
6	26.14	23.75
7	25.88	23.77
8	25.53	23.62
9	26.04	23.73
10	26.23	23.51

Dari pengambilan data untuk waktu proses benda kerja 1, tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada waktu proses dari pengambilan data ke 1 hingga pengambilan data ke 10. Hal yang sama juga terjadi pada pengambilan data waktu proses untuk benda kerja 2. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sensor dan aktuator pada plant masih berfungsi sebagaimana mestinya meskipun diambil pendataan hingga 10 siklus pemrosesan.Hal yang turut andil dalam stabilnya waktu proses hingga pengambilan data ke 10 adalah terjaganya tekanan udara pada compressor, sehingga tidak menghambat pergerakan dari aktuatorr-aktuator yang terdapat pada *Factory Automatic Trainer*.



Gambar 4. 8 Grafik Waktu proses benda kerja 1 dan benda kerja 2

Gambar 4. 8 merupakan grafik waktu proses benda kerja 1 dan benda kerja 2. Dari data diatas didapatkan rata-rata waktu pemrosesan benda kerja 1 sebesar 25.998 detik sedangkan rata-rata untuk pemrosesan benda kerja 2 sebesar 23.668 detik. Dari data rata-rata waktu proses didapatkan waktu proses benda kerja 2 relatif lebih cepat dibandingkan waktu proses benda kerja 1. Hal ini dapat terjadi dikarenakan terjadi perbedaan perlakuan pada saat benda kerja masuk ke line movement module. Benda kerja 1 akan ditempatkan pada wadah *packing box* 1 yang terletak di ujung lintasan line movement. Sedangkan benda kerja 2 ditempatkan pada wadah *packing box* 2 yang terletak tepat di tengah lintasan line movement. Dengan kata lain jarak lintasan yang dilalui oleh benda kerja 1 dua kali lebih panjang daripada lintasan yang dilalui benda kerja 2. Sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan oleh benda kerja 2 jauh lebih cepat daripada benda kerja 1.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran yang didapatkan setelah melakukan pembahasan pada penelitian ini.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian dengan judul Konstruksi *Ladder diagram* menggunakan Metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer* didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Konstruksi *Ladder diagram* menggunakan Metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer* menghasilkan total 49 Rung
- 2. Konstruksi *Ladder diagram* menggunakan Metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer* membutuhkan *relay* sebanyak 23 *relay* dan 6 *timer*
- 3. Konstruksi *Ladder diagram* menggunakan Metode *State Diagram* pada *Factory Automatic Trainer* menggunakan 22 *input* dan 20 *output*
- 4. Rata-rata waktu proses yang dibutuhkan untuk benda kerja 1 adalah 25.998 detik sedangkan untuk benda kerja 2 adalah 23.668 detik

#### 5.2 Saran

Berikut merupakan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

- 1. Sebaiknya mengembangkan sistem kerja untuk pemrosesan benda kerja yang kontinyu bukan lagi satu persatu
- 2. Sebaiknya dilakukan optimalisasi pada waktu pemrosesan benda kerja

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] CPE-AT8030N, "Manual of Factory Automatic Trainer," CHUNGPA EMT CO. LTD.
- [2] 9th TOTAL CATALOGUE, "Manual of Sensor," Autonics.
- [3] W. Bolton, "Programmable Logic Controller 5th Edition", London: Elsevier Newnes, 2009.
- [4] LG Industrial Systems, "LG GLOFA GM series, Handbook," LG Industrial Systems, Seoul-Korea, 2003.
- [5] D. Pessen, "Industrial Automation: Circuit Design and Component", Israel: John Wiley & Sons, 1989.
- [6] Global Reader JRT, "Established FA (Factory Automation) Pneumatic Research Institute," Korea, 1995.


[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# **LAMPIRAN**

## A. STATE DIAGRAM I/O UNTUK SELURUH SUBPROSES

Tabel A. 1 Deskripsi Urutan Subproses 1


SUB PROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
	1	- START on (X <sub>1</sub> )	- INSERT_E on, (Z <sub>1</sub> )
	1	- MAG on (X <sub>2</sub> )	- UP on (Z <sub>6</sub> )
Memasukkan benda kerja	2	- SINSERT_E on (X <sub>3</sub> )	- CONV1 on (Z <sub>2</sub> )
belida kerja	2	CAD on (V.)	- CONV1 off, (Z <sub>2</sub> )
	3	CAP on $(X_4)$	- INSERT_E off (Z <sub>1</sub> )



Gambar A. 1 State Diagram I/O Subproses 1

Tabel A. 2 Deskripsi Urutan Subproses 2


SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
	1	<ul> <li>CAP (X<sub>4</sub>) on,</li> <li>PHOTO (X<sub>5</sub>) on,</li> <li>PROX (X<sub>6</sub>) on</li> </ul>	<ul> <li>SEP_E (Z<sub>3</sub>) on,</li> <li>T1 (Z<sub>21</sub>) on,</li> <li>INSERT_R (Z<sub>4</sub>) on,</li> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) on</li> </ul>
Deteksi benda kerja	2	• T1 contact (X <sub>22</sub> ) on	<ul> <li>SEP_R (Z<sub>5</sub>) on,</li> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) on</li> <li>INSERT_E (Z<sub>1</sub>) on</li> </ul>
3 (silver)	3	• SINSERT_E (X <sub>3</sub> ) on	<ul> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) off,</li> <li>SEP_R (Z<sub>5</sub>) off,</li> <li>INSERT_E (Z<sub>1</sub>) off,</li> <li>INSERT_R (Z<sub>4</sub>) off,</li> <li>SEP_E (Z<sub>3</sub>) off,</li> <li>T1 (Z<sub>21</sub>) off</li> </ul>



**Gambar A. 2** State Diagram I/O Subproses 2

Tabel A. 3 Deskripsi Urutan Subproses 3


SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
Deteksi benda	1	<ul><li>CAP (X4)on,</li><li>PHOTO (X5)on,</li><li>PROX (X6)off</li></ul>	• INSERT_R (Z <sub>4</sub> ) on, • CONV1 (Z <sub>2</sub> ) on
kerja 2 (biru)	2	• END1 (X <sub>7</sub> )on	<ul> <li>INSERT_R (Z<sub>4</sub>) off,</li> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) off,</li> </ul>



Gambar A. 3 State Diagram I/O Subproses 3

Tabel A. 4 Deskripsi Urutan Subproses 4


SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
Deteksi benda kerja 1	1	<ul> <li>CAP (X<sub>4</sub>)on,</li> <li>PHOTO (X<sub>5</sub>)off,</li> <li>PROX (X<sub>6</sub>)off</li> </ul>	<ul> <li>INSERT_R (Z<sub>4</sub>)         on,</li> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) on</li> </ul>
(hitam)	2	• END1 (X <sub>7</sub> )on	<ul> <li>INSERT_R (Z<sub>4</sub>) off,</li> <li>CONV1 (Z<sub>2</sub>) off,</li> </ul>



Gambar A. 4 State Diagram I/O Subproses 4

Tabel A. 5 Deskripsi Urutan Subproses 5


SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
	1	<ul> <li>END1 (X<sub>7</sub>) on,</li> <li>SCCW(X<sub>11</sub>) on</li> </ul>	<ul> <li>INSERT _E (Z<sub>1</sub>) on,</li> <li>CW (Z<sub>7</sub>) on</li> </ul>
Pick and place	2	<ul><li>END1 (X<sub>7</sub>) on,</li><li>SCW (X<sub>9</sub>) on</li></ul>	• DOWN (Z <sub>8</sub> ) on
	3	<ul> <li>END1 (X<sub>7</sub>) on,</li> <li>SDOWN (X<sub>10</sub>) on</li> </ul>	<ul> <li>VACUUM (Z<sub>9</sub>) on,</li> <li>T2 (Z<sub>22</sub>) on</li> </ul>
	4	<ul> <li>END1 (X<sub>7</sub>) on,</li> <li>SDOWN (X<sub>10</sub>) on,</li> <li>T2 contact (X<sub>23</sub>) on</li> </ul>	<ul><li>UP (Z<sub>6</sub>) on,</li><li>VACUUM (Z<sub>9</sub>) on</li></ul>
	5	<ul> <li>END 1 (X<sub>7</sub>) off,</li> <li>SUP (X<sub>8</sub>)on,</li> <li>SCW (X<sub>9</sub>) on</li> </ul>	• CCW (Z <sub>10</sub> ) on, • VACUUM (Z <sub>9</sub> ) on
	6	• SCCW (X <sub>11</sub> ) on	<ul> <li>DOWN (Z<sub>8</sub>) on,</li> <li>VACUUM (Z<sub>9</sub>) on,</li> </ul>
	7	• SDOWN (X <sub>10</sub> ) on	VACUUM (Z9) off



Gambar A. 5 State Diagram I/O Subproses 5

Tabel A. 6 Deskripsi Urutan Subproses 6


SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	• KONDISI OUTPUT
	1	<ul> <li>SDOWN (X<sub>10</sub>) on</li> <li>SCCW (X<sub>11</sub>) on</li> </ul>	<ul><li>T3 (Z<sub>23</sub>) on,</li><li>UP (Z<sub>6</sub>) on</li></ul>
	2	• T3 contact (X <sub>24</sub> ) on	• CONV2 (Z <sub>11</sub> ) on
Stop dan drilling	3	• WORK (X <sub>12</sub> ) on	<ul> <li>CONV2 (Z<sub>11</sub>) off,</li> <li>DRILL_D (Z<sub>12</sub>) on</li> </ul>
	4	• SDRILL_D (X <sub>13</sub> ) on	<ul> <li>DRILL (Z<sub>13</sub>) on,</li> <li>T4 (Z<sub>24</sub>) on</li> </ul>
	5	• T4 contact (X <sub>25</sub> ) on	<ul> <li>DRILL (Z<sub>13</sub>) on,</li> <li>DRILL_U (Z<sub>14</sub>) on,</li> <li>STOPPER_U (Z<sub>15</sub>) on,</li> <li>CONV2 (Z<sub>11</sub>) on</li> </ul>
	6	• SSTOPPER_U (X <sub>14</sub> ) on	<ul> <li>DRILL (Z<sub>13</sub>) off,</li> <li>CONV2 (Z<sub>11</sub>) on,</li> <li>STOPPER_U (Z<sub>15</sub>) on</li> </ul>
	7	• END2 (X <sub>15</sub> ) on	<ul> <li>CONV2 (Z<sub>11</sub>) off,</li> <li>STOPPER_U (Z<sub>15</sub>) off</li> </ul>



Gambar A. 6 State Diagram I/O Subproses 6


**Tabel A. 7** Deskripsi Urutan Subproses 7

SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
	1	• END2 (X <sub>15</sub> ) on	BACKWARD     (Z <sub>17</sub> ) on
	2	• SBACKWARD (X <sub>17</sub> ) on	• DOWN2 (Z <sub>18</sub> ) on
Gripping	3	• SBACKWARD (X <sub>17</sub> ) on • SDOWN2 (X <sub>10</sub> ) on	• GRIP (Z <sub>19</sub> ) on
	4	• SGRIP (X <sub>19</sub> ) on	• GRIP (Z <sub>19</sub> ) off




Tabel A. 8 Deskripsi Urutan Subproses 8

SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
Packing produk 1	1	<ul> <li>SGRIP (X<sub>19</sub>) on,</li> <li>SBACKWARD (X<sub>17</sub>) on,</li> <li>M1 (X<sub>29</sub>) on</li> </ul>	<ul> <li>UP2 (Z<sub>16</sub>) on,</li> <li>GRIP (Z<sub>19</sub>) on,</li> </ul>
	2	<ul> <li>SUP2 (X<sub>16</sub>) on,</li> <li>SBACKWARD (X<sub>17</sub>) on,</li> <li>M1 (X<sub>29</sub>) on</li> </ul>	• FORWARD (Z <sub>20</sub> ) on, • GRIP (Z <sub>19</sub> ) on
	3	• SFORWARD (X <sub>20</sub> ) on, • M1 (X <sub>29</sub> ) on	<ul><li>DOWN2 (Z<sub>18</sub>) on,</li><li>GRIP (Z<sub>19</sub>) on</li></ul>
	4	• SDOWN2 (X <sub>18</sub> ) on	• GRIP (Z <sub>19</sub> ) off




Tabel A. 9 Deskripsi Urutan Subproses 9

SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT		
	1	• SGRIP (X <sub>19</sub> ) on • SBACKWARD (X <sub>17</sub> ) on • M2 (X <sub>30</sub> ) on	• UP2 (Z <sub>16</sub> ) on, • GRIP (Z <sub>19</sub> ) on		
Packing produk 2	2	<ul> <li>SUP2 (X<sub>16</sub>) on</li> <li>SBACKWARD (X<sub>17</sub>) on</li> <li>M2 (X<sub>30</sub>) on</li> </ul>	<ul> <li>FORWARD (Z<sub>20</sub>)         on,</li> <li>T5 (Z<sub>25</sub>) on,</li> <li>GRIP (Z<sub>19</sub>) on</li> </ul>		
	3	• T5 Contact (X <sub>26</sub> ) on	<ul> <li>DOWN2 (Z<sub>18</sub>) on,</li> <li>GRIP (Z<sub>19</sub>) on</li> </ul>		
	4	• SDOWN2 (X <sub>18</sub> ) on	• GRIP (Z <sub>19</sub> ) off		



Tabel A. 10 Deskripsi Urutan Subproses 10

SUBPROSES	STATE	KONDISI INPUT	KONDISI OUTPUT
Line Movement Stand by	1	• SDOWN2 (X <sub>18</sub> ) on	• Grip (Z <sub>19</sub> ) off
	2	<ul> <li>SOPEN (X<sub>21</sub>) on</li> <li>SDOWN2 (X<sub>18</sub>) on</li> </ul>	• UP2 (Z <sub>16</sub> ) on,
	3	<ul> <li>SUP2 (X<sub>16</sub>) on,</li> <li>SOPEN (X<sub>21</sub>) on</li> </ul>	• T6 (Z <sub>26</sub> ) on • UP2 (Z <sub>16</sub> ) on
	4	• T6 Contact (X <sub>27</sub> ) on	• UP2 (Z <sub>16</sub> ) off



# B. PRIMITIVE FLOW TABLE UNTUK SELURUH SUBPROSES

**Tabel B. 1** Primitive Flow Table Subproses 1

	Primitive Flow Table Subproses 1											
Row	Input	$(\mathbf{X}_1 \mathbf{X}_2 \mathbf{X}_2)$	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> )	Outp	ut ( <b>Z</b> 1 <b>Z</b>	<b>Z</b> <sub>2</sub> <b>Z</b> <sub>6</sub> )						
	1100	0010	0001	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbf{Z}_{6}$						
1	1	1 2 -		1 0		1						
2	-	2	3	0	1	0						
3	3 <b>3</b>		0 0		0							

**Tabel B. 2** *Primitive Flow Table* Subproses 2

	Primitive Flow Table Subproses 2												
Row	(X4)	Input X5 X6 X2	2 <b>X</b> 3)	Output (Z <sub>2</sub> Z <sub>3</sub> Z <sub>4</sub> Z <sub>21</sub> Z <sub>1</sub> Z <sub>5</sub> )									
	11100	00010	00001	$\mathbb{Z}_2$	<b>Z</b> 3	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_{21}$	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_5$				
1	1	2	-	1	1	1	1	0	0				
2	-	2	3	1	0	0	0	1	1				
3	-	-	3	0	0	0	0	0	0				

**Tabel B. 3** *Primitive Flow Table* Subproses 3

Pr	Primitive Flow Table Subproses 3										
Row		put X <sub>6</sub> X <sub>7</sub> )		utput 4 <b>Z</b> 2)							
	1100	0001	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2$							
1	1	2	1	1							
2	-	2	0	0							

Tabel B. 4 Primitive Flow Table Subproses 4

Pr	imitive F	low Tabl	e Subpro	oses 4		
Row	-	put	Output			
	(X4 X5	X <sub>6</sub> X <sub>7</sub> )	$(\mathbf{Z}_4 \ \mathbf{Z}_2)$			
	1000	0001	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2$		
1	1 2		1	1		
2	-	2	0	0		

**Tabel B. 5** *Primitive Flow Table* Subproses 5

	Primitive Flow Table Subproses 5													
		Input							Output					
Row	$(X_7 X_{11} X_9 X_{10} X_{23} X_8)$								$(\mathbf{Z}_1)$	$\mathbb{Z}_7 \mathbb{Z}$	8 <b>Z</b> 9 Z	$\mathbb{Z}_{22} \mathbb{Z}_6$	$Z_{10}$ )	
	110000	101000	100100	100110	101001	010000	000100	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_7$	$\mathbb{Z}_8$	<b>Z</b> 9	$\mathbb{Z}_{22}$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbf{Z}_{10}$
1	1	2	1	1	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0
2	-	2	3	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0
3	-	-	3	4	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0
4	-	-	-	4	5	-	-	0	0	0	1	0	1	0
5	-	-	-	-	5	6	-	0	0	0	1	0	0	1
6	-	-		-	-	6	7	0	0	1	1	0	0	0
7	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0

Tabel B. 6 Primitive Flow Table Subproses 6

1 abel b	Primitive Flow Table Subproses 6  Primitive Flow Table Subproses 6														
	Input							Output							
Row	$(\mathbf{X}_{10}\mathbf{X}_{11}\mathbf{X}_{24}\mathbf{X}_{12}\mathbf{X}_{13}\mathbf{X}_{25}\mathbf{X}_{14}\mathbf{X}_{15})$								$(\mathbf{Z}_2)$	3 <b>Z</b> 6 <b>Z</b>	7 <sub>11</sub> <b>Z</b> <sub>12</sub>	<b>Z</b> <sub>13</sub> <b>Z</b> <sub>3</sub>	24 <b>Z</b> 14	${\bf Z}_{15})$	
	11000000	00100000	00010000	00001000	00000100	00000010	00000001	<b>Z</b> 23	<b>Z</b> 6	$\mathbf{Z}_{11}$	$\mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_{13}$	$\mathbb{Z}_{24}$	$\mathbb{Z}_{14}$	$\mathbb{Z}_{15}$
1	1	2	-	ı	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0
2	-	2	3	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0
3	-	-	3	4	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0
4	-	-	-	4	5	-	-	0	0	0	0	1	1	0	0
5	-	-	-	-	5	6	-	0	0	1	0	1	0	1	1
6	-	-	-	-	-	6	7	0	0	1	0	1	0	0	1
7	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel B. 7** *Primitive Flow Table* Subproses 7

	Primitive Flow Table Subproses 7													
Row		Inp	put		Output									
	(	X15 X17	$(\mathbf{Z}_{17} \ \mathbf{Z}_{18} \ \mathbf{Z}_{19})$											
	1000	0100	0110	0001	$\mathbf{Z}_{17}$	<b>Z</b> 19								
1	1	2	-	ı	1	0	0							
2	-	2	3	ı	0	1	0							
3	-	-	3	4	0	0	1							
4	-	-	-	4	0	0	0							

**Tabel B. 8** *Primitive Flow Table* Subproses 8

	Primitive Flow Table Subproses 8												
Row		Inp		Output									
	(X	$(X_{17} X_{19} X_{29} X_{16} X_{20} X_{18})   (Z_{16} Z_{19} Z_{20} Z_{18})$											
	111000	101100	000001	<b>Z</b> <sub>16</sub>	<b>Z</b> <sub>19</sub>	$\mathbb{Z}_{20}$	$\mathbb{Z}_{18}$						
1	1	2	-	-	1	1	0	0					
2	-	2	3	-	0	1	1	0					
3	-	-	3	4	0	1	0	1					
4	-	-	-	4	0	0	0	0					

Tabel B. 9 Primitive Flow Table Subproses 9

	Primitive Flow Table Subproses 9												
Row		Inp	put		Output								
	(X	X17 X19 X30	X16 X26 X	18)	$(\mathbf{Z}_{16}\ \mathbf{Z}_{19}\ \mathbf{Z}_{20}\ \mathbf{Z}_{25}\ \mathbf{Z}_{18})$								
	111000	<b>Z</b> 16	<b>Z</b> 19	$\mathbb{Z}_{20}$	$\mathbb{Z}_{25}$	$\mathbb{Z}_{18}$							
1	1	2	-	-	1	1	0	0	0				
2	-	2	3	-	0	1	1	1	0				
3	-	-	3	4	0	1	0	0	1				
4	-	-	-	4	0	0	0	0	0				

**Tabel B. 10** *Primitive Flow Table* Subproses 10

	Primitive Flow Table Subproses 10													
Row	(	Input   Output     (X <sub>18</sub> X <sub>21</sub> X <sub>16</sub> X <sub>27</sub> )   (Z <sub>19</sub> Z <sub>16</sub> Z <sub>26</sub> )     1000   1100   0110   0001   Z <sub>19</sub>   Z <sub>16</sub>   Z <sub>2</sub>												
	1000	1100	0110	0001	<b>Z</b> 19									
1	1	2	-	-	1	0	0							
2	-	2	3	-	0	1	0							
3	-	-	3	4	0	1	1							
4	-	-	-	4	0	0	0							

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# C. MERGED FLOW TABLE UNTUK SELURUH SUBPROSES

Table C. 1 Merged Flow Table Subproses 1

	Merged Flow Table Subproses 1												
Row	Input (X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> )		Out (Z <sub>1</sub>	put Z <sub>2</sub> Z	6)	Relay (Y <sub>1</sub> Y <sub>2</sub> )						
	1100	0010	0001	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_6$	$\mathbf{Y}_{1}$	$\mathbf{Y}_2$					
1	1	2	ı	1	0	1	1	0					
2	-	2	3	0	1	0	1	1					
3	-	-	3	0	0	0	0	1					

Table C. 2 Merged Flow Table Subproses 2

		Mei	rged Flo	w Tal	ble Si	ıbpro	oses 2					
Row	(X4)	Input X5 X6 X2	2 <b>X</b> 3)		( <b>Z</b> <sub>2</sub> <b>Z</b>		tput Z <sub>21</sub> Z	1 <b>Z</b> 5)		Rea (Y3	lay Y <sub>4</sub> )	
	11100	00010	00001	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_{21}$	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbb{Z}_5$	<b>Y</b> <sub>3</sub>	<b>Y</b> <sub>4</sub>	
1	1	2	-	1	1	1	1	0	0	1	0	
2	-	2	3	1	0	0	0	1	1	1	1	
3	-	- 3 0 0 0 0 0 0 0 1										

Table C. 3 Merged Flow Table Subproses 3

Me	Merged Flow Table Subproses 3												
Row	Inp	Input Output Relay											
	(X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub> X <sub>7</sub> )	$(\mathbb{Z}_4)$	$\mathbb{Z}_2$	$(\mathbf{Y}_5)$								
	1100	0001	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbf{Y}_{5}$								
1	1	2	1	1	1								
2	-	2	0	0	0								

Table C. 4 Merged Flow Table Subproses 4

Me	erged <i>Fl</i>	ow Tabl	e Sul	pros	ses 4								
Row	Input Output Relay												
	$(X_4X_5)$	X <sub>6</sub> X <sub>7</sub> )	$(\mathbb{Z}_4)$	$\mathbb{Z}_2$	$(\mathbf{Y}_6)$								
	1000	0001	$\mathbb{Z}_4$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbf{Y}_{6}$								
1	1	2	1	1	1								
2	-	2	0	0	0								

Table C. 5 Merged Flow Table Subproses 5

	Merged Flow Table Subproses 5																
				Input							Outp	ut			Relay		
Row	$(X_7 X_{11} X_9 X_{10} X_{23} X_8)$						$(\mathbf{Z}_1 \ \mathbf{Z}_7 \ \mathbf{Z}_8 \ \mathbf{Z}_9 \ \mathbf{Z}_{22} \ \mathbf{Z}_6 \ \mathbf{Z}_{10})$					$(\mathbf{Y_7}\mathbf{Y_8}\mathbf{Y_9})$					
	110000	$oxed{110000} oxed{101000} oxed{100100} oxed{100100} oxed{100110} oxed{101001} oxed{010001} oxed{01000} oxed{00100} oxed{Z_1} oxed{Z_7} oxed{Z_8} oxed{Z_9} oxed{Z_{22}} oxed{Z_6} oxed{Z_{10}}$							<b>Y</b> <sub>7</sub>	$Y_8$	<b>Y</b> 9						
1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
2	-	2	3	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
3	-	-	3	4	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
4	-	-	-	4	5	-	-	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
5	-	-	-	-	5	6	-	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
6	-	-	-	-	-	6	7	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
7	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table C. 6 Merged Flow Table Subproses 6

	Merged Flow Table Subproses 6																	
	Input										Ou	tput				Relay		
Row	Row $(X_{10} X_{11} X_{24} X_{12} X_{13} X_{25} X_{14} X_{15})$							$(\mathbf{Z}_2)$	3 <b>Z</b> 6 <b>Z</b>	11 <b>Z</b> 12	<b>Z</b> <sub>13</sub> <b>Z</b> <sub>3</sub>	24 <b>Z</b> 14	${\bf Z}_{15})$		( <b>Y</b> 1	.0Y11 Y	(12)	
	11000000	000000   $00100000$   $00010000$   $00001000$   $00001000$   $00000100$   $00000010$   $00000001$   $00000001$   $00000001$   $00000001$   $00000001$   $00000001$   $00000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $000000001$   $0000000001$   $00000000001$   $0000000001$   $0000000001$   $0000000001$   $00000000000001$   $00000000000000000000000000000000000$							Y <sub>10</sub>	Y <sub>11</sub>	Y <sub>12</sub>							
1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	-	2	3	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
3	-	-	3	4	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
4	Ī	-	•	4	5	-	ı	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
5	-	-	•	-	5	6	-	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1
6	-	-		_	-	6	7	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
7	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Table C. 7 Merged Flow Table Subproses 7

	Merged Flow Table Subproses 7													
Row		Inj	put			Outpu	t	Relay						
	(	X15 X17	X10 X19	)	$(\mathbf{Z}_{17} \ \mathbf{Z}_{18} \ \mathbf{Z}_{19}) \qquad (\mathbf{Y}_{13} \ \mathbf{Y}_{19})$									
	1000	0100	0110	0001	$\mathbf{Z}_{17}$	$\mathbb{Z}_{18}$	<b>Z</b> 19	Y <sub>13</sub>	Y <sub>14</sub>					
1	1	2	-	-	1	0	0	1	0					
2	-	2	3	-	0	1	0	1	1					
3	-	-	3	4	0	0	1	0	1					
4	-	-	-	4	0	0	0	0	0					

Table C. 8 Merged Flow Table Subprose 8

Merged Flow Table Subproses 8											
Row	Input (X <sub>17</sub> X <sub>19</sub> X <sub>29</sub> X <sub>16</sub> X <sub>20</sub> X <sub>18</sub> )				Output (Z <sub>16</sub> Z <sub>19</sub> Z <sub>20</sub> Z <sub>18</sub> )				Relay (Y <sub>15</sub> Y <sub>16)</sub>		
	111000	101100	001010	000001	<b>Z</b> <sub>16</sub>	<b>Z</b> 19	$\mathbb{Z}_{20}$	$\mathbb{Z}_{18}$	Y <sub>15</sub>	Y <sub>16</sub>	
1	1	2	1	-	1	1	0	0	1	0	
2	ı	2	3	-	0	1	1	0	1	1	
3	-	-	3	4	0	1	0	1	0	1	
4	-	-	•	4	0	0	0	0	0	0	

Table C. 9 Merged Flow Table Subproses 9


Merged Flow Table Subproses 9											
Row	Input (X <sub>17</sub> X <sub>19</sub> X <sub>30</sub> X <sub>16</sub> X <sub>26</sub> X <sub>18</sub> )				Output (Z <sub>16</sub> Z <sub>19</sub> Z <sub>20</sub> Z <sub>25</sub> Z <sub>18</sub> )					<b>Relay</b> (Y <sub>17</sub> Y <sub>18</sub> )	
	111000	101100	000010	000001	<b>Z</b> 16	<b>Z</b> 19	$\mathbb{Z}_{20}$	<b>Z</b> 25	$\mathbb{Z}_{18}$	Y <sub>17</sub>	Y <sub>18</sub>
1	1	2	-	-	1	1	0	0	0	1	0
2	ı	2	3	ı	0	1	1	1	0	1	1
3	1	ı	3	4	0	1	0	0	1	0	1
4	-	-	-	4	0	0	0	0	0	0	0

Table C. 10 Merged Flow Table Subproses 10


	Merged Flow Table Subproses 10											
Row	Input (X <sub>18</sub> X <sub>21</sub> X <sub>16</sub> X <sub>27</sub> )					Outpu 9 <b>Z</b> 16 Z	Relay (Y19Y20)					
	1000	1100	0110	0001	<b>Z</b> 19	<b>Z</b> 16	<b>Z</b> 26	Y19	Y <sub>20</sub>			
1	1	2	-	-	1	0	0	1	0			
2	-	2	3	-	0	1	0	1	1			
3	-	-	3	4	0	1	1	0	1			
4	-	-	•	4	0	0	0	0	0			

[Halaman ini sengaja dikosongkan]


## D. DIAGRAM R/O UNTUK SELURUH SUBPROSES




Gambar D. 1 Diagarm R/O Subproses 1




87




Gambar D. 3 Diagram R/O subproses 3




Gambar D. 4 Diagram R/O Subproses 4




**Gambar D. 5** State Diagram R/O Subproses 5




Gambar D. 6 State Diagram R/O Subproses 6




Gambar D. 7 State Diagram R/O Subproses 7



Gambar D. 8 State Diagram R/O Subproses 8




Gambar D. 9 State Diagram R/O Subproses 9





Gambar D. 10 State Diagram R/O Subproses 10


[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## E. HASIL KONSTRUKSI *LADDER DIAGRAM* UNTUK SELURUH SUBPROSES










```
TON
Y10
         Y11
1/|-
                   Y12
                             STOP
                                      T#1S
                                             PT
                                                   ET
                   Y12
                             STOP
                                                                           STOPPER_U
Y10
1/|
         Y11
1/F
          Y11
                    Y12
Y10
1/F
          4 H
                   4 H
Y10
          Y11
                   Y12
                             STOP
                                                                            DRILL_U
         17F
1/F
                                                                            √≻
          Y14
                                                                           BACKWARD
Y13
                             STOP
          1/F
                             1/F
         Y14
Y13
                             STOP
                                                                            DOWN2
4 F
                             1/1
Y15
          Y16
1/F
         ۱Ĩ۲
         Y18
Y17
1/F
          Y14
                             STOP
1/F
          1 F
                             1/1
                                                                             \langle \rangle
Y15
          Y16
         <del>1</del>2+
4 H
         Y16
Y15
4 F
          Y16
Y15
1/F
         4 F
Y17
          Y18
4 F
         1/F
          Y18
Y17
         Y18
Y17
1/F
                                                                             UP2
Y15
          Y16
                             STOP
          1/F
                             1/1
         ¥2
1∕ F
Y19
          Y20
         4 F
          Y18
Y17
         <del>1</del>2+
         Y16
Y15
                             STOP
                                                                            FORWARD
                             1/1
                                                                             \leftarrow
         Y18
Y17
```



## **RIWAYAT HIDUP**



Nama saya Gustafian Fawally Al-Barr. Lahir di Blitar 23 Januari 1996. Saya merupakan Mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2014 Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara. Keluarga saya kental akan dunia Pendidikan. putra-putra di keluarga kami tidak terlepas dari andil dari kedua orang tua bekerja dunia kami yang di pendidikan.Besar harapan saya ilmuilmu yang saya pergunakan di jurusan Teknik elektro ITS dapa bermanfaat seminimalnya bagi saya pribadi lebihleih bangi keluarga, masyarakat,

negara serta agama Islam. Untuk lebih jauh mengenal silahkan hubungi gustaf.f96@gmail.com