CRoC

Combat Ready Clamp

Junctional Tourniquet -






Вузловий турнікет CRoC

CMC

Продовження зі сторінки 1




Покладіть базову пластину під пораненого, нижче бажаної точки стиснення.


ПРИМІТКА. Якщо можливо, просуньте нижній пластинчастий ремінь під сідниці жертви для подальшого використання.



Тепер відрегулюйте вертикальне плече пристрою так, щоб натискний диск торкався пораненої людини в місці стиснення.



ДОКУМЕНТУВАТИ час накладання джгута на обличчя пораненого.



Переконайтесь, що вертикальна рука торкається пораненого з пораненого боку,




близько до місця рани.




Поверніть Т-подібну ручку за годинниковою стрілкою, щоб натиснути на бинт. Продовжуйте обертати, поки кровотеча не зупиниться.


ВАЖЛИВО. Якщо кровотеча не зупинилася після 20 обертань, подумайте про зміну положення натискного диска.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.



Відрегулюйте вертикальне плече пристрою та положення над точкою стиснення.



Коли кровотеча зупиниться, прикріпіть кріпильний ремінь.

ВАЖЛИВО – часто МОНІТОРУЙТЕ пацієнта під час транспортування, щоб переконатися, що пристрій і натискний диск залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.