CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

KAHE KÄEGA (PÖÖRDE) ŽGUTI PAIGALDAMINE
TAKTIKALISE ABI FAAS (TFC)

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi

MÄRKUS: Hinda uuesti kõiki Abi Tule All (CUF) faasis paigaldatud žgutte ja kui mõni neist ei toimi, pinguta seda (võimalusel) ning, juhul kui verejooksu ei õnnestu peatada, paigalda teine žgutt esimese kõrvale

1

PALJASTA vigastus ja hinda verejooksu allikat
MÄRKUS: Vigastuse korralikuks paljastamiseks võib olla vajalik riideid ära lõigata



AVALDA haavale otsest survet, et verejooks peatada



EEMALDA žgutt kannatanu esmaabipakendist ja/või kandekotist



SISESTA haavatud jäse takjaribaga žguti aasa kaudu

VÕI

PAIGALDA žgutt ümber jäseme, lükka žgutti ots läbi suunamispandla pilu



ASUKOHT: 5–8 cm haavast kõrgemal otse nahal



TÕMBA žguti takjariba tihedalt PINGULE, eemaldades kogu lõtku



KINNITA takjariba ümber jäseme žguti külge tagasi, aga mitte üle kinnitusklambrite



KEERA pöörlit kuni verejooksu peatumiseni (teosta sammud 1–8 vähem kui 1 minutiga)



LUKUSTA pöörel kinnitusklambri vahele

MÄRKUS: Kui verejooksu ei õnnestu peatada ja/või on žgutist allpool oleval jäsemel olemas pulss, siis jätka pööreli keeramist



JUHI takjariba ots üle pööreli kinnitusklambrite vahele



TURVA pöörel ja takjariba ots klambri turvaribaga kinnitusklambri alla



MÄRGI žguti rihmale (või kannatanu laubale) žguti paigaldamise aeg, lõpetades tegevuse 3 minuti jooksul

DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge