

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Твердомер динамический

Заказчик:	ООО «Байкальская энергетическая компания» Исполнительная дирекция/Служба металлов и сварки/ г. Иркутск
Контактное лицо:	Рябов Иван Анатольевич, Начальник сектора
Телефон, e-mail	8 (3952) 792-067 ryabov-ia@baikalenergy.com
Поставка	2027 год

Технические требования:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1	Краткое описание:	Измерение твердости изделий из металлов и сплавов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности в лабораторных, производственных или полевых условиях.
2	Принцип действия:	Метод Либа , при котором отношение скорости отскока к скорости падения индентора с твердосплавным наконечником зависит от твердости испытуемого материала.
3	Внешний вид:	
4	Диапазон измерения твердости, не менее:	- по шкале «С» Роквелла, HRC - от 20 до 70; - по шкале Бринелля, HB - от 90 до 450; - по шкале Виккерса, HV - от 240 до 940.
5	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости, не более:	- по шкале «С» Роквелла, HRC - ± 2 ; - по шкале Бринелля, HB: а) от 90 до 150 HB включительно - ± 10 ; б) свыше 150 до 300 HB включительно - ± 15 ; в) свыше 300 до 450 HB включительно - ± 20 ; - по шкале Виккерса, HV: а) от 240 до 500 HV включительно - ± 15 ; б) свыше 500 до 800 HV включительно - ± 20 ; в) свыше 800 до 940 HV включительно - ± 25 .
6	Устойчивость к климатическим воздействиям:	Твердомер должен сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги (группа СЗ, ГОСТ Р 52931)
7	Питание:	Встроенный заряжаемый аккумулятор
8	Комплектация:	Электронный блок, преобразователь, кабель для преобразователя, зарядное устройство, защитный футляр (чехол) для транспортировки и хранения, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке
9	Метрологический статус СИ:	Внесено в Госреестр СИ. Поставляется с поверкой.

Рябов И.А.