# گزارش پروژه کاربرد کامپیوتر در کنترل

موضوع پروژه: کنترل و هدایت ربات با دوربین

افراد گروه: فاطمه چنگیزیان 9332682 سپیده نصر اللهی 9332673

#### مقدمه

در این پروژه هدف کنترل ربات در یک محیط با کمک و نظارت یک دوربین می باشد در اینجا دوربین به صورت ناظر در بالای محیط قرار گرفته می شود .نرم افزار باید به کمک تصویر دریافتی از دوربین محل ربات START را تخمین زده (تعیین کند )و با توجه به محل نهایی END یا مقصد ربات که به عنوان اطلاعات ورودی به نرم افزار داده می شود ربات را به سمت مقصد هدایت می کند . نکته قابل توجه این است که در صورت وجود موانع بین نقطه start و end سیستم باید آن ها را تشخیص داده و ربات را از بین موانع عبور دهد و به نقطه نهایی برساند.

### ماڑولnRF24L01

چیپ NRF24L01 نمونه تصحیح شده با امکانات بیشتر و دیتا ریت بالاتر چیپ NRF24L01 است که توسط شرکت NORDIC در او ایل سال 2008 معرفی شد.

این چیپ در واقع یک ماژول بسیار عالی برای ارسال و دریافت اطلاعات بدون خطا است چیزی که در ماژول های HMTR یا حتی در RFMXX ها یا به کلی وجود نداشت یا این که مشکلات خاص خود را داشت.

مدو لاسیون ارتباطی این ماژول به صورت GFSK است , همان مدو لاسیونی که در تکنولوژی BLUETOOTH استفاده شده و به صورت انحصاری در دست چند شرکت بزرگ مثل BLUETOOTH و TEXAS INSTRUMENT و TEXAS العکال دارد.

فرکانس ارتباطی این چیپ 2.4 گیگا هرتز است که این خاصیت آن ویژگی های زیادی را برای ما به ارمغان می آورد از جمله کوچک شدن سایز آنت که حتی میتوان از خود PCB به صورت یک آنتن استفاده کرد, مورد دیگر هم به دلیل فرکانس بالا بسیار راحت تر از دیوار یا اجسام دیگر عبور می کند و با عث می شود که برد بیشتری هم به ما بدهد, می توانید فرکانس RFM12 یا HMTR را با این چیپ مقایسه کنید.

این چیپ به صورت دو طرفه کار می کند و در کل شما فقط به 2 عدد از این چیپ ها برای ارتباط لازم دارید

دیتا ریت این چیپ حداکثر 2 مگابیت بر ثانیه است که می توان از آن برای انتقال اطلاعات سنگینی مشابه صوت و یا حتی ویدئو استفاده کرد.

#### كاركرد يايه ها

IRQ ما ( در حالت عادی پایه high است ) و low شدن الRQ میدهد ( در حالت عادی پایه high است ) و low شدن الRQ یکی از این حالت ها را می رساند:

در گیرنده یک پکت دریافت شده

در فرستنده یکت بدرستی ارسال شده ( ACK تصدیق دریافت شد)

در فرستنده یک پکت چندبار ارسال شده ( retransmition ) ولی تصدیقی دریافت نکرده پس عمل فرستادن اطلاعات به درستی انجام نشده است.

است وقتی بخواهیم اطلاعات با ما رول بفرستیم در حالت عادی low است وقتی بخواهیم اطلاعات با ما رول بفرستیم در دریافت کنیم باید این پین را high کنیم تا ما رول از مد استندبای ((1)) به active rx یا دریافت کنیم باید این پین را به (1) وصل کنید تا همیشه در حالت high باشد.

spi به منظور پین CS یا SS استفاده میشود . در حالت عادی باید SS با SS با SS می خواهیم چیزی به ماژول بفرستیم باید آن را SS کنیم

MOSI, MISO, CLK, CSبرای ارتباط SPI هستند

و ساس gnd و vcc هم تغذیه ماژول می باشد ماژول به ولتاژ معکوس و ولتاژ زیاد روی vcc و vcc می باشد همچنین دمای زیاد روی پایه ها بوسیله هویه ( چون پایه ها مستقیم به آیسی وصل می باشد ) .

### ماژول درايور موتور L298N

ماژول در ایور L298N با استفاده از چیپ ST L298N به طور مستقیم می تواند 2 عدد موتور DC یا یک استپر موتور را راه اندازی کند.

- جریان پیوسته: 2 آمپر
- جریان لحظه ای: 3 آمیر
- ولتا ورودى: 3 الى 30 ولت
  - توان: 25 وات
- سطح ولتار كنترلى: 0 و 5 ولت
- ابعاد: 43mm\*27mm43
- برای به حرکت در آور دن موتور ها, از در ایور L298n استفاده کرده ایم.
- دو سر مثبت و منفی موتور سمت چپ به out1 و out1 روی در ایور وصل می شوند. سرعت این موتور توسط پایه ی EnA و جهت حرکت آن با پایه های in1 و in1 تنظیم می شود. به این صورت که پایه ی EnA به پینی روی آر دوینو وصل می شود که سیگنال می pwm تولید می کند. با عوض کردن duty cycle این سیگنال, ولتاژ داده شده به دو سر موتور را تغییر داده (pulse width modulation) و در نتیجه سرعت حرکت موتور را کنترل میکنیم.
- عوض کردن جهت حرکت موتور از طریق عکس کردن جهت جریان ورودی به آن اتفاق می افتد این کار را با فرستادن صفر و یک به پایه های in1 و in2 انجام می دهیم به عنوان مثال کار را با فرستادن صفر و یک به پایه های in1 و یک high به موتور دهیم به عنوان مثال کار دو پایه ی یاد شده به هر کدام از 14 پین دیجیتال روی از دو بنو می تو انند و صل شوند.
  - به طور متناظر اتصالات برای موتور دوم انجام میشود. یعنی مثبت و منفی موتور سمت راست به out4 و out4 وصل می شوند. EnB به یک پین روی آردوینو که سیگنال pwm تولید کند و in3 و in4 به هر کدام از پین های دیجیتال روی آردوینو وصل می شوند.

### سنسور 1m35

معروفترین <u>Sensor</u> تشخیص دما موجود در بازار Lm35 میباشد ، این سنسور تغییرات دمای مورد نظر را به ولتاژ آنالوگ تبدیل میکند .

این سنسور دارای سه پایه میباشد در صورتی که سنسور روربروی ما قرار گیرد (بتوانیم نوشتههایش را ببینیم. (

اولین پایه ، سمت چپ ( vcc ) میباشد که به ۵ ولت وصل می شود.

پایه وسط ، ولتاژ خروجی ( Vout ) است که به میکروکنتر لر متصل می شود.

پایه سوم ، زمین ( GND ) سنسور است.

محدوده دمایی که این سنسور قادر به انداه گیری آن میباشد بین ۵۵- تا ۱۵۰+ درجه سانتیگراد است و این سنسور به ازای هر درجه سانتیگراد ۱۰ میلی ولت ولتاژ خروجی را تغییر میدهد. یعنی به ازای دمای ۱ درجه ، ولتاژ خروجی سنسور ۱۰ میلی ولت و به ازای ۱۰۰ درجه خروجی سنسور ۱۰۰۰ میلی ولت میباشد.

همچنین به ازای دمای ۲۰ در جه خروجی سنسور ۲۰۰۰ میلی ولت میباشد.

ولتاژ تغذیه این سنسور ۵ ولت میباشد ، همچنین بدنه آن قابلیت تحمل دما تا ۲۰۰ درجه سانتیگر اد را دارد.

از آنجا که مبدل آنالوگ به دیجیتال داخل میکروکنترلر مانند میکرو AVR ده بیتی است و ولتاژ مرجع آن بین صفر تا ۵ ولت است در نتیجه ولتاژ اندازه گیری شده را به ۱۰۲۴ قسمت تقسیم میکند پس می تواند سنسور دمای مورد نظر ما را به راحتی با دقت ۰٫۵ درجه سانتیگراد بخواند .


## گام اول: ابزار و قطعات مورد نیاز

استفاده از Arduino uno به عنوان پردازنده اصلی



2 \*

-ماژول راه انداز (درایور)موتور L298



# -ماژول Wireless NRF24L01 به همراه آداپتور



برد بورد


-سیم جامپر برد بورد

-چهار عدد باتری 1.5 ولتی


-جا باتری چهارتایی تخت




### -ربات قابل هدایت به همراه دو عدد موتور دنده دار




-سنسور 1m35 برای اندازه گیری دما در ایور




# گام دوم: اتصالات سخت افزار







در زیر تصویر واقعی از مدار را مشاهده میکنید



### گام سوم: کد آردوینو

برای اینکه موتور رو به جلو (forward) حرکت کند,بایستی موتور سمت راست ساعتگرد و سمت چپ پادساعتگرد بچرخند کد آردوینوی این حالت در زیر آورده شده است.

```
8 | int enA = 3;
9 int in1 = 6;
10 int in2 = 7;
11 int enB = 9;
12 int in3 = 8;
13 int in4 = 4;
15 void setup()
16 {
17 // set all the motor control pins to outputs
    pinMode (enA, OUTPUT);
19 pinMode(enB, OUTPUT);
20 pinMode(in1, OUTPUT);
21 pinMode(in2, OUTPUT);
22 pinMode(in3, OUTPUT);
23 pinMode(in4, OUTPUT);
24 }
25
26 void demoOne()
27 {
28 // this function will run the motors in both directions at a fixed speed
29 // turn on motor A
30 digitalWrite(in1, HIGH);
31 digitalWrite(in2, LOW);
32 // set speed to 200 out of possible range 0~255
33 analogWrite(enA, 80);
35
      // turn on motor B
36
37 digitalWrite(in3, LOW);
38 digitalWrite(in4, HIGH);
    // set speed to 200 out of possible range 0~255
40
    analogWrite(enB, 80);
41
```

برای اینکه موتور رو به عقب حرکت کند(backward) بایستی جای low و high را برای هر موتور عوض کرد.

```
void demoOne()
{
    // this function will run the motors in both directions at a fixed speed
    // turn on motor A
    digitalWrite(in1,LOW);
    digitalWrite(in2,HIGH);
    // set speed to 200 out of possible range 0~255
    analogWrite(enA, 200);


    // turn on motor B

digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
// set speed to 200 out of possible range 0~255
analogWrite(enB, 200);
```


#### کد1m35

```
1 float temp;
2 int tempPin = 1;
4 void setup() {
5 Serial.begin (9600);
6 }
7
8 void loop() {
9 temp = analogRead(tempPin);
10 // read analog volt from sensor and save to variable temp
11 temp = temp * 0.1074;
12 // convert the analog volt to its temperature equivalent
13 Serial.print("TEMPERATURE = ");
14 Serial.print(temp); // display temperature value
15 Serial.print("C");
16 Serial.println();
delay(1000); // update sensor reading each one second
18 }
```

در اولین مرحله از برنامه دوربین مورد نظر ما در برنامه لود شده و تصویر دوربین به صورت آنلاین قابل مشاهده می باشد.




تصویر در بلوک زیر نمایش داده میشود




حال با استفاده از vision asssistant برای هر مورد در قسمت color ایک نمونه از زنگ مورد نظر ساخته و به برنامه دستور میدهیم که به طور آنلاین آن را تشخیص دهد (دقت شود که بهتر است template زروی خود تصویر دریافتی از دوربین ساخته شود زیرا روند تشخیص بهتر و دقیقتر عمل می کند )

در این برنامه سه رنگ مختلف در color location به طور مجزا ساخته شده است




تصویر زیر مربوط به خود برنامه ویژن میباشد




حال در تصویر زیر با استفاده از اطلاعات خروجی ویژن در مورد تشخیص مکان هر رنگ اطلاعات را به صورت عددی و همچنین آرایه نمایش می دهیم این قسمت همان نمایش آنلاین مکان ربات (رنگ قرمز) میباشد

دقت شود که در این قسمت یک باکس مربعی(bounding box) برای ایجاد یک کادر رنگی دور تصویر تشخیص داده شده استفاده شده است.




در کد بالا میتوانید مختصات ربات را به صورت انلاین با مختصات پیکسلی مشاهده کنید

کد زیر مشابه کد بالا برای هدف و موانع می باشد:



دقت شود در کد بالا با فشر دن کلید show target positionمیتوانید موقعیت هدف را به طور آنلاین مشاهده کنید در غیر این صورت مختصات هدف نمایش داده نمیشود.


در کد زیر میتوانید با فشردن کلیدsee obstacles قابلیت تشخیص و مشاهده موانع را فراهم کتید در غیر این صورت موانع نشان داده نمیشوند



ς


برای مشاهده مسیر حرکت ربات به صورت آنلاین و به کمک نقطه از mathscript tool box استفاده کرده و کد متلب مورد نظر را در باکس mathscript nodeمینویسیم دقت شود که ورودی آن همان بردار مختصات ربات در هر لحظه می باشد.

به کمک کلید motion path امکان فعال سازی و غیر فعال سازی را فراهم میکنیم




در کد زیر قصد داریم به کمک مقایسه مختصات ربات و هدف قابلیت اعلام رسیدن ربات به نقطه مورد نظر را ایجاد کنیم

از آنجایی که اگر ربات خیلی خیلی به هدف نزدیک شود نقطه هدف دیگر برای دوربین قایبل تشخیص نیست و مختصات آنرا صفر وارد میکند (مختصات صفر در این برنامه عموما به معنی عدم تشخیص جسم توسط دوربین میباشد)پس تلاش ما این است که ربات تا حد ممکن یه هدف نزدیک باشد اما همچنان دوربین قابلیت تشخیص هدف را داشته باشد پس یک محدوده در اطراف هدف در نظر میگیریم که اگر ربات در آن محدوده قرار گرفت پیام رسیدن به کاربر اعلام میشد و یک چراغ نیز روشن میشود




حال به سراغ اندازه گیری دمای در ایور توسط سنسور Im35میرویم در کد زیر ابتدا اطلاعات روی پورت com که آردوینو به آن وصل است خوانده می شود.

ای کار در سه مرحله انجام می شود: ابتدا لب ویو پورت مورد نظر را شناسایی میکند که چون این مرحله فقط یک بار انجام می شود بیرون از حلقه while قرار می گیرد. سپس اطلاعات از پورت خوانده شده و بعد در انتها نیز بیرون حلقه بایستی پورت را ببندیم تا دیگر توسط ما اشغال نشده باشد.




حال باید قسمت عددی دما را از قسمت متنی آن جدا کنیم


در اینجا شما میتوانید هم دما را به صورت آنلاین (عددی و ترومتر) و همچنین آرایه ای از کلیه دماها مشاهده کنیم



در کد زیر باید حضور یا عدم حضور ربات در محدوده دید دوربین را چک کنیم قبلا هم گفته شد اگر جسمی در محدوده دید دوربین نباشد مختصات را صفر نشان میدهد پس از همین ایده برای این مورد استفاده میکنیم



در اینجا تمام اطلاعات از جمله مختصات لحظه ای ربات دمای در ایو میزان شارژ باتری و ساعت و تاریخ در یک فایل اکسل کلی نمایش داده میشود



ابتدا اطلاعاتی که روی پورت comقرار گرفته توسط لب ویو خوانده میشود و داده حاصل از stringبه numeric بدیل میشود .دقت شود که به علت تقسیم مقاومتی انجام داده شده این داده در واقع نصف شارژ کنونی باتری می باشد پس از آن از این مقدار در صد گیری شده اگر این در صد برابر صد باشد چراغ سبز میشود و مقدار battery charge condition اگر در صد بالاتر از 75باشد چراغ نارنجی میشود و حالت باتری highاست اگر بین , 75

15بود چراغ زرد میشود و حال باتری middle state استاگر کمتر از 15بود چراغ قرمز میشود و حالت باتری low

