Computer Applications in Control Project 3

Fateme changizian 9332682


Spring, 1397

در تحلیل حلقه باز سیستم و پس اعمال وروی پله مشاهده میشود که plant یک سیستم ناپایدار است حال مشخصات آن را بررسی میکنیم:


12


P = -----

s^3 + 80 s^2 + 700 s



- در این سیستم چون پاسخ پله به صورت صعودی افزایش مییابد پس peakآن در بی نهایت اتفاق می افتد و پارامتر هایی مثل زمان نشست ، اور شوت و مقدار steady stateدر این حالت نمیتوان تعریف کرد
 - دیاگرام بود و نایکوییست:





• حد بهره و حد فاز آن به صورت زیر است:

GmdB = Wgm=

73.3801 26.4575


Gm=

4.6667e+03

Wpm= 0.0171

Pm=89.8877

• دیاگرام مکان هندسی به صورت زیر است:



این سیستم سه قطب دارد:

POLES: 0, -70, -10

حال برای اینکه پار امتر های مطلوب ما برقرار شود لازم است در سیستم حلقه بسته کنترل کننده مناسبی قرار دهیم.

یار امتر های مطلوب:

Overshoot: less than 5% Settling time: less than 0.6s

Steady-state error: less than 1.5%

■ کنترلر LEADدر حوزه زمان

از آنجایی که سیستم حلقه باز ناپایدار بود پس پارامتر های مطلوب ما را در حالت گذرا برآورده نمیکند پس در ابتدا به سراغ کنترلر LEADرفته و پس از آن اگر پاسخ حالت دایم نیز برآورده نشد باید به سراغ طراحی کنترلر LAGنیز برویم.

در ابتدا کنترلر LEADرا به صورت زیر طراحی میکنیم:

ابتدا با توجه به پارامتر های مطلوب حالت گذرا زتا و امگا nرا می یابیم سپس از روی این مقادیر مکان قطب های مطلوب را به دست می اوریم

پس از آن به کمک شرط فاز و شرط اندازه مکان صفر و قطب های کنترل کننده و گین آن را می یابیم:

C1=(385*(s+10))/(s+15)

با قرار دادن این کنتر لر به صورت زیر پارامترهای ما بدین صورت تغییر می یابند:

Overshoot: 0.5096%

SettlingTime: 0.5458 sec

$$t_{S} = 0.66$$

$$t_{S} = 1.57$$

$$t_{S} = 0.66$$

$$t_{S} = 1.57$$

$$t_{S} = 0.65$$

$$t_{S} = 1.57$$

$$t_{S} = 0.65$$


$$t_{S} = 0.05$$

$$t_{S} = 0.65571199$$


$$t_{S} = 0.9092980316$$

$$t_{S} = 0.9092980316$$

$$t_{S} = 0.4$$



پاسخ پله سیستم به صورت زیر است:



■ کنترلر LEADدر حوزه فرکانس

در حوزه فرکانسی کنترلر را به گونه ای طراحی میکنیم که حد بهره و حد فاز را تا جای ممکن بهبود بخشد در این قسمت با استفاده از آزمون خطا توانستیم یه کنترلر زیر دست بیابیم:


C3=443*(1+0.13*s)

که پارامتر های سیستم را به صورت زیر بهبود بخشیده:

SettlingTime: 0.5940sec

Overshoot: 0%


نمودار بود سیستم پس از قرار دادن کنترلر:



■ کنترلر PID

در این قسمت از PID TUNER ، APPSرا انتخاب میکنیم و به کمک آن پارامترهای کنترلر را به گونه ای تغییر می دهیم که پارامترهای مطلوب ما محقق شود. با این روند کنترلر زیر را به دست اور دیم:


پاسخ پله پس از افزودن کنترلر:



کنترلر پارامترهای سیستم را به صورت زیر بهبود بخشیده:

SettlingTime: 0.2928 sec

Overshoot: 3.6823 %



State feedback controller ■

در این قسمت ابتدا به کمک تابع تبدیل معادله حالت را می یابیم

$$A = -80 -700 0$$

$$B = 1$$

0

0


$$C = 0 \quad 0 \quad 12$$

$$D = 0$$

Poleplacement:

Continuous-time closed loop transfer function:

پاسخ پله پس از افزودن کنترلر:



کنترلر پارامترهای سیستم را به صورت زیر بهبود بخشیده:

SettlingTime: 0.4387sec

Overshoot: 4.1719%


بخش چهارم:

■ اگر پارامترهای سیستم را ده درصد افزایش دهیم به طوری که تابع تبدیل به فرم زیر تبدیل شود:

s^3 + 88 s^2 + 770 s

قطب های آن به صورت زیر جا به جا میشود:


■ كنترلر LEADدر حوزه زمان



SettlingTime: 0.5474sec

Overshoot: 0.5455%

■ کنترلر LEADدر حوزه فرکانس



SettlingTime: 0.5922sec


Overshoot: 0%

Gm33 = Inf

Pm33 =-180

Gm33dB = Inf


■ کنترلر PID



SettlingTime: 0.3073sec

Overshoot: 3.4477%

State feedback controller ■



SettlingTime: 0.4387sec

Overshoot: 4.1719%