Kesmeler bir programın, daha önemli başka bir görevin

Kesme (Interrupt) Nedir?

- Kesmeler bir programın, daha önemli başka bir görevin yerine getirilmesi için kesilmesine izin veren bir mekanizmadır.
- Bu görevler tuş takımından bir karakter okunması veya farenin yeni koordinatlarının alınması gibi işlemler olabilir.
- Önceliği yüksek işlerin mikrodenetleyici tarafından ana programının akışının kesilerek yapılmasından sonra tekrar ana programın işleyişinin devam ettirilmesine kesme denir.

2

Kesme (Interrupt) Nedir?

 Eğer bir kesme kaynağından mikro denetleyiciye uyarı gelirse mikro denetleyici yapmakta olduğu işi bekletir, kesme alt programa gider, o programı çalıştırır daha sonra ana programa kaldığı yerden devam eder.

Kesmeler nerede kullanılır?

 Genellikle çok hızlı yapılması gereken işlemlerde anlık tepki verilmesi gereken yerlerde kullanılır. Mikroişlemcili Sistemler


3

Kesme (Interrupt) Nedir?

Kesme Örneği

- Bir arkadaşınız ile konuşarak yolda yürümektesiniz. Bu yürüyüşünüz esnasında arkanızdan ye yakından bir korna sesisin keskin keskin çaldığını duyduğunuzda ne yaparsınız?
- Elbette bu durumda öncelikle yapmakta olduğunuz konuşmayı keser, gerekirse yürüyüşünüzü durdurur ve arkaya bakarak bu kornanın nedenini anlamaya çalışırsınız.
- Olayın nedenini anladıktan sonra konuşmanıza devam edersiniz.

4



Neden Kesme? • PIC mikro denetleyicilerinde bir komut çevriminde sadece bir komut işlenir. Aynı anda birkaç iş birden yapmak için kesme islemi kullanılır. · Mikrodenetleyici iki işi aynı anda yapamadığı için bir işe, zamanlaması daha kritik olan bir işin sırası geldiğinde ara verilir. İlk işte nerede kalındığı **STACK** içerisine kaydedilir. • Kritik olan iş yapıldıktan sonra ilk işte kalınan yer **STACK** içerisinden okunur ve devam edilir.

PIC16F877 Kesme Özellikleri

- Kesme (interrupt) vektörü: Mikroişlemci program belleğindeki programı çalıştırırken, sırası belirsiz, acilen yapılması gerekli yordamları da çalıştırabilir.
- Sırası ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen bu işleri yapmak için mikroişlemci, bir yolla dışarıdan veya kendi içinden uyarılmalıdır.
- İç içe kullanılan alt programlar en çok sekiz olabilir. Bunlara kesme bölümleri de dahildir.
- Kesmeleri dahil etmezsek, yığın taşmasına neden oluruz.
- Yığın taşması oluştuğunda bizi uyaracak, herhangi bir uyarı (flag) kaydedicisi bulunmamaktadır.

PIC16F877 Kesme Özellikleri

INTCON REGISTER (KESME KAYDEDICISI)

- INTCON kaydedicisi, okunabilir ve yazılabilir bir kaydedicidir.
- Kapsamında TMRO / WDT kaydedicisi taşma uyarı bitleri, PORTB değişim ve dış kesme (RBO / INT pin interrupt) denetim bitleri, TMR0 kesme denetim bitleri bulunur.

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF
bit 7							

INTCON Kaydedicisi

