Mikroişlemcili Sistemler Ders Sunumları OneWire İletişim Protokolü

1-Wire İletişim

- 1-Wire ile tek hat üzerinden birden fazla cihazla haberleşme sağlanabiliyor.
- Hat karmaşasını ve haberleşme için gereken kanal sayısı azaltılmıştır.
- Hat üzerinde, tek slave cihaz varsa direk bu cihazla veri alışverişi yapılabiliyor.
- Eğer birden fazla cihaz varsa bu cihazların hepsinin ROM kodunun bilinmesi gerekiyor.
- Rom kodu cihazın kimlik bilgisi (ID) olmak üzere iletişim kurulmak istenen cihazın ROM kodu 1-Wire hattına iletiliyor ve artık diğer cihazlar için iletişim kesilmiş oluyor.
- Gerekli veriler alınıp gönderildikten sonra iletişim kurulmak istenen diğer cihazın ROM kodu hatta gönderilerek istenilen cihazla iletişim kurulmuş olunuyor.
- Ayrıca Maxim firmasının sensörleri veri yollarken CRC kodu ile birlikte veri göndermektedirler.
- Bu sistemde hata kontrolü imkanı sağlamaktadır.


. 3

1-Wire İletişim • 1-Wire (tek hat) protokolü Dallas (yeni adı Maxim) firmasının geliştirdiği tek kablo üzerinden çift yönlü veri aktarıma imkan veren bir protokoldür. • Her protokolde olduğu gibi burada da master ve slave kavramları var. • Genellikle master bir mikrondenetleyici, slave ise Maxim firmasının üretmiş olduğu çeşitli sensör ve çevre birimleri olarak karşımıza çıkıyor. 1-Wire Master 1-Wire 1-Wire 1-Wire Slave Slave Slave

1-Wire İletişim

- Bu arayüz üzerinden çift yönlü haberleşme sağlanabilir.
- Ayrıca besleme hattına gerek <u>duymaz</u>.
- Enerjisini hattan alabilme yeteneğine sahiptir.
- "Parasite Power" ismindeki güç sistemiyle hattaki enerjiyi dahili bir kapasite üzerinde toplayarak enerjisini oradan sağlar.
- DS18B20 gibi yine bu protokol ile haberleşen farklı ürünlerde ayrıca besleme girişi de bulunmaktadır.
- Bu şekilde enerjisini hat üzerinden değil de, besleme pininden de sağlayabilir.
- Bu durum uygulamalarda bize oldukça esneklik sağlar.
- Ayrıca yine maxim firmasının ürettiği IIC den OneWire protokolüne dönüştürme entegreleri de mevcuttur.

4





1-Wire İletişim • Şekilde de görüldüğü tek hat üzerinde birden çok OneWire cihaz bulunmaktadır. • Bu cihazlar üzerinde ürünün üretim aşamasında dahili ROM Hafızasına kaydedilen 64 bitlik bir ROM Code u bulunmaktadır. Bu ROM Code her ürün için farklıdır. • Bu şekilde hattaki birden çok OneWire cihazı tanıyabilme veya eşleştirme mümkün kılınmıştır.



MikroC OneWire Fonksiyonları

Ow Reset; Sensörü resetlemek için kullanılır.

- Örnek; Ow_Reset(&PORTE, 2);
- E2 pinine bağlı sensör resetleniyor. Cihazın, iletişime hazır olup olmadığı kontrol ediliyor. (Return; 0: Hazır, 1: Hazır Değil)

Ow_Read; Sensörden veri okumak için kullanılır.

- Örnek; unsigned short tmp = Ow_Read(&PORTE, 2);
- E2 pini üzerinden sensör verisi okunur.

Ow_Write; Sensöre veri yazmak için kullanılır.

- Örnek; Ow_Write(&PORTE, 2, 0xCC);
- E2 pini üzerinden sensöre 0xCC değeri gönderiliyor.

9

MikroC OneWire Örnekleri sbit LCD_RS at RB2_bit; temp whole = temp2write >> RES_SHIFT; sbit LCD_EN at RB5_bit; sbit LCD_D4 at RD4_bit; // Convert temp_whole to characters sbit LCD_D5 at RD5_bit; if (temp_whole/100) sbit LCD_D6 at RD6_bit; text[0] = temp_whole/100 + 48; sbit LCD_D7 at RD7_bit; sbit LCD RS Direction at TRISB2 bit; sbit LCD EN Direction at TRISB5 bit: text[1] = (temp_whole/10)%10 + 48; // Extract tens digit sbit LCD D4 Direction at TRISD4 hit: text[2] = temp_whole%10 + 48; sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit; shit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit: // Extract temp_fraction and convert it to unsigned int sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; temp_fraction = temp2write << (4-RES_SHIFT); temp_fraction &= 0x000F; const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 9; temp_fraction *= 625; char *text = "000.0000"; // Convert temp fraction to characters text[4] = temp fraction/1000 + 48;// Extract thousands digit void Display_Temperature(unsigned int temp2write) { text[5] = (temp_fraction/100)%10 + 48; const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8; // Extract hundreds digit char temp whole: text[6] = (temp_fraction/10)%10 + 48; unsigned int temp_fraction; $text[7] = temp_fraction%10 + 48;$ // Check if temperature is negative // Extract ones digit if (temp2write & 0x8000) { text[0] = '-'; // Print temperature on LCD temp2write = ~temp2write + 1; Lcd_Out(2, 5, text);

DS1820 Sıcaklık Sensörü

- Tek kablo üzerinden haberleşebilen dijital sıcaklık sensörüdür.
- Birden fazla sensörü aynı pine bağlamak mümkündür.
- Her sensörün içine donanımsal olarak yazılmış 64 bitlik seri numarası bulunmaktadır.
- Bu nedenle bütün sensörler eşsizdir.
- · Haberleşme için eşsiz tek bacak kullanır.
- Haberleşme hattından gücü karşılanır; 3 V ve 5.5 V arasında çalışır.
- · -55°C to +125°C arası sıcaklıkları ölçer.
- -10°C to +85°C arasında ±0.5°C doğrulukta ölçer.



```
//--- Perform temperature reading
void main() {
                                                           Ow_Reset(&PORTE, 2);
ANSEL = 0;
                     // Configure AN pins as digital I/O
                                                           // Onewire reset signal
 ANSELH = 0;
                                                           Ow Write(&PORTE, 2, 0xCC);
C1ON bit = 0;
                     // Disable comparators
                                                           // Issue command SKIP ROM
C2ON_bit = 0;
                                                           Ow_Write(&PORTE, 2, 0x44);
                                                           // Issue command CONVERT T
Lcd_Init();
                                                           Delay_us(120);
Lcd Cmd( LCD CLEAR);
Lcd Cmd( LCD CURSOR OFF);
                                                           Ow_Reset(&PORTE, 2);
Lcd_Out(1, 1, " Temperature: ")
                                                            Ow_Write(&PORTE, 2, 0xCC);
Lcd_Chr(2,13,223);
                                                           // Issue command SKIP ROM
// Different LCD displays have different char code for degree
                                                           Ow_Write(&PORTE, 2, 0xBE);
// If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
                                                            // Issue command READ SCRATCHPAD
Lcd_Chr(2,14,'C');
                                                            temp = Ow_Read(&PORTE, 2);
                                                           temp = (Ow_Read(&PORTE, 2) << 8) + temp;
                                                           //--- Format and display result on Lcd
                                                           Display_Temperature(temp);
                                                           Delay_ms(500);
                                                          } while (1);
```

