## T.C.

## SAĞLIK BAKANLIĞI

## TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Beypazarı Devlet Hastanesi

**BEYPAZARI** 

PPRC BORU, DİRSEK, MAŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 20 °C'de PN25 bara dayanımı olmalıdır.
- En az 50 yıl ömürlü olmalıdır.
- 95 °C'de de kullanılabilir olmalıdır.
- Kolay kaynak edilebilir.
- Kısa sürede döşenebilir.
- Firesiz uygulama yapılabilir olmalıdır.
- Korozyon olmamalıdır.
- Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralma yapmamalıdır.
- Paslanıp içme suyunu kirletmemelidir.
- 0°C'nin altında çatlama yapmamalıdır.
- Elastik yapısı ile zor pozisyonlarda kolaylıkla döşenebilir.

Türk standart numaraları ise TS 9937 ve TS 11755 uygun olmalıdır. Alman normu olarak da DIN 8077 DIN 8078 standartlarına da uygun olmalıdır.

Erdoğan ESENDİR Beypazarı Devlət Hastanesi Teknisyen

Huseyin Hilmi ÖZTÜR Hariye Malikser Müdür Y.