лувиирик/итвии р**е**Ğі∟рік.

Stok Takip Kapsamındadır / Kapsamında Değildir.

TALEBE YÖNELİK GEREKÇE VE GÖRÜŞLER

120-12-04 NETWORK SWITCH 48 PORT

0

BKANŞ KODU

: BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

Yukarıda belirtilen talebin satın alınması hususunu onayınıza arz

HASTANEMİZ NETWORK CİHAZLARININ BAZILARI ARIZALI OLDUKLARI İÇİN SIK SIK HİZMETLERDE İNÜ TAMAMLAMIŞ NETWORK SWITCH LERININ DEĞİŞTİRİLMESI İÇİN YENİ NETWORK ÖLERE ÇOK ACİL İHTİYAÇ VARDIR.

UMAO TALEP FORMU

Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hət ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ТÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

SAĞLIK BAKANLIĞI

MALZEMENIN ADI

J.C.

IMIAI8	TALEP MİKTAR	ant kopu
1237	10/2016	/LL: ON / I'VI
	171	yfa No:

20

iniaia	avisin com	
1237	/9102/01/	Talep Tarihi / No: 11

Künye No:

....1 20....

....1 1 20....

....1 Z0....

....1 20....

....1 /

HIAAT

Hastane

ldari Mali Hizmetle

Kaşe i mza Idari ve Malih Kamerier Müdür Muran ERENYA

Klinik Idari Sorumlusu

Gligiseyen Mahend

STOK Takip KATONK / BILLIN

KAŞE / İMZA

TBQA

isioite

Sal

KOK

SYÇFIK BYKYNFIÇI

HYZLYNEZI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

NELMOKK SMILCH LEKNÍK ŠVKLNYWESÍ

	KONN	1.

kullanılmak üzere Bilgisayar Teknik Şartnamesidir. Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi muhtelif birimlerinde

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2 Hastanemiz bünyesinde bulunan 14858C - HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC 2.1 Anahtar üzerinde 48 port 10/100,2 port 10/100/1000,2 port SFP bulunmalıdır.

2.3 En az 2 modül slotu olmalıdır. model modüller takılabilmelidir.

2.4 10/100/1000 portlar Auto-MDIX özelliğine sahip olmalı böylelikle çapraz veya düz

2.5 Cihazin data iletim kapasitesi 13 million pps' den (64-byte packets) az olmamalıdır. bağlantı ayarlaması otomatik olarak yapılmalıdır.

2.6 Latency (gecikme) degeri gigabit portlar için 5 mikrosaniyeden, 10 gigabit portlar için

2.7 Birden fazla konfigürasyon dosyası tutulması için yeterli Flash bellek ile teklif ise 3 mikrosaniyeden fazla olmamalıdır.

2.9 Yeni Jenerasyon IPv6 desteği bulunmalıdır. IPv4 protokolünden IPv6 protokolüne geçiş 2.8 Layer 2 yönlendirme desteklenecektir. edilmelidir.

için her iki protokolün kullanımına imkan vermelidir.

adreslerinin ilgili portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz 2.10 Port güvenliği özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC

RADIUS ve TACACS+ protokolleri ile kimlik tanımlama ÖZEJIIKIETINI kullanıcı ve cihazların ağa girişleri engellenebilmelidir.

sorgulanabilmelidirler. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından 21.2 desteklemelidir.

Port bazında Web tabanlı ve MAC adresi tabanlı kimlik tanımlama metodunu

Port başına aynı anda birden fazla kimlik tanımlama metoduna (802.1x, Web Tabanlı desteklemelidir.

Kimlik kontrolüne bağlı dinamik VLAN ataması gerçekleştirilebilmelidir. Port başına aynı anda birden fazla 802.1x kullanıcısı desteği bulunmalıdır. 2.15 veya Mac Tabanlı) destek vermelidir.

İstenmeyen ARP Broadcast saldırılarına karşın güvenlik önlemi olarak dinamik ARP 71.2 2.16

koruması özelliği bulunmalıdır.

Secure Sockets Layer (SSL) protokolü desteklenmelidir. SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır. 2.18

Herhangi bir tarayıcı ile HTML tabanlı, HTTP ve HTTPS protokolleri ile uzaktan 02.2 61.2

MAJARTAUY MAMAPAN YOR MAN

SUMPVI/v2c protokolleri desteklenmelidir. 12.2 yönetilebilir olmalıdır.

IEEE 805.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya benzeri 77.7

bir protokol desteği bulunmalıdır.

ESPWW : PN 11718

T	1 100	Sayfa
Ser.	1 8 6	CARLE OF THE

	AYAN PROMISE AYAN PROMISE Islandom reperiore SSAST ON INAS	Book Mothers	
	WALESTALLY NAME AND ASSAULT ASSAULTS	izgnetzek Jzyk Jgy (1869) Gerana Kand Iaúz nedig	
Birim Yetkilisi	Birim Yetkilisi	Birim Yetkifisi	
		geçerlidir.	
	Manuel Monder of the services		3.2.
sdilmeyecektir. rsa idari şartname hükümleri	ikleri taşımayan ürünler kabul o	Madde 2 de belirtilen özell	3.1.
		KYBOL VE MUAYEN	3.
		boyutta olmalıdır.	
standart rack montajina uygun	e əbniğilnirəb mə 22 ,əbniğilə		
onurga switch ile 406zl model omurga switch ile	ominible degisting	i ünüg i l isak cihaz l iş günü 1.29 Cihazlar hastanemiz bi	
Ollian, galanu Kapammaaki	digi süre boyunca) garanını	olinalina) myod mim 8cc	
ücretsiz olarak sağlanmalıdır.	i irriniin vasam süresi bovunca	inglamelleaning and and	
	niting) özelliği olmalidir.	ni I ste a) emplarare -111	
ne desteği olmalıdır.	larına gore trafik önceliklendiri	7.25 TCP/UDP Port numara IEEE 802. Ip traite once	
	eliklendirme desteri omitanum.	one difering COS days	
	rotokolü desteği bulunmalıdır.	2.23 IP Teleton give of and I Line is a	
ayarlarının otomatik olarak	idio nelV av 200 amplyodie	. 1: 3 ; 12	

TUTANAKTIR

anahtarının (switch) arıza yapması olarak tespit edilmiştir. uğrama nedeninin güvenlik cihazındaki bazı konfigürasyon bozuklukları ve ağ Arızaya müdahale edildiği esnada internet ve diğer network hizmetlerinin kesintiye 29.09.2016 saat:11:00 itibari ile bazı birimlere internet hizmeti sunulamamıştır. ve Sesa programları çalışmamış, hastalara manüel olarak hizmet sunulmuştur. 28.09.2016 tarihinde Saat: 13:30 'de hastanemizde internet erişimi kesilmiştir. HBYS

ev farih saat:13:00 itibariyle arıza giderilmiş ve tüm hastaneye internet ve

idari ve Mali İşler Müdür

diğer ağ hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Yukarıdaki durum iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.

Bildisayar

Pinar KAYA

Bilgisayar Mühendisi