


SEPT2023
HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC
3 (tiga) bulan sekali
HSEMS Manual
Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.
Snatch Block 3 tonnes Double Steel (MKK)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/190

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	-			
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK		—		
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	C	
					5CM	6CM	6CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	—	-	

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 28.9.2023

Disahkan Oleh: 
 Nama: Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 No Pekerja: Jurutera-Talian (Preventive Maintenance 4)
 Tarikh: 28/09/23
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad

SEPT2023


HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali


HSEMS Manual


Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.

Snatch Block 3 tonnes Double Steel (MKK)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/189

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	—	—	—	—			
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—			
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	C	
					5CM	6CM	6CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	—			


Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 28.9.2023


Disahkan Oleh: 
 Nama:
 No Pekerja:
 Tarikh:
 Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad


SEPT2023

HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC
3 (tiga) bulan sekali
HSEMS Manual
Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.
Snatch Block 3 tonnes Double Steel (MKK)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/188

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	-	-	-	-	-	-	
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	-	-	-	
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	B C	cA
					5CM	6CM	6CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	-	-	

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 2892023

Disahkan Oleh: 
 Nama: Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 No Pekerja: Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
 Tarikh: 28/09/23
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad

SEPT2023

HSEMS Checklist Element :

Tanggungjawab:

Kekerapan:

Rujukan

Objektif

3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)

Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali


HSEMS Manual

Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.


Snatch Block 3 tonnes Double Steel (MKK)

No Pendaftaran:

TNBT/AM/KLUG/OHL/187


No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	- —			
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—			
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	C	
					5CM	6CM	6CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	- —			

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M



Diperiksa Oleh: 
 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 28.9.2023

Disahkan Oleh: 
 Nama:
 No Pekerja
 Tarikh
Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad

SEPT2023
HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC
3 (tiga) bulan sekali
HSEMS Manual
Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.
Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/200

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	-	—	—	
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—	—	—	
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	C	
					7CM	8CM	8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	—	—	

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh:
Nama:
No Pekerja:
Tarikh:

Mohamad shakir
10099228
28.9.2023
Disahkan Oleh:
Nama:
No Pekerja
Tarikh

28/09/23
Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
Jurutera Taliān (Preventive Maintenance 4)
Grid Maintenance South (S2 KLUG)
Bahagian Grid
Tenaga Nasional Berhad

SEPT2023
HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC
3 (tiga) bulan sekali
HSEMS Manual
Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.
Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/199

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	-	—		
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—			
3.		B	STOR	OK	A	B	C	
					7CM	8CM	8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	—		

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh:

Nama:

No Pekerja:

Tarikh:


Mohamad shakir

10099228


28.9.2023

Disahkan Oleh:

Nama:

No Pekerja:

Tarikh:



Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
Grid Maintenance South (SZ KLUG)
Bahagian Grid
Tenaga Nasional Berhad

28/09/23

HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)


Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali

HSEMS Manual


Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.

Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/198


No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	-	—	—	
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—	—	—	
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	AB	BC	CA	
					7CM	8CM	8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	—	—	

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
Nama: Mohamad shakir
No Pekerja: 10099228
Tarikh: 28.9.2023

Disahkan Oleh: 
Nama:
No Pekerja
Tarikh:
28/09/23
Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
Grid Maintenance South (SZ KLUG)
Bahagian Grid
Tenaga Nasional Berhad

SEPT2023
HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)
Safety Rep. / PIC
3 (tiga) bulan sekali
HSEMS Manual
Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.
Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/197

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	- —	- —	- —	-	—		
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	-	—		
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A B 7CM	B C 8CM	C A 8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-	—		

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 28/9/2023

Disahkan Oleh: 
 Nama:
 No Pekerja
 Tarikh
Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 Jurutera Talian(Preventive Maintenance 4)
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad

GRID-MGMT-810-01-QR-3A.13 (2.15)



**TENAGA
NASIONAL BERHAD**

TNB GRID.

SEPT2023

HSEMS Checklist Element :

Tanggungjawab:

Kekerapan:

Rujukan

Objektif

3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)

Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali

HSEMS Manual

Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.

Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)

No Pendaftaran:

TNBT/AM/KLUG/OHL/196

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan	Tarikh Selesai			
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	-	-	-	-				
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	—				
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A	B	C	A	
					7CM	8CM	8CM		
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-				

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh:

Nama: Moharrad shakir
No Pekerja: 10099228.....
Tarikh: 28.9.2023.....

Disahkan Oleh:

Nama: 28/09/23
No Pekerja
Tarikh
.....
Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR

GRID-MGMT-810-01-QR-3A.13 (2.15)

SEPT2023

HSEMS Checklist Element :

Tanggungjawab:

Kekerapan:

Rujukan

Objektif

3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)

Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali


HSEMS Manual

Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.


Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)

No Pendaftaran:

TNBT/AM/KLUG/OHL/195

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	-	-	-	-			
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	-			
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	AB	B C	c A	
					7CM	8CM	8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-			-

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh:

 Nama: Mohamad shakir
 No Pekerja: 10099228
 Tarikh: 28.9.2023

Disahkan Oleh:

 Nama: Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
 No Pekerja:
 Tarikh: 28/09/23
 Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
 Grid Maintenance South (SZ KLUG)
 Bahagian Grid
 Tenaga Nasional Berhad

HSEMS Checklist Element :
Tanggungjawab:
Kekerapan:
Rujukan
Objektif
3A.13 Lifting Appliances & Gear (Wire Rope & Chain Sling)


Safety Rep. / PIC

3 (tiga) bulan sekali


HSEMS Manual


Memastikan peralatan mengangkat berkeadaan baik melalui pengujian & pemeriksaan berterusan.

Snatch Block 2.5 tonnes Double Steel (ALPS)
No Pendaftaran:
TNBT/AM/KLUG/OHL/194

No	Penerangan	Prestasi	Lokasi/ Peralatan	Catatan/Komen	Tindakan Pembetulan			Tarikh Selesai
1.	Keadaan Wire Rope & Chain Sling: 1.1 Putus/rosak/retak 1.2 Lusuh,berkarat,bengkok	-	-	-	-			
2.	Keadaan Tempat Simpanan Senantiasa Tergantung	B	STOR	OK	-			
3.	Bukaan hook diukur. 	B	STOR	OK	A B	B C	C A	
					7CM	8CM	8CM	
4	Safety latches berada dalam keadaan yang baik. Bukaan tidak lebih daripada 15 %.	B	STOR	OK	-			

Petunjuk Prestasi :	
1. Baik	B
2. Memuaskan	M
3. Tidak Memuaskan	T/M

Diperiksa Oleh: 
Nama: Mohamad shakir
No Pekerja: 10099228
Tarikh: 28.9.2023

Disahkan Oleh: 
Nama: Ir. MOHD FIRDAUS BIN MOKTAR
No Pekerja:
Tarikh: 28/09/23
Jurutera Talian (Preventive Maintenance 4)
Grid Maintenance South (SZ KLUG)
Bahagian Grid
Tenaga Nasional Berhad