
ڈرائر کی دیکھ بھال

LG ڈرائر، DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 سیریز (ماڈل کی تصدیق باقی)


اہم: صفائی سے پہلے ڈرائر بند کریں اور پلگ نکالیں۔ کبھی سخت کیمیکل، سالوینٹ، اسٹیل وول یا رگڑنے والے کلینر استعمال نہ کریں۔ لنٹ فلٹر لگائے بغیر ڈرائر کبھی نہ چلائیں۔

1 لنٹ فلٹر، ہر لوڈ



لنٹ فلٹر (1)۔ گائیڈ، صفحہ 49۔


- ہر لوڈ سے پہلے دروازہ کھولیں اور فلٹر سیدھا اوپر کھینچیں۔



انگلیوں سے روئی لپیٹ کر اتاریں۔ گائیڈ، صفحہ 49۔

- انگلیوں سے روئی لپیٹ کر اتاریں، یا ویکیوم کریں۔
- کلک ہونے تک مضبوطی سے واپس دبائیں۔

2 ضرورت ہو تو فلٹر دھوئیں



بند فلٹر کو گرم صابن والے پانی میں دھوئیں۔ گائیڈ، صفحہ 50۔

- صاف فلٹر کو روشنی کے سامنے کریں۔ اگر گندا یا فیبرک سافٹنر سے بند لگے تو گرم صابن والے پانی میں دھوئیں۔
- واپس لگانے سے پہلے پوری طرح سوکھنے دیں۔
- بہت روئی والے لوڈ، جیسے نئے تولیے: سائیکل بیچ میں روکیں اور فلٹر صاف کریں۔

3 اندر اور باہر

- باہر: گرم پانی اور ہلکا، نہ رگڑنے والا ڈٹرجنٹ۔ گری چیزیں فوراً صاف کریں۔
- دروازے کا منہ اور ربڑ: نرم گیلے کپڑے سے روئی اور مٹی صاف کریں۔
- دروازے کا شیشہ: گرم صابن والے پانی کے ساتھ نرم کپڑا، پھر پونچھ کر سکھائیں۔
- ڈرم: اسٹین لیس اسٹیل کلینر، اس کے لیبل کے مطابق۔

4 ڈرائر کے اردگرد

- ڈرائر کے اردگرد اور نیچے کی روئی اور مٹی باقاعدگی سے ویکیوم کریں۔
- اگر سکھائی سست ہو جائے یا ہوا کمزور لگے تو پراپرٹی مینجمنٹ کو بتائیں: وینٹ ڈکٹ بند ہو سکتی ہے۔
- ڈرائر کے اوپر یا پاس کوئی آتش گیر چیز نہ رکھیں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: ڈرائر کے پیچھے یا باہر والے وینٹ کے گرد روئی جمع ہو رہی ہے، **Duct blockage** کا پیغام آتا ہے، یا Flow Sense اشارہ 4 لکیریں دکھاتا ہے: وینٹ ڈکٹ صاف کرنی ہے (گائیڈ کے مطابق ہر مہینے دیکھیں اور سال میں کم از کم ایک بار صاف کریں)۔ جلنے کی بو۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

LG ڈرائر DL*X650، DL*X550 اور DL*X670 کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual MFL71996102 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026۔