دليل النشّافة

# حل مشكلات النشّافة

نشّافة LG، سلسلة DL*X550 أو DL*X650 أو DL*X670 (يُرجى تأكيد الطراز)

**مهم: Duct blockage (90%، 80% أو 95%)**: توقف عن استخدام النشّافة. يحذّر الدليل من أن تشغيلها مع فتحة تهوية مسدودة أمر خطير وقد يسبب حريقاً. اتصل بإدارة العقار.

## 1 لا تعمل

- اضغط **Power**، واختر برنامجاً، وأغلق الباب، واضغط **Start/Pause**. إذا انتظرت طويلاً بعد الاختيار، تنطفئ النشّافة.
- الأزرار تصفّر ولا يحدث شيء؟ **Control Lock** مفعّل. اضغط **Options**، وأدِر المقبض إلى Control Lock، واضغط ✔، واختر Off، واضغط ✔.
- لا شيء يضيء: قد يكون القاطع الكهربائي مفصولاً. اتصل بإدارة العقار.
- تبدأ وحدها كل بضع دقائق بعد البرنامج: هذا **Wrinkle Care**. أمر طبيعي.

## 2 تجفيف بطيء أو ملابس رطبة

- نظّف فلتر الوبر قبل كل حمولة. اغسله إذا بدا مسدوداً (انظر العناية بالجهاز).
- لا تملأ أكثر من اللازم. حمولة صغيرة جداً: أضف بضع قطع.
- جفف القطع الثقيلة منفصلة عن الخفيفة. افرد اللحاف السميك في منتصف البرنامج.
- لا حرارة في بداية Normal: **Energy Saver** مفعّل. طبيعي؛ يمكنك إيقافه.
- **Flow Sense** يُظهر 4 أشرطة: فتحة التهوية مسدودة جزئياً. اتصل بإدارة العقار.

## 3 الرسائل

- **Duct blockage**: انظر مربع "مهم".
- **Temp sensor error**: أطفئ النشّافة واتصل بإدارة العقار.
- **Power supply** أو **Power issue** أو **High voltage** أو **Low voltage**: اتصل بإدارة العقار.

## 4 الملابس وأمور طبيعية

- تجاعيد: أخرج الملابس فوراً، استخدم وقتاً أقصر أو Dry Level أقل، أو استخدم **Wrinkle Care**.
- كهرباء ساكنة: تجفيف أقصر، منعّم أقمشة، أو **Low Static**.
- وبر على الملابس: نظّف الفلتر، وجفف المناشف منفصلة عن الملابس الداكنة. افحص الجيوب بحثاً عن مناديل.
- انكماش: اتبع ملصقات العناية، واستخدم إعداد حرارة منخفضاً.
- البخار: تنقيط ماء، أو عدم ظهور بخار، أو توقف الحوض: أمور طبيعية.
- رائحة النشّافة الجديدة: طبيعية، تزول بعد بضع دورات.

**توقّف واتصل بإدارة العقار: Duct blockage** أو **Temp sensor error** أو رسالة **Power supply** أو **Power issue** أو **voltage**. رائحة احتراق أو دخان. لا حرارة بعد فحص المربعات أدناه. البخار لا يعمل. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71996102 من الشركة المصنّعة لنشّافات LG طراز DL*X550 وDL*X650 وDL*X670. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.