ڈرائر گائیڈ

ڈرائر کے مسائل کا حل

LG ڈرائر، DL*X650، DL*X550 یا DL*X670 سیریز (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: Duct blockage (90%، 80% یا 95%): ڈرائر کا استعمال بند کریں۔ گائیڈ خبردار کرتی ہے کہ بند وینٹ کے ساتھ چلانا خطرناک ہے اور آگ لگ سکتی ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

1 شروع نہیں ہوتا

- **Power** دبائیں، سائیکل چنیں، دروازہ بند کریں، **Start/Pause** دبائیں۔
- چننے کے بعد بہت دیر کی تو ڈرائر بند ہو جاتا ہے۔
- بٹن بیپ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا؟ **Control Lock** آن ہے۔ **Options** دبائیں، نوب کو Control Lock پر گھمائیں، ✔ دبائیں، Off چنیں، ✔ دبائیں۔
- کچھ نہیں جلتا: بریکر بند ہو سکتا ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- سائیکل کے بعد ہر چند منٹ خود چلتا ہے: یہ **Wrinkle Care** ہے۔ معمول ہے۔

2 آہستہ سکھانا یا نم کپڑے

- ہر لوڈ سے پہلے لنٹ فلٹر صاف کریں۔ بند لگے تو دھوئیں (دیکھ بھال دیکھیں)۔
- زیادہ نہ بھریں۔ بہت چھوٹا لوڈ: کچھ کپڑے اور ڈالیں۔
- بھاری چیزیں ہلکی سے الگ سکھائیں۔ بھاری رضائی بیچ میں کھول دیں۔
- Normal کے شروع میں گرمی نہیں: **Energy Saver** آن ہے۔ معمول ہے؛ آپ اسے بند کر سکتے ہیں۔
- **Flow Sense** 4 لکیریں دکھاتا ہے: وینٹ جزوی طور پر بند ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

3 پیغامات

- **Duct blockage**: "اہم" خانہ دیکھیں۔
- **Temp sensor error**: ڈرائر بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- **Power supply**، **Power issue**، **High voltage** یا **Low voltage**: پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

4 کپڑے اور معمول کی باتیں

- شکنیں: فوراً نکالیں، کم وقت یا کم Dry Level رکھیں، یا **Wrinkle Care** استعمال کریں۔
- اسٹیٹک: کم دیر سکھائیں، فیبرک سافٹنر، یا **Low Static**۔
- کپڑوں پر روئی: فلٹر صاف کریں، تولیے گہرے کپڑوں سے الگ سکھائیں۔ جیبوں میں ٹشو دیکھیں۔
- سکڑنا: کیئر لیبل پر عمل کریں، کم گرمی کی سیٹنگ استعمال کریں۔
- اسٹیم: پانی ٹپکنا، بھاپ نظر نہ آنا، یا ڈرم رکنا: معمول ہے۔
- نئے ڈرائر کی بو: معمول ہے، چند سائیکل کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: Duct blockage، Temp sensor error، یا Power supply، Power issue یا voltage کا پیغام۔ جلنے کی بو یا دھواں۔ نیچے کے خانے دیکھنے کے بعد بھی گرمی نہیں۔ اسٹیم کام نہیں کرتی۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

LG ڈرائر DL*X650، DL*X550 اور DL*X670 کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual MFL71996102 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.