دليل الغسالة

حل مشكلات الغسالة

غسالة LG بتحميل أمامي WM5500H*A أو WM6500H*A (يُرجى تأكيد الطراز)

مهم: تسرّب ماء، أو رسالة **Water too high**: توقف عن استخدام الغسالة، وأغلق صنابير الماء الخاصة بها إن كنت تعرف مكانها، واتصل بإدارة العقار فوراً.

1 لا تعمل

- اضغط **Power**، واختر برنامجاً، وأغلق الباب بالكامل، ثم اضغط **Start/Pause**. إذا انتظرت طويلاً بعد الاختيار، تنطفئ الغسالة.
- الأزرار تصفّر ولا يحدث شيء؟ **Control Lock** مفعّل. اضغط **Options**، وأدِر المقبض إلى Control Lock، واضغط ✔، واختر Off، واضغط ✔.
- **Door open** أو **Door unlocked**: افتح الباب وأغلقه. تأكد أنه لا شيء عالق في الجوان.
- الشاشة تبقى مطفأة: قد يكون القاطع الكهربائي مفصولاً. الغسالة التي تُركت في البرد يجب أن تدفأ أولاً.
- **Power failure**: اضغط **Start/Pause** لإعادة التشغيل.

2 الرسائل

- **Water supply**: قد لا تكون صنابير الماء مفتوحة بالكامل، أو أن خرطوماً ملتوٍ. اتصل بإدارة العقار.
- **Unbalance**: الحمولة صغيرة جداً أو متشابكة. أوقف مؤقتاً، وفرّد الملابس، أو أضف بضع قطع مشابهة.
- **Oversudsing**: منظف زائد. تزيل الغسالة الرغوة لمدة ساعتين (2) تقريباً. استخدم منظف HE أقل في المرة القادمة.
- **Motor error**: انتظر 30 دقيقة وأعد التشغيل.
- **Drainage**: نظّف فلتر التصريف (انظر العناية بالجهاز)، أو اتصل بإدارة العقار.
- **Freeze error**: اتصل بإدارة العقار.

3 أصوات، روائح، وقت

- طقطقة، فحيح، طنين، خضخضة: أمور طبيعية.
- خشخشة: عملات أو مفاتيح. افحص الحوض وفلتر التصريف (انظر العناية بالجهاز).
- خبط أو اهتزاز: أوقف مؤقتاً وفرّد الحمولة.
- تتوقف بضع دقائق ثم تعاود العمل: حماية المحرك، أمر طبيعي. الوقت المتبقي مجرد تقدير.
- رائحة عفن: شغّل **Tub Clean**، ونظّف جوان الباب وفلتر التصريف، واترك الباب مفتوحاً، واستخدم منظف HE أقل.
- بقي منظف في الدرج: أغلقه بالكامل قبل البدء، ولا تملأه أكثر من اللازم.

توقّف واتصل بإدارة العقار: تسرّب ماء. **Water too high** أو **No water detected** أو **Vibration sensor** أو **Steam error** أو **No temp detected** أو **Voltage abnormality**. **Motor error** بعد الانتظار 30 دقيقة. رسالة تعود بعد إعادة التشغيل. رائحة احتراق أو دخان. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71964314 من الشركة المصنّعة لغسالات LG طراز WM5500H*A وWM6500H*A. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.