## Lüftung Ventilation

Anschalten bei Verwendung von Fräse oder Lasercutter. *Turn on if lasercutter or milling machine is in use.* 

Erst ausschalten, wenn sowohl Lasercutter, als auch Fräse nicht mehr genutzt werden.

Es danken die Raumluftqualitätsbeauftragen, der Brandschutz, die Gebäudesicherheit, ein freundlicher Lötkolbenswinger von nebenan, alle anderen FabLab-Nutzer, sowie Frau Bundeskanzler mit den Worten "Wir schaffen das.". Hail Eris! All hail Discordia!

