Lüftung

Anschalten bei Verwendung von Fräse oder Lasercutter.

Erst ausschalten, wenn sowohl Lasercutter, als auch Fräse nicht mehr genutzt werden.

Es danken die Raumluftqualitätsbeauftragen, der Brandschutz, die Gebäudesicherheit, ein freundlicher Lötkolbenswinger von nebenan, alle anderen FabLab-Nutzer, sowie Frau Bundeskanzlerin mit den Worten "Wir schaffen das.". Hail Eris! All hail Discordia!

