

PAKTA KEAMANAN OPERASIONAL & INTEGRITAS PT PERTAMINA (PERSERO)

Saya, Capt. Rapiq	Nakhoda MT BIRA	
Guna menjunjung aspek HSS	SE dalam kegiatan distribusi Bahan Ba	akar Minyak (BBM)
dan/atau produk turunan lainr	nya dari proses pengolahan Minyak Bur	ni di Terminal BBM

PT Pertamina (Persero), serta dalam rangka mewujudkan kegiatan operasional perkapalan yang berintegritas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

- Menjalankan prosedur operasional bongkar/muat BBM sesuai International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT).
- Melakukan pengawasan secara melekat, namun tidak terbatas pada crew kapal, petugas operasional TBBM, surveyor, maupun pihak-pihak lain yang berada di sekitar kapal/dermaga.
- 3. Mengutamakan aspek HSSE dalam setiap aktivitas di atas kapal serta berkoordinasi secara erat dengan TBBM guna mewujudkan operasional sandar/lepas kapal dan bongkar/muat BBM yang aman.
- 4. Tidak melakukan fraud atau penyalahgunaan cargo maupun bunker kapal, serta memegang teguh prinsip-prinsip dasar GCG perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.
- 5. Tidak melakukan perbaikan, pengecatan, tank cleaning, gas freeing, pembuangan ballast, dan hal-hal lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan/atau pencemaran lingkungan selama kapal sandar di dermaga Pertamina.
- 6. Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.
- 7. Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga/standby di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikian pernyataan ini karni buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Port Manager Makassar
Made Hery Sudiblo



NOTA

EFFALIA

Se Sequeration Recovering, Stemps & Frintestrations

DARL

St Spy Marma I question

Purified Penyanderen MI M. M.

Meranjuk disposisi di surat permehenan dari PT design in deserve shap bely to 1 Landard Dermann Small Craft mela langual

Dalam melaksamkan olah gerak sandar/lepas dan kegistan/aktivatas di Dermaga Small Craft kapal barus mementihi persyaratan persyaratan tersebut dibawah ira sebagai berikut

- Adanya perijinan dari instanci yang berwenang (KMP/syahbardar) menyangkat kebaikan dan perumakan kapal untuk penyaraharandi TBHM / TERSUS Makassar
- Suigt penyandatan ini banya bertaku unsuk melakukan kegiatan sandar di 188M/1885US Makassar dan bukan merupakan surat izin usaba sebagaimana diatur dalam katentuan perundang-undangsu ataupun
- Dalam melakukan pemantan agar senantiasa mengacu pada SCP Pertaman yang berlaku dan Ship Shore Salety Cheek List harus wajib diisi pihak Marins dan kapal sesusi kondisi/kesdaso yang sebesarnya
- Pada sant kegintan penyandaran dan lepus di dermaga, pihak kapal menpan petugas di darat baras melaksanakan prosedur yang menyangkut salety kapal dan dermaga, bagi erew kapal yang nade turun serta melahii atea dermaga/188M maupun petugas meoring gang/kepil harus menggunakan alai pelandung dari (APD) sesuai persyaratan keselamatan yang dinyaratkan oleh 11551. TBBM Makassar dan apabda Pihak kapal (Nahkeda, Ferwiraserta Alik) meninggalkan kapal IIARUS sepengatahuan / melaper kepada petogas MARINE atau Distribusi (Security)
- Salama melakukan aktivutas didermaga peralatan keselamatan dan fire fighaing di kapal mespan di dermaga ngar tercukupi sesuat kebutuhan dan petugas yang berada di atas kapal (crew) maupun petugas yang di darat selahi staruffry
- Selama melakukan aktivitas di dermaga pihak kapal dilarang melakukan kegiatan memasak ataupun pekerjaan yang menimbulkan panas atau menggunakan Handphone (Hp) dan alat-alat elektronik/elektrik lainnya yang non explotion proof serta dapat menimbulkan Isdakan / kebakaran
- Adanya kelengkapan minineum safety, dikapal maupun fasilitas di dermaga
- Apabila ada kegiatan lain diatas kapal yang ada laubungannya dengan aktifitas penyandaran barus diberitahukan atau dikonfirmasikan dengan pihak Darat (Distribusi / Marine)
- Apahila terjadi kecelakaan atau kerusakan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di dermaga pada saat kapal sandar atau lepas dermiga maupun selama kapal melakukan aktifitas di dermaga, hal ini menjadi beban dan tanggung jawah Transportir / Pihak kapal
- 10. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan sandar dan muat di TBBM/TERSUS Makassar sepersibnya dan PT menjadi tanggung jawab hukum PT...... PT. PERTAMINA (Persero) dari segala bentuk resiko termasuk tontutan bukum dari pihak ketiga
- 11. Pihak kapal / Transportir (Nakhoda) Harus/bersedia menyediakan Kapal Tunda dalam hal Penyandaran/Lepas bilamana terjadi keadaan cuaca yang tidak diinginkan dan biaya yang tirabul menjadi beben Transportir/Pihak kapal
- 12. Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dan crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar
- 13. Nakhoda wajih menginatruksikan crew kapal untuk jaga/standhy di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga

Demikian dan terima kasih

Port Manager Makussar

Persyaratan

Made Hery Sudiblo

Ichbusan.

- O.H. Terminal IIIIM Makassar
- 11351 TISBM Makassar
- Nakhoda/Transportir/PihakKapal

(CREW LIST)

: INDONESIA : LOKAL : MAKASSAR : SELAYAR BENDERA DAERAH PELAYARAN : 299 TON : 1.000 HP ISI KOTOR TENAGA PENDORONG : MT. BIRA : TANKER NAMA KAPAL JENIS KAPAL

TIBA TUJUAN

_	9	******	MATAGAL	201011111	BUKU	BUKU PELAUT	35	SERTIFIKAT
	2	MAINIA	JADATAIN	PAL NOMOR	NOMOR	EXPIRED	TINGKAT	NOMOR
	-	RAFIQ	NAKHODA	AL.524/760/40/SYB MKS.2019	866960 H	10.02.2026	ANT - III	6200512752M30620
	2	MUHAMMAD ANSAR	MUALIM 1	PK.524/374/20/SYB MKS-2019	H 044950	24.08.2025	ANT - V	6200490090M50616
	3	TRISNA RIYANDI THOMAS	MUALIM 2	AL.524/47/04/SYB.MKS-2023	F 218420	28.01.2024	ANT - III	6201325566N30422
in ec	4	RUSLAN	KKM	PK.310/1501/X/BKB/SYB.MKS -14	D 052209	25.02.2025	ATT-IV	6200468332540617
-	2	НАЅВОЦГАН	MASINIS 2	AL.524/343/26/SYB.MKS-2022	F 234264	20.05.2024	ATT- IV	6200128899540618
المكون	9	IDWAR ANTASARI	MASINIS 3	AL.524/344/26/SYB.MKS-2022	F 103646	28.03.2023	ATT- III	6211802114T30421
	7	FEBRI ROMADHONA	JURU MINYAK AL.52	AL.524/48/04/SYB.MKS-2023	H 037471	29.06.2025	ABLE/RATING	6211540573350519.
_	8	NURYADI	JURU MUDI	AL.524/91/08/SYB.MKS-2023	E 132545	13.12.2023	BST/RATING	6211447718330610
-	6	VICTOR PONGTURUNAN	JURU MUDI	AL.524/949/53/SYB.MKS-2020	F 337635	07.08.2023	ANT-V	6200485365N50615
	10	WANDI PALADAN	JURU MUDI	AL.524/156/13/SYB.MKS-2023	F 253205	24.08.2024	ANT-V	621355810N50422.

JUMILAH CREW

10 ORANG