# Lampara para Astronomia

## Notas de Diseño



## Lista de Partes

#### Electrónica

- Apagador
- Potenciómetro 500K Ohm
- Perilla potenciómetro
- Resistor 1K Ohm
- 2x Leds ultra brillantes (10mm)
- Porta-baterías AA
- 2x baterías AA
- 50 cm de cable


#### Adicional

- Caja de proyecto
- Tabla de MDF (3mm)
- Velcro adhesivo
- Pegamento

### Opcional


- Velcro para amarrar cable
- Clip de metal
- Correa
- Pintura blanca
- Pintura azul

## Diseño del Circuito




- **S**1
- R1
- Apagador resistor 1K ohm potenciómetro 500K ohm R2
- Leds ultra brillantes (10mm) D1
- Leds ultra brillantes (10mm) D2

## Diseño de la Lampara



- Cortar piezas de la tabla de MDF 3mm .
- Todas las medidas en milímetros.
- Hacer un corte a 45 grados en el lado largo de la pieza Leds.

### **Ensamble**



#### Caja de Lampara

- 1. Pegar todas las piezas, excepto la denominada Leds.
- 2. Pintar todas las partes al gusto, se recomienda que el interior sea blanco para mejorar el reflejo de la luz.
- 3. Pegar leds en la pieza correspondiente.
- 4. Soldar cable a los leds.
- 5. Hacer un nudo simple en el cable para protegerlo de tirones.
- 6. Pasar el cable por la caja.
- 7. Pegar la pieza de MDF Leds en su lugar.
- 8. Colocar Velcro adhesivo en la parte inferior de la caja.

#### Caja de proyecto

- 1. Hacer los agujeros necesarios en la caja para colocar el apagador, potenciómetro, pasar el cable y las ranuras para la correa.
- 2. Pasar el cable al interior de la caja y soldar todos los componentes como se muestra en el diseño del circuito.
- 3. Probar circuito.
- 4. Montar toda la electrónica y el porta-baterías en la caja.
- 5. Colocar las baterías y cerrar la caja.

# Imágenes del Producto Terminado

