

2026년 5월 산업안전보건협의회

2026.05.29 | 대구본부 현장경영팀

kt MOS 남부

5월 산업안전보건협의체 회의일정

- 일시 : 2026년 5월 29일(금) 09시 30분
- 장소 : 대구본부 회의실(Teams 화상회의 활용)
- 참여대상
 - 도급사 (ktMOS남부): 각 본부 안전보건총괄책임자, 관리감독자, 안전/보건업무담당자, 안전관리팀
 - 수급사 : 우솔통신기술(충청본부), 한일통신(호남본부), 신화(부산본부), 스피드(대구본부), 와이어블(공통), 태영아이티(공통)
- 협의체 주관 및 수급사 발표 순서
 - 각 본부별 월별 순환하여 협의체 주관(충청본부 → 호남본부 → 부산본부 → 대구본부)
 - 매 월 2개 수급사 순환하여 발표

구분	2월	3월	4월	5월	...
협의체 주관	충청본부	호남본부	부산본부	대구본부	...
발표	우솔/한일	수급사 전체	와이어블/태영	우솔/한일	...

5월 산업안전보건협의체 회의일정

- 요청 및 진행순서
 - 요청사항: 각 본부 및 수급사 참석 서명지 주관본부 회신
 - 진행순서

구분	5월	발표자	발표자
Session 1	안전보건 교육 및 안전관리 준수사항 안내	주관 본부	안전/보건 담당자
Session 2	수급사 안전보건 활동 및 협의·개선 필요사항 발표 (우수활동 사례·아이디어 등)	수급사	해당월 지정 수급사
Session 3	시기별 중점 유의사항, 동향 등 안내	안전보건팀	안전전담조직
Session 4	강평	주관 본부장	안전보건총괄책임자
Session 5	안전생활 실천구호 재창		

리튬배터리 화재 잇따라... 위험 실태와 예방책은?(영상)



(출처: KBS)

리튬이온 배터리는?

충전식 배터리로 가볍고 에너지 효율이 높아, 다양한 전자기기에 사용되지만 **과열·손상 시 발화 가능성**이 있습니다!

리튬이온 배터리 사용 제품



업무용 PC
(전자제품)



보조배터리(파워뱅크)



측정·계측기



충전식 수공구 ... 등

리튬이온 배터리 화재 사례



('26. 2월) KT광화문사옥 보조배터리 화재
보조배터리 충전중 과열로 사무공간 화재 발생



('23. 3월) KT 분당사옥 측정기용 배터리 화재
연기 발생으로 출입문 강제 개방(파손)후 진압



('24. 6월) 배터리 제조업체 화재
리튬 배터리 1개 폭발로 시작되어 23명 사망

리튬이온 배터리 화재 발생 원인

***열폭주**(Thermal runaway): 배터리 내부 열이 급격히 증가해 화재·폭발로 이어지는 현상

물리적 요인



- 외부 충격
- 형태 손상

화학적 요인




- 배터리 노화
- 내부 열화
- **열폭주**


전기적 요인



- 비정상적 전류
- 비정상적 전압



화재 확산 과정



화재 전조증상 및 예방수칙

화재 전조증상



1. 팽창

· 배터리의 팽창(복배)



2. 발열

· 평소와 다른 심한 발열



3. 연기

· 사용/충전 시 연기 및 타는 냄새



4. 누액

· 누액 및 외부손상(노화 등)

화재 예방수칙

사용 시

- ✓ 사용 설명서에 따라 이용
- ✓ KC인증제품 사용
- ✓ 파손된 배터리 사용 금지
- ✓ 이상 및 전조증상 발견 시 즉시 사용 중지

보관 시

- ✓ 고용량 배터리 충전은 벽면 콘센트에 직접 연결
- ✓ 충전이 완료된 후에는 배터리 연결선 제거
- ✓ 사람이 없는 상태에서 장시간 충전 금지
- ✓ 고온·다습한 장소에 보관 금지(차량 보관 절대금지)

안내사항 - 사고사례 전파

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
기타업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 22일(수) 09:30경 부산 연제구 소재 아파트 단지에서 사다리를 타고 **나무에 올라가 전지작업 중 지상으로 떨어져 치료 중 사망**



예방
대책

- 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 이동식 비계 등의 작업발판을 설치하고 안전난간을 설치하여야 합니다.
- 작업발판 설치가 불가피한 경우 견고한 구조물에 안전대부착 설비를 설치하고 안전대를 지급·체결하도록 하여야 합니다.



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 12일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 5월 8일(금) 15:34경 경북 영덕군 소재 빌라 지붕설치 공사 현장에서 **고소작업대에 폐자재를 싣고 하강하던 중 떨어져 사망**



예방
대책

- 작업자에게 안전대를 지급하고 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.
- 차량계 하역운반기계 작업 시 추락·전도 등의 위험 예방대책과 운행경로 및 작업방법을 포함한 작업계획서를 작성합니다.



중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 12일 17:00

중대재해
사이렌

업 종
건설업

재해 유형
부딪힘

'26년 5월 11일(월) 10:49경 경남 합천군 소재 농로 재해복구 현장에서 이동 중 흙을 싣고 **후진 중인 화물차량에 부딪혀 사망**





예방
대책

- 작업자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로를 확보합니다.
- 화물차량과 접촉으로 인한 사고 우려가 높은 장소에는 작업자의 출입을 통제하고 유도자를 배치하여 안전하게 유도합니다.



현장 점검활동 - 대구본부 작업장 순회점검

- 기간: 2026. 05.01 ~ 05.28
- 대상: 스피드이엔지
- 내용: 부정기, 장비이설, 5G 안정적 대개체 등 51 국소

2026년 5월 06일	2026년 5월 7일	2026년 5월 15일	2026년 5월 15일
신기공단_4T_A	중앙직업전문학교_T(30M)_64T_B	[공동_칠곡]약목무림원불사_T	흥해기계1_K(30M)_4T_A
			
[잘한 점] • TBM 진행 준수(검전기, 활선경보기 등) • 보호구착용 및 작업지침 준수 • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조점줄 체결 준수	[잘한 점] • 검전기 작동 정상 및 활용 준수 • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조점줄 체결 준수 • 중량물 취급 작업 간 도르래 이용	[잘한 점] • 까치집 제거로 작업장 통제 준수 • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조점줄 체결 준수 • 휴대용 수직구명줄 사용 준수	[잘한 점] • 등주 작업 간 U자 및 2개걸이 보조점줄 체결 준수 • 까치집 제거로 작업장 통제 준수 • 도로주변 작업 으로 라바콘 및 신호수 로봇 사용 준수
[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음	[아쉬운 점] • 없음

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-5-8	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	kt netcore	
	협력사	(주)성산정보시스템	
	작업장소	경기도 남양주시 와부읍 월문리 178	
	작업허가서	-	
점검 결과	점검내용	1. 박공형 지붕 작업자 안전대 미착용 2. 고소작업자(지붕, 버켓) 안전고리 미체결 3. 단독 사다리 작업 실시 4. 버켓차량 진입 구간 사다리 등주 실시 5. 버켓차량 고임목 미설치 6. 안전작업허가서 확인 불가	
	준수제 위반항목	1. 고소작업 시 안전고리 체결(중요) 2. 안전대 등 개인 안전보호구 착용(일반)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(중요)		
	○ 권고사항 : 사다리 작업 시 2인 1조 실시/아웃트리거 전개, 박공형 지붕 작업 시 안전대 착용 및 보조침줄 체결		

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-5-8	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	kt netcore	
	협력사	(주)애플파워	
	작업장소	서울특별시 동작구 동작대로13길 18	
	작업허가서	서초-한전무단-2026-0101-1-계1-허1	
점검 결과	점검내용	1. 고소작업자 2인 안전대 미착용 2. 버킷 안전고리 미체결	
	준수제 위반항목	1. 고소작업 시 안전고리 체결(중요) 2. 안전대 등 개인 안전보호구 착용(일반)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(중요)		
	○ 권고사항 :		

KT 그룹 안전 위반 주요 사례

KT에서 주관한 현장 안전점검의 주요 결과에 대하여 공유드립니다.

구분		주요 내용	점검사진
점검 내역	점검일자	2026-5-8	
	점검기관	안전보건그룹	
	그룹사/KT	KT	
	협력사	콤시스(주)	
	작업장소	서울특별시 송파구 송파동 39-9	
	작업허가서	건설-무선기지국-20260506-0504	
점검 결과	점검내용	1. 작업자 2인 수직사다리 하강 시 안전고리 미체결	
	준수제 위반항목	1. 고소작업 안전작업 지침 준수(중요)	
검토 의견	○ 안전수칙준수제 적용 여부 : 적용(중요)		
	○ 권고사항 :		

수급사 안전보건 활동 - 우솔통신기술

2026년 05월 산업안전보건협의체
- 수급사 안전활동 사례



안전 보건 활동사례

1. 계량기함 교체 공사(부정기 공사 건)

1) 작업 전 유해,위험요인 파악

- 감전,주변 사물에 의한 사고, 확인


- ① 감전 : 전기작업으로 위한 감전 위험성 있음
- ② 주변사물 : 도로 반사경 설치되어 있어 작업중 부딪침 사고 위험성 있음

- 유해,위험요인 예방 및 보완

- ① 감전 : 작업 전 검전기 확인 및 전기작업시 절연장갑 사용으로 감전 방지
- ② 주변사물 : 안전모 착용으로 인한 부딪침 사고 방지
작업장 주변 작업표지판 설치로 안전공간 확보

안전 보건 활동사례

- 작업사진



안전 보건 활동사례

- 작업사진



안전 보건 활동사례

1. 5G RU 교체 공사(5G RU/부대설비 위험국소 대개체 공사 건)

1) 작업 전 유해,위험요인 파악

- 추락, 중량물에 의한 사고, 확인

- ① 추락 : 강관주 사다리 등주시 추락 위험성 있음
- ② 중량물에 의한 사고 : 5G RU 인양시 구조물 낙하로 인한 사고 발생 위험성 있음

- 유해,위험요인 예방 및 보완

- ① 추락 : 강관주 사다리 등주시 이중침줄을 이용하여 추락 방지
- ② 중량물에 의한 사고 : 중량물에 무게 경량화를 위한 도르레 사용
중량물 인양시 하부 작업자 안전구역 이동 및 안전모 착용

안전 보건 활동사례

- 작업사진



안전 보건 활동사례

- 작업사진



감사합니다.

한일통신 주식회사

2026년 05월 산업안전보건협의체

- 수급사 안전활동사례



1. 까치집 제거(부정기 공사 건)

1) 작업 전 유해,위험요인 파악 (TBM 시행)

- 추락, 미끄러짐, 까치집 구조물 낙하에 의한 2차사고 예상

- ① 추락 : 전주 상단 안테나 취부 구조물에 까치집이 구성되어 등주 필요(하)-등주높이 13M
- ② 미끄러짐 : 안테나 취부 구조물에는 작업발판이 설치되어 있지 않아 구조물을 밟고 작업해야 함(중)
- ③ 낙하 : 구조물 제거 시 낙하에 의한 2차사고(인명 및 시설피해)(하)

- 유해,위험요인 예방 및 보완

- ① 추락 : 안전모 착용 및 다이나믹 로프 이용 추락방지
- ② 미끄러짐 : 안전화 착용 및 이중 안전 침줄로 상체 고정
- ③ 구조물 낙하에 의한 사고 : 원인제거(나뭇가지 상단에서 회수)



**안전
제일**
안전수칙 준수

- 작업 전 TBM 활동



복장 점검 및 작업장 유해요인 파악



- 전주 상단 작업



전





후

- 휴대형 수직구멍줄 설치 및 위험요인 제거



감사합니다 !



5월 산업안전보건협의체 회의일정

- 요청 및 진행순서
 - 요청사항: 각 본부 및 수급사 참석 서명지 주관본부 회신
 - 진행순서

구분	5월	발표자	발표자
Session 1	안전보건 교육 및 안전관리 준수사항 안내	주관 본부	안전/보건 담당자
Session 2	수급사 안전보건 활동 및 협의·개선 필요사항 발표 (우수활동 사례·아이디어 등)	수급사	해당월 지정 수급사
Session 3	시기별 중점 유의사항, 동향 등 안내	안전보건팀	안전전담조직
Session 4	강평	주관 본부장	안전보건총괄책임자
Session 5	안전생활 실천구호 재창		

안전생활 실천구호




첫째도! (선) **안전!** (후)

둘째도! (선) **안전! 안전!** (후)

셋째도! (선) **안전! 안전! 안전!** (후)


작업장 긴급 연락망

KTMOS남부(충청, 호남)



작업장 긴급 연락망


KTMOS남부(부산, 대구)



작업장 긴급 연락망

우솔통신기술(충청)

(주)우솔통신기술 충청 조직도



작업장 긴급 연락망

한일통신(호남)



작업장 긴급 연락망

신화에스앤씨(부산)



작업장 긴급 연락망

스피드이엔지(대구)



작업장 긴급 연락망

와이어블


네트워크사업	
장순박 본부장	010-3348-4386
강길구 팀장	010-3010-3409

서부권 (대전,광주,제주지역)	
김종필 센터장 (대전)	010-7388-2004
오창현 차장(대전)	010-7201-7599
허 군 과장(대전)	010-2917-3044
박영우(대전지하철)	010-8779-6271
서인수 과장(광주)	010-7201-6680
박경석 대리(광주)	010-7201-6679
이우철 사원(광주지하철)	010-9019-7937
최진수 사원(광주지하철)	010-7634-9214



작업장 긴급 연락망

태영아이티



긴급연락망 현행화 및 수정 필요 시 각 본부 현장경영팀으로 연락 부탁드립니다.

kt MOS 남부