

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1 / 7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-2500		Ed. **04**




Savera
Elevator System Solutions

VISTA ISOMÉTRICA
MANO DERECHA





VISTA ISOMÉTRICA
MANO IZQUIERDA



Savera
Elevator System Solutions

CHASIS CEP-2500-2:1P HT= 259





* Se tiene que cumplir $[\frac{VM}{2} - \frac{DPM}{2} - VPA+VCA+27-C] \geq 30$

L:

►Si $[HCC+\frac{EGCC}{2}] \geq [\frac{DPC}{2}+HPM+HM+30]$ → L= EGCC + 2*HCC + 20

►Si $[HCC+\frac{EGCC}{2}] < [\frac{DPC}{2}+HPM+HM+30]$ → $L=\frac{EGCC}{2} + HCC+10 + \frac{DPC}{2} + HPM + HM + 50$

►Si DPM+VPA ≠ VECA+VCA → Adaptación especial

*En condiciones deseables: **DPC = HT + HPF**
*Si se requiere **DPC ≠ HT+ HPF** (caso de descentramiento punto fijo) especificar valor de **HPF**


V1: DPM+VPA-VCA+**C**+118,25

$Y= VM - \frac{DPM}{2} - VPA + VCA + 10$

▶ Si Y ≥ 35 → **C =0**

▶ Si Y < 35 → **C = -30**

ESQUEMA MÁQUINA





Nota: para establecer el signo correcto de VPA, ver tabla 2.

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4 / 7
BANCADA SIN CUARTO DE MÁQUINAS PÓRTICO - BSMP-2500		Ed. **04**

CHASIS CEP-2500-2:1SC HT=0





* Se tiene que cumplir $[\frac{VM}{2} - \frac{DPM}{2} - VPA+VCA+27-C] \geq 30$

L:

►Si $[HCC+\frac{EGCC}{2}] \geq [\frac{DPC}{2}+HPM+HM+30]$ → L= EGCC + 2*HCC + 20

►Si $[HCC+\frac{EGCC}{2}] < [\frac{DPC}{2}+HPM+HM+30]$ → $L=\frac{EGCC}{2} + HCC+10 + \frac{DPC}{2} + HPM + HM + 50$

►Si DPM+VPA ≠ VECA+VCA → Adaptación especial

*En condiciones deseables: **DPC = HT + HPF**
*Si se requiere **DPC ≠ HT+ HPF** (caso de descentramiento punto fijo) especificar valor de **HPF**


V1: DPM+VPA-VCA+**C**+118,25

$Y= VM - \frac{DPM}{2} - VPA +VCA + 10$

► Si Y ≥ 35 → **C =0**

► Si Y < 35 → **C = -30**

ESQUEMA MÁQUINA



Nota: para establecer el signo correcto de VPA, ver tabla 2.

Savera
Elevator System Solutions

VARIABLES	DESCRIPCION	MIN.	MAX.	Tabla
EGCC:	Entreguía contrapeso.	975	1350	
DPC:	Diámetro polea de contrapeso.	320	400	
DPM:	Diámetro polea tractora.	320	400	3
*VPA:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables	-30	150	2
HT:	Dist. de punta de guía cab. a caida de cables CA	0	259	2
HPF	Distancia punta de guía cab. a tiro punto fijo.	62	400	
HM:	Distancia entre taladros de máquina	210	500	3
VM:	Distancia entre taladros de máquina	220	380	3
*HPM:	Dist. de centro polea a taladros máquina	100	170	3
DBA:	Diámetro taladro aislante inferior	30	35	3
M≡DM:	Diámetro tornillo unión máquina.	20	30	3
DT:	Diámetro de cables.	8	10	3

(Es responsabilidad del cliente comprobar que los parámetros facilitados en el pedido no impiden el correcto montaje de la máquina)

10 cables de ø8 mm o de ø10mm.

Valores fuera de los rangos de esta tabla, consultar.

Datos mínimos para realizar el pedido: EGCC, DPC, DPM, VPA*, HT, HPM*, HT, DT, guía cabina, guía contrapeso, modelo de máquina.

Si no se especifica el modelo de máquina añadir: HM, VM, HPM, DBA, M, + bolsa de tornillería máquina.

Si se desea descentrar el punto fijo, especificar HPF.

P+Q máx = 5350 Kg

*Valores de VPA y HPM orientativos. Para VPA < -20 no se suministrará placa para calzar la guía de cabina.

INCLUYE:

- 1 Placa bajo máquina (según máquina).
- Tornillería de unión máquina.
- Bridas forjadas.
- Calzas de guías.
- Peines alineadores de cables.

OPCIONAL:

- Bolsa tacos aislantes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D00025001D00	Conjunto bancada BSMP-2500 - Mano DERECHA
D00025001I00	Conjunto bancada BSMP-2500 - Mano IZQUIERDA

Tabla 1:

	GUIA PERMITIDA		BRIDAS		
GUIA (a/b/c)	**CPESO.**	**CABINA**	**TIPO**	**AA***	**M**
T70/A (70/65/9)	☑	☐	SS2	83	M12
T82/A-B (82/68/9)	☑	☐		91	
T70-70-9/A (70/70/9)	☑	☐	SS3	86	M14
T80-80-9/A (80/80/9)	☑	☐		96	
T89/A-B (89/62/16)	☑	☐		105	
T90/A-B (90/75/16)	☑	☐		106	
T114/B (114/89/16)	☐	☑	SS4	131	M16
T125/B (125/82/16)	☐	☑		142	
T127-1/B (127/89/16)	☐	☑		144	
T127-2/B (127/89/16)	☐	☑	SS5	148	M18

Tabla 2:

CHASIS	Polea	HT	VPA
CEP-2500-DS 2:1 P	ø320x10x8	259	20
	ø400x10x10		
CEP-2500-DS 2:1 SC	ø320x10x8	0	75*
	ø400x10x10		

*** Valor orientativo**

ESQUEMA SUJECCIÓN MÁQUINA




Tabla 3

FABRICANTE	MODELO	DPM [ø]	DT [ø]	HM	VM	DBA	TORNILLOS (M x L) M	L	RES.	BOLSA*	B. SILENTBLOCKS
CEG	ACT360	320	8	458	280	30	20	100	8.8	D01016710475	D00016710494
		400	10								
	ACT400	320	8	498	280						
		400	10								
	MAXIACT250	320	8	348	380	35	27	125		D01016710594	D00016710473
		400	10								
	MAXIACT350	320	8	448	380						
		400	10								
SASSI	G-400 T1	320	8	270	270	30	24	100	8.8	D01045710394	D00016710494
		400	10								
	G-400 T2	320	8	430	270						
		400	10								
	G-500 T1	320	8	410	360	35	30	110		D01016710476	D00016710473
		400	10								
SICOR	SG58200B (F)	320	8	345	220	30	20	85	8.8	D01016710477	D00016710494
	SG62220A (F)	320	8	215	250	35	30	100		D01016710499	D00016710473
		400	10								
	SG70220A (F)	320	8	340**	250	35	30	100		D01016710580	D00016710582
		400	10								
	SG75220A (F)	320	8	340**	250	35	30	100		D01016710580	D00016710582
		400	10								
ZIEHL ABEGG	Zatop SM210.60	320	8	377	270	30	24	100	8.8	D01045710394	D00016710494
		400	10								
	Zatop SM210.70	320	8	427	270	30	24	100		D01045710394	D00016710494
		400	10								
	Zatop SM225.45	320	8	220	340	30	24	110		D01012710416	D00016710494
		400	10								
	Zatop SM250.45	320	8	320**	340	35	30	110		D01016710579	D00016710581
		400	10								
	Zatop SM250.60	320	8	320**	340	35	30	110		D01016710579	D00016710581
		400	10								

* Para máquinas fuera de esta tabla, **consultar disponibilidad de bolsa de tornillos** para sujección de máquina.

**Máquina con 3 apoyos:
HM → Distancia entre los apoyos más alejados
HMC → SG70 / SG75 = 60mm
ZAatop SM250 = 160mm
Resto de máquinas = 0 mm

