


www.tuv.com Appendix 1

 Prüfbericht - Nr.: Test
 19660226 001
 Seite 1 von 3

 Report No.
 19660227 001



Test Setup




Test Setup -9kHz -30MHz




www.tuv.com Appendix 1

Prüfbericht - Nr.: Test 19660226 001 Report No. 19660227 001

Seite 2 von 3 Page 2 of 3



Test setup - 9kHz -30MHz



Test Setup – 30MHz -1GHz



www.tuv.com Appendix 1

Prüfbericht - Nr.: Test 19660226 001 Report No. 19660227 001

Seite 3 von 3 Page 3 of 3



Test setup - 1GHz 18GHz



Test setup- 18GHz – 40GHz