


Prüfbericht - Nr.: 19660223 001 Seite 1 von 7
Page 1 of 7



EUT Internal View – Enclosure Removed



EUT Internal View



Prüfbericht - Nr.: 19660223 001

Seite 2 von 7 Page 2 of 7



Inernal View – RF Module



Internal View – Power Supply PCB



Prüfbericht - Nr.: 19660223 001

Seite 3 von 7 Page 3 of 7



Battery




RF PCB Top View




Prüfbericht - Nr.: 19660223 001

Seite 4 von 7 Page 4 of 7



Shield on RF module removed.




RF PCB




Prüfbericht - Nr.: 19660223 001

Test Report No.

Seite 5 von 7 Page 5 of 7



RF PCB Bottom View




Power Supply PCB Top View



Prüfbericht - Nr.: 19660223 001

Seite 6 von 7 Page 6 of 7



Power Supply PCB Bottom View



Enclosure – Top View



 Prüfbericht - Nr.:
 19660223 001
 Seite 7 von 7

 Test Report No.
 Page 7 of 7



Enclosure - Bottom View