

Band41_15MHz_16QAM_40315_75RB#0



Band41_15MHz_16QAM_40740_75RB#0



Band41_15MHz_16QAM_41315_75RB#0



Band41_20MHz_QPSK_40340_100RB#0



Band41_20MHz_QPSK_40740_100RB#0



Band41_20MHz_QPSK_41140_100RB#0



Band41_20MHz_16QAM_40340_100RB#0



Band41_20MHz_16QAM_40740_100RB#0



Band41_20MHz_16QAM_41140_100RB#0


Spectrum
Ref Level 33.84 dBm Offset 13.84 dB RBW 200 kHz
Att 30 dB SWT 100 ms VBW 500 kHz Mode Auto Sweep
Count 30/30
1Pk View
M1[1] -12.45 dBm
2.6345600 GHz
Occ Bw 17.862137862 MHz
M2[1] 13.65 dBm
2.6389600 GHz
D1 -12.346 dBm
CF 2.645 GHz
1001 pts
Span 40.0 MHz
Marker
Type Ref Trc X-value Y-value Function Function Result
M1 1 2.63456 GHz -12.45 dBm
T1 1 2.636009 GHz 9.83 dBm Occ Bw 17.862137862 MHz
T2 1 2.6538711 GHz 6.94 dBm
M2 1 2.63896 GHz 13.65 dBm
D3 M1 1 20.24 MHz -0.24 dB
Date: 16.FEB.2019 09:33:09

Conducted Band Edge and Emission Mask

Band2_1.4MHz_QPSK_18607_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:23:14

Band2_1.4MHz_QPSK_18607_6RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:30:52

Band2_1.4MHz_QPSK_19193_1RB#5



Date: 13.FEB.2019 10:39:00

Band2_1.4MHz_QPSK_19193_6RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:34:55

Band2_1.4MHz_16QAM_18607_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:24:31

Band2_1.4MHz_16QAM _18607_6RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:32:07

Band2_1.4MHz_16QAM _19193_1RB#5



Date: 13.FEB.2019 10:40:14

Band2_1.4MHz_16QAM _19193_6RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:36:52

Band2_3MHz_QPSK_18615_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:54:52

Band2_3MHz_QPSK_18615_15RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:36:05

Band2_3MHz_QPSK_19185_1RB#14



Date: 13.FEB.2019 11:04:07

Band2_3MHz_QPSK_19185_15RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:00:44

Band2_3MHz_16QAM_18615_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 10:56:32

Band2_3MHz_16QAM_18615_15RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:37:15

Band2_3MHz_16QAM_19185_1RB#14



Date: 13.FEB.2019 11:04:44

Band2_3MHz_16QAM_19185_15RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:02:06

Band2_5MHz_QPSK_18625_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:09:35

Band2_5MHz_QPSK_18625_25RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:41:10

Band2_5MHz_QPSK_19175_1RB#24



Date: 13.FEB.2019 11:11:53

Band2_5MHz_QPSK_19175_25RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:14:22

Band2_5MHz_16QAM_18625_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:10:10

Band2_5MHz_16QAM_18625_25RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:41:59

Band2_5MHz_16QAM_19175_1RB#24



Date: 13.FEB.2019 11:12:33

Band2_5MHz_16QAM_19175_25RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:15:26

Band2_10MHz_QPSK_18650_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:21:48

Band2_10MHz_QPSK_18650_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:44:08

Band2_10MHz_QPSK_19150_1RB#49



Date: 13.FEB.2019 11:25:39

Band2_10MHz_QPSK_19150_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:23:49

Band2_10MHz_16QAM_18650_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 11:22:12

Band2_10MHz_16QAM_18650_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:44:38

Band2_10MHz_16QAM_19150_1RB#49



Date: 13.FEB.2019 13:14:56

Band2_10MHz_16QAM_19150_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 13:24:23

Band2_15MHz_QPSK_18675_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 13:23:47

Band2_15MHz_QPSK_18675_75RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:46:14

Band2_15MHz_QPSK_19125_1RB#74



Date: 13.FEB.2019 14:25:09

Band2_15MHz_QPSK_19125_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:26:48

Band2_15MHz_16QAM_18675_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 13:23:31

Band2_15MHz_16QAM_18675_75RB#0



Date: 14.FEB.2019 13:46:52

Band2_15MHz_16QAM_19125_1RB#74



Date: 13.FEB.2019 14:25:51

Band2_15MHz_16QAM_19125_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:27:31

Band2_20MHz_QPSK_18700_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:40:42

Band2_20MHz_QPSK_18700_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:41:27

Band2_20MHz_QPSK_19100_1RB#99



Date: 13.FEB.2019 14:43:37

Band2_20MHz_QPSK_19100_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:44:20

Band2_20MHz_16QAM _18700_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:41:05

Band2_20MHz_16QAM _18700_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:41:44

Band2_20MHz_16QAM _19100_1RB#99



Date: 13.FEB.2019 14:44:01

Band2_20MHz_16QAM _19100_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 14:44:33

Band5_1.4MHz_QPSK_20407_1RB#0



Band5_1.4MHz_QPSK_20643_1RB#5

Band5_1.4MHz_QPSK_20407_6RB#0



Band5_1.4MHz_QPSK_20643_6RB#0



Band5_1.4MHz_16QAM_20407_1RB#0



Band5_1.4MHz_16QAM_20643_1RB#5

Band5_1.4MHz_16QAM_20407_6RB#0



Band5_1.4MHz_16QAM_20643_6RB#0



Band5_3MHz_QPSK_20415_1RB#0



Band5_3MHz_QPSK_20635_1RB#14



Date: 14.FEB.2019 01:09:06

Band5_3MHz_QPSK_20415_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 01:15:47

Band5_3MHz_QPSK_20635_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 01:10:49

Band5_3MHz_16QAM_20415_1RB#0



Date: 14.FEB.2019 01:18:21

Band5_3MHz_16QAM_20635_1RB#14

Date: 14.FEB.2019 01:06:48

Band5_3MHz_16QAM_20415_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 01:14:19

Band5_3MHz_16QAM_20635_6RB#0



Band5_5MHz_QPSK_20425_1RB#0



Band5_5MHz_QPSK_20625_1RB#24



Band5_5MHz_QPSK_20425_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:27:09

Band5_5MHz_QPSK_20625_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:34:06

Band5_5MHz_16QAM_20425_1RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:31:19

Band5_5MHz_16QAM_20625_1RB#24



Date: 14.FEB.2019 09:36:17

Band5_5MHz_16QAM_20425_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:30:02

Band5_5MHz_16QAM_20625_6RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:34:55

Band5_10MHz_QPSK_20450_1RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:40:43

Band5_10MHz_QPSK_20600_1RB#49



Date: 14.FEB.2019 09:47:34

Band5_10MHz_QPSK_20450_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:38:31

Band5_10MHz_QPSK_20600_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:46:37

Band5_10MHz_16QAM_20450_1RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:41:18

Band5_10MHz_16QAM_20600_1RB#49



Date: 14.FEB.2019 09:48:09

Band5_10MHz_16QAM_20450_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:39:46

Band5_10MHz_16QAM_20600_50RB#0



Date: 14.FEB.2019 09:45:32

Band7_5MHz_QPSK_20775_1RB#0



Band7_5MHz_QPSK_21425_1RB#24



Band7_5MHz_QPSK_20775_25RB#0



Band7_5MHz_QPSK_21425_25RB#0

Date: 13.FEB.2019 15:33:21

Band7_5MHz_16QAM_20775_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:35:28

Band7_5MHz_16QAM _21425_1RB#24



Date: 13.FEB.2019 15:32:09

Band7_5MHz_16QAM _20775_25RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:37:05

Band7_5MHz_16QAM _21425_25RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:33:01

Band7_10MHz_QPSK_20800_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:45:00

Band7_10MHz_QPSK_21400_1RB#49



Date: 13.FEB.2019 15:59:04

Band7_10MHz_QPSK_20800_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:45:16

Band7_10MHz_QPSK_21400_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:59:20

Band7_10MHz_16QAM _20800_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:44:25

Band7_10MHz_16QAM _21400_1RB#49



Date: 13.FEB.2019 15:58:32

Band7_10MHz_16QAM _20800_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:45:28

Band7_10MHz_16QAM _21400_50RB#0



Date: 13.FEB.2019 15:59:33

Band7_15MHz_QPSK_20825_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:01:25

Band7_15MHz_QPSK_21375_1RB#74

Date: 13.FEB.2019 16:03:29

Band7_15MHz_QPSK_20825_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:02:01

Band7_15MHz_QPSK_21375_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:03:46

Band7_15MHz_16QAM _20825_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:01:47

Band7_15MHz_16QAM _21375_1RB#74



Date: 13.FEB.2019 16:03:03

Band7_15MHz_16QAM _20825_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:02:13

Band7_15MHz_16QAM _21375_75RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:04:10

Band7_20MHz_QPSK_20850_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:07:54

Band7_20MHz_QPSK_21350_1RB#99



Date: 13.FEB.2019 16:18:33

Band7_20MHz_QPSK_20850_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:08:20

Band7_20MHz_QPSK_21350_100RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:18:49

Band7_20MHz_QPSK_20850_1RB#0



Date: 13.FEB.2019 16:07:33

Band7_20MHz_QPSK_21350_1RB#99



Date: 13.FEB.2019 16:17:41