
(1/3)

## TPMS OE Replacement:

1. 發射器 1 個 (紅色: 315MHz)

紅色:315MHz 外殼沒有 NCC 號碼及 CE 和 KCC 符號


產品型號與頻率對照如(附件一)



## 2. 產品本體雷雕

雷射雕刻字形與間距行距如同PDF檔中所標示,檔案可向生產製程單位索取原稿(如附件2) 紅色TX-P001(315MHz)雷雕內容,紅色TX-P001不雕CE與KCC和NCC標示,下圖為參考字體大小及位置規範。 因3D圖面匯出於實際雷雕位置會有所偏移,所以煩請產線於雷雕時,依照藍色標示的數值下去雷雕

以確保雕出後的位置是符合需求的




★★出貨時要備註: 噴印生產指令序號


				工私为	See 5 to 1/2	104.9.7	<b>管理規章</b> 2015 . 9. 7	
104年09月04日	年月日	1	陳若蘋	工作人作人	上秋取	陳炳宏	發行章	
首版實施	修訂實施	版次	擬 訂	初審	複 審	核准	發行章	副本

(2/3)

## 3. 產品本體雷雕

雷射雕刻字形與間距行距如同PDF檔中所標示,檔案可向生產製程單位索取原稿(如附件2) 紅色TX-P001(315MHz)雷雕內容,紅色TX-P001不雕CE與KCC和NCC標示,下圖為參考字體大小及位置規範。





★★出貨時要備註: 噴印生產指令序號

				T 41 14		104.9.7	2015 . 9 . 7	
104年09月04日	年月日	1	陳若蘋	土秋叔	江淑娥	陳炳宏	爱行草	
首版實施	修訂實施	版次	擬訂	初審	複 審	核准	發行章	副本

業務部 管理規章

(3/3)

詳細比例圖面請見附件PDF圖稿

