



Label Location

PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506,

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602

**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia



CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506,

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602

**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258

Australia

### PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. **INCLUDES** 

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia

### PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. **INCLUDES** 

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602: IC: 8903A-PROD10602



**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia

# PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506,

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

**INCLUDES** 

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061: IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602

**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia

## PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar

interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602

**GE Mining** Industrea 3 Co-Wvn Close Fountaindale NSW 2258 Australia

### PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1



RESOLUÇÃO No 506,

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

**INCLUDES** 

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602



**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia

# PROD1006-2

CAS-GPS PERSONNEL PROTECTION UNIT REGION 2 OTY x 1







CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

RESOLUÇÃO No 506,

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

INCLUDES

PROD1061 FCC: YIY-PROD1061; IC: 8903A-PROD1061 PROD1060-2 FCC: YIY-PROD10602; IC: 8903A-PROD10602





**GE Mining** Industrea 3 Co-Wyn Close Fountaindale NSW 2258 Australia