

## www.tuv.com

## **Appendix 1**

Prüfbericht - Nr.: Test 19660234 001 Report No. 19660235 001

Seite 1 von 2 Page 1 of 2



30 MHz – 1GHz Test setup photos



30 MHz – 1GHz Test Setup photos



## www.tuv.com Appendix 1

Prüfbericht - Nr.: Test 19660234 001 Report No. 19660235 001

Seite 2 von 2 Page 2 of 2



Test Setup photos