**Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz**

Date: 22.NOV.2017 14:16:13

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:06:15

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:15:42

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:06:37

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz



Date: 22.NOV.2017 14:12:09

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:08:24

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 22.NOV.2017 14:12:38

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:07:52

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:11:13

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz

Date: 22.NOV.2017 14:09:19

SPORTON LAB.

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:10:42

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 22.NOV.2017 14:09:43

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz



Date: 17.NOV.2017 17:04:26

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 17.NOV.2017 17:05:12

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 17.NOV.2017 17;03:09

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 17.NOV.2017 17;03:30

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 01:26:40

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 01:30:24

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 01:27:12

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 01:31:54

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 01:55:04

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 01:59:05

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 01:56:01

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:00:25

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:19:50

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:24:19

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 02:20:45

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:25:06

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Average / Port 1 /18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:49:38

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:52:51

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 02:50:31

## Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 02:53:28

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Average / Port 1 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 03:16:50

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Average / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 03:13:55

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Peak / Port 1 / 18GHz~40GHz

Date: 19.NOV.2017 03:17:39

## Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Peak / Port 2 / 18GHz~40GHz


Date: 19.NOV.2017 03:14:32

For Antenna 3:

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5180 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:51:16

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5180 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:58:25

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5180 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 10:51:51

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5180 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:57:58

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5200 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 10:55:26

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5200 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:59:02

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5200 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 10:53:47

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5200 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:59:25

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 10:56:06

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:00:27

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 10:56:34

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5240 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:00:03

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 11:08.05

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:05:04

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:09:02

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5200 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:05:25

## Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 11:10:38

## Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 11:06:40

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 21.NOV.2017 11:09:54

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5210 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 21.NOV.2017 11:06:10

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 09:15:59

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:10:51

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:34:15

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5745 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:34:25

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 09:17:11

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:17:25

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:34:46

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5785 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:34:55

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 09:21:58

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 09:22:39

## Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 .09.35:13

Plot on Configuration QPSK, 20M / 5825 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 09.35:26

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 22:42:43

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 23:12:24

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 22:43:50

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5765 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 18.NOV.2017 23:14:08

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 23:20:56

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 19.NOV.2017 00:05:14

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Peak / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 18.NOV.2017 23:21:54

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5785 MHz / Peak / Port 2 / 1GHz~3GHz


Date: 19.NOV.2017 00:05:58

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Average / Port 1 / 1GHz~3GHz

Date: 19.NOV.2017 00:11:29

Plot on Configuration QPSK, 80M / 5805 MHz / Average / Port 2 / 1GHz~3GHz

Date: 19.NOV.2017 00:52:35