


Prüfbericht - **Nr.:** Test Report No.

02423360 001

Seite 1 von 7 Page 1 of 7



Inner View




Processor




Prüfbericht - Nr.: Test 02423360 001 Report No.

Seite 2 von 7 Page 2 of 7



Transmitter 1



Transmitter 2



Prüfbericht - Nr.: Test Report No.

02423360 001

Seite 3 von 7 Page 3 of 7



Amplifier 1



Amplifier 2



Prüfbericht - Nr.: Test 02423360 001 Report No.

Seite 4 von 7 Page 4 of 7



Power Supply Unit




BTS Switch Card




Prüfbericht - Nr.: Test 02423360 001 Report No.

Seite 5 von 7 Page 5 of 7



5 GHz Transmitter



5 GHz Transmitter - Antenna



Prüfbericht - Nr.: Test 02423360 001 Report No.

Seite 6 von 7 Page 6 of 7



Dual Low Noise Amplifier



Duplexer



 Prüfbericht - Nr.: Test
 02423360 001
 Seite 7 von 7

 Report No.
 Page 7 of 7



EMI Filter