

التقرير الرسمي لسلامة سلسلة التبريد

مديرية الصحة العامة

تاریخ الإصدار: 17-01-2026 | رقم المرجع: CC-20260170606

إجراء عاجل: ملخص تنفيذي


تنبيه حرج: فشل 2 شحنة في معايير السلامة و 2 شحنة تتطلب إعادة توزيع عاجلة.

إجمالي الشحنات	سليم	تحذير	إلاعاف (أحمر)
5	1	2	2

تحليل الشحنات التفصيلي

التعريف	الاسم	الفئة	VVM	حالة التنبيه	ميزانية الاستقرار	متبقى الذوبان
C001	Health Center A (Safe)	حساس للحرارة	□	سلمي	مُتميزة	-
C002	Warehouse Stage 3	حساس للحرارة	●	إلاعاف (المرحلة 3/4) (الرصيد الحراري) (استنفاد)	غير متميزة	-
C003	Mobile Unit Stage 4	حساس للحرارة	■	إلاعاف (المرحلة 4/4) (الرصيد الحراري) (استنفاد)	غير متميزة	-
C004	Ultra Cold Hub	حساس للحرارة	▢	الأولوية للصرف	غير متميزة	72.5h

المخططات البيانية والاتجاهات الحرارية



VVM يعكس التدهور التراكمي الحيوي للقاح عبر الزمن. قد تنتهي الصلاحية داخل النطاق الآمن ($2-8^{\circ}\text{C}$) في حالات التخزين الطويل أو التزبّب الحراري.
حقيقة تقنية: كاشف

الاعتماد والمصادقة الرسمية

توقيع مشرف التطعيم بالبلدية

توقيع مسؤول الحلقة الباردة

التاريخ:

التاريخ:

نظام الذكاء الاصطناعي CCI-FT2 لمراقبة سلسلة التبريد | سري ورسمي