
Mesures en hyperfréquences








Analyse spectrale
Mesure avec un analyseur
de spectre


Franck Daout fdaout@parisnanterre.fr


https://cva-geii.parisnanterre.fr/


CFD - Bourges

Pourquoi utiliser un analyseur de spectre?













Toute fonction
 périodique est
 décomposable en
 série de fonctions
 cosinus et sinus cad
 en série de Fourier



 Analogie : tout vecteur est décomposable en série de vecteurs unitaires









Représentation en temps


Représentation en fréquence



Spectre d'amplitude




Spectre de phase



Un signal périodique est caractérisé par un spectre de raies

n = 0: valeur moyenne du signal ou composante continue $f = f_0$: fondamentale ou harmonique de rang 1 (n = 1)

f = n f_o: harmonique de rang n



Comment fait-on pour les signaux non périodiques ?


... On utilise l'outil « transformée de Fourier (TF) »

Représentation temps	Outil mathématiques	Représentation fréquence
Signal périodique	Décomposition Série de Fourier	spectre
Signal non périodique	Transformée de Fourier	spectre


TF de quelques signaux

s(t)	Graphe s(t)	S(f)	Graphe S(f)
Signal « porte » $\Pi_{\boldsymbol{\theta}}(t)$	- θ/2 θ/2	Sinus cardinal $A\theta sinc(\pi f\theta)$ $sinc(x) = \frac{\sin(x)}{x}$	$ \begin{array}{c c} & A\theta \\ & \frac{3}{\theta} - \frac{1}{\theta} & \frac{3}{\theta} \\ & \frac{2}{\theta} & f(Hz) \end{array} $
Signal continu 1		fonction de Dirac $\delta(f)$	1 f(Hz)
Peigne de Dirac $\sum_{n=-\infty}^{n=\infty} \delta(t-nT_e)$	T _e 2T _e	Peigne de Dirac $F_e \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} \delta(f - nF_e)$ $avec F_e = \frac{1}{T_e}$	F _e 2F _e


La convolution « facile »




Le dirac « très facile »



Une application : « le fenêtrage »




Une application : l'échantillonnage



Un bilan







- Rendre périodique : convoluer par un peigne de dirac
- Observer sur une durée finie : multiplier par $\Pi_{\rho}(t)$

Analyzer Definitions





- Measures magnitude of input signal versus frequency
- Primarily used to measure the power of the spectrum of known and unknown signals






Vector Signal Analyzer

- Measures magnitude and phase of input signal at a single frequency
- Primarily used to make inchannel measurements







Signal Analyzer

 Provides the functions of a spectrum analyzer and a vector signal analyzer








· Sélection des différentes composantes sinusoïdales du signal



- Filtre à fréquence centrale fixe f_{fI}
- Mélangeur : TRANSLATION de fréquences
- · Oscillateur Local : sinusoïde à fréquence variable fol
- Générateur de rampe : commande de l'OL,
 réglage temps de balayage








Principe de fonctionnement


Improving Sensitivity


Reduce Resolution Bandwidth (RBW)

The resolution bandwidth of a spectrum analyzer determines:

- The details displayed
- The smallest frequency that can be resolved








100 kHz RBW

Faster sweep but fewer details

10 kHz RBW




1 kHz RBW


 Slower sweep but more details



GÉNÉRATEUR DE RAMPE, ATTÉNUATEUR




DÉTECTEUR



Mesure de sinusoïdes : détecteur PEAK Mesure de bruit : détecteur SAMPLE

Principe de fonctionnement

Analyseur de spectre Principe de fonctionnement



DÉTECTEUR


Normal: Displays both the maximum level and the minimum level present between the current sample point and the next sample point.

Pos Peak: Displays the maximum level present between the current sample point and the next sample point. Pos Peak is used to measure the peak value of signals near the noise level.


Sample: Displays the instantaneous signal level at each sample point. Sample is used for noise level measurement and time domain measurement.

Neg Peak: Displays the minimum level present between the current sample point and the next sample point.

RMS: Displays the root-mean-square (effective) value of the signal input between the current sample point and the next sample point.



Réglages de l'analyseur de spectre



Précautions d'utilisation de l'analyseur

• MELANGEUR :

Niveau optimal de puissance sur le mélangeur : -30 dBm

Distorsion du signal pour une puissance sur le mélangeur de -10 dBm

Destruction du mélangeur pour une puissance de 10 dBm

Destruction du mélangeur si une tension continue est appliquée

PUISSANCE MAXIMALE DE SECURITE : 0 dBm

ATTENUATEUR :

Ne supporte qu'une puissance limitée : 30dBm