جهت حذف پرش موتور فن ابتدا می بایست موارد ذیل در برنامه ایجاد شود:


۱- سنسور کابین هر ۰/۵ درجه خوانده شود و هیسترزیس ۰/۵ درجه داشته باشد

۲- سنسور دمای محیط نیز با یک فیلتر خوانده شود تا نوسانات دمایی حاصل از عوامل بیرونی روی استزاتژی اثر نداشته باشد

با اعمال موارد فوق نیازی به استفاده از Roundup در فرمولهای موتور فن نخواهد بود و یا جهت اطمینان از کا اعمال موارد فوق نیازی به استفاده شود.


راه حل اول:

با اعمال موارد فوق می توان بدون تغییر در فرمول و سطح ولتاژ موتور فن، پرش را حذف نمود و از هیسترزیس در فرمول T_S - T_A <-2.5 استفاده نمود. خروجی فرمولها برحسب سطح موتور فن خواهد بود (Motor Level)



راه حل دوم:

با تغییر فرمول موتور فن می توان خروجی فرمول را به ولتاژ موتور فن تغییر داد و سطح موتور فن را از Λ به Λ Blower Motor) سطح (هر سطح Λ ولت) افزایش داد. خروجی فرمول ها برحسب ولتاژ موتور فن خواهد بود (Voltage). حداقل ولتاژ Λ ولت و حداکثر ولتاژ، ولتاژ باتری خودرو خواهد بود



$$if V \ge +13$$

$$V = 13$$
 $else if V \le 4$

$$V = 4$$
 end