جهت حذف پرش موتور فن ابتدا می بایست موارد ذیل در برنامه ایجاد شود:

- ۱- سنسور کابین هر ۰/۵ درجه خوانده شود و هیسترزیس ۰/۵ درجه داشته باشد
- ۲- سنسور دمای محیط نیز با یک فیلتر خوانده شود تا نوسانات دمایی حاصل از عوامل بیرونی روی استزاتژی اثر نداشته باشد

با اعمال موارد فوق نیازی به استفاده از Roundup در فرمولهای موتور فن نخواهد بود و یا جهت اطمینان از Round up ۵/۰ درجه ای استفاده شود.

با تغییر فرمول موتور فن می توان خروجی فرمول را به ولتاژ موتور فن تغییر داد و سطح موتور فن را از Λ به ۲۵ سطح (هر سطح * /ولت و ولت) افزایش داد. خروجی فرمول ها برحسب ولتاژ موتور فن خواهد بود (Blower Motor Voltage). حداقل ولتاژ * ولت و حداکثر ولتاژ ولتاژ باتری خودرو خواهد بود.

*با توجه به نمودارهای تست انجام شده، تغییر سطح موتور فن ۰/۸ ولت می باشد که می بایست به ازای تغییر ۵/۸ درجه، ۰/۴ ولت تغییر کند. آیا تغییر دمای کابین هر یک درجه است؟؟



