




116220 Соединитель угловой 90гр. Универс.



116225 Труба Эркера 70/70




116223 Адаптер Эркера WHS-60



116044-WHS Статический соед. WHS-60


Расширители для WHS-60 будут в середине лета 2016 аналогов нет


						WHS-60						
Изм/.	lucm	N? докум.	Подп.	Дато	7	•	использу		oix np	офил	ей	
	раб. лас.	Шимко А		04.04 04.04	.16 .16	Доп.	профили		Стадия П	Лист	Листов	



Угол β () °	Размер А (мм)	Размер В (мм)	Размер С (мм)
90	75		15
95	72		17
100	70		19
105	68		22
110	66		24
115	64		26
120	62		27
125	60		29
130	59	45	30
135	57		32
140	56		34
145	54		35
150	53		37
155	52		38
160	50		39
165	49		41
170	48		42
175	46		43
180	45		45


				WHS-60						
ИзмПисп	N? докум.	Поап	Лато	Вычитаемые размеры						
	Шимко А		04.04 04.04	116 116 Эркерный компл. П						






114038

Расширитель 30мм WHS-72



116225

Труба Эркера 70/70



116224

Адаптер Эркера WHS-72




116217

Соединитель Мини


Угловой соединитель отсутствует аналогов нет

					WHS-72						
ИзмПист	N? докум.	Подп.,	Дато	,	Виды	исполь	зуемі	bix np	офил	ей	
	Шимко А		04.04 04.04	.16	Доп.	профил	U	Стадия П	Лист	Листов	




Угол β () °	Размер А (мм)	Размер В (мм)	Размер С (мм)
90	81		9
95	78		12
100	75		15
105	72		17
110	70		20
115	68		22
120	66		24
125	64		26
130	62	45	28
135	60		30
140	58		32
145	56		33
150	54		35
155	53		37
160	51		39
165	49		40
170	48		42
175	46		43
180	45		45


				WHS-72						
ИзмПист	N? докум.	Подп.,	Лато	Вычитаемые размеры						
Разраб. Соглас.	Шимко А		04.04 04.04	116 116 Эркерный компл. П						




Расширитель 30мм WHS-72




					WHS-72						
ИзмПист	N? докул	л Поап	Пата	,	Вычиі	таемы	е разм	еры			
Разраб. Соглас.	Шимко А		04.04	.16	Доп.	проф	или	Стадия П	Лист	Листов	







Угол β () °	Размер А (мм)	Размер В (мм)	Размер С (мм)
90	74		16
95	72		19
100	69		21
105	67		23
110	65		25
115	63		27
120	62		28
125	60		30
130	59	45	32
135	57		33
140	56		35
145	54		36
150	53		37
155	52		39
160	50		40
165	49		41
170	48		43
175	47		44
180	45		45

					EUROLINE (58)						
ИзмПист	N? докум.	Подп.,	Лато	7	Вычитаемые размеры						
Разраб. Соглас.	Шимко А		04.04 04.04	.16 .16	Эркерный	компл.	Стадия П	Лист	Листов		











Угол β () °	Размер А (мм)	Размер В (мм)	Размер С (мм)
90	80		10
95	77		13
100	74		16
105	72		18
110	70		21
115	67		23
120	65		25
125	63		27
130	61	45	29
135	60		31
140	58		32
145	56		34
150	54		36
155	53		37
160	51		39
165	50		40
170	48		42
175	46		43
180	45		45

							SOFTLINE (70)					
Изм	Тист	N?	докум.	Подп.,	Дато	,	Вычитаемые	,	еры			
Раз	раб. глас.	Шимі	ко А		04.04 04.04	.16 .16	Эркерный ко	омпл.	Стадия П	Лист	Листов	














						SOFTLINE (70)						
змУ	Пист	N? докум.	Подп.,	Пато	,	Вычитаемые размеры						
Р <i>аз</i>		Шимко А		04.04 04.04	.16 .16	Расширители	Стадия П	Лист	Листов			











116220 Соед. угловой 90гр. WHS-60/EL/SL

155

180

снаружи

160

изнутри

40


22

Каширование

рассчетное

унифициров.

защ. пленка



снаружи

110

110

100

изнутри

110

110

100


116225 Труба Эркера 70/70 WHS-60/72

Каширование

рассчетное

унифициров.

защ. пленка



116044-WHS Статический соед. WHS-60

снаружи

80

79

60

изнутри

40

40


40

Каширование

рассчетное

унифициров.


защ. пленка



116223

Адаптер Эркера WHS-60

Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	26	26
унифициров.	40	40
защ. пленка	-	-



116224

Адаптер Эркера WHS-72

Каширование	снаружи	изнутри	
рассчетное	29	29	
унифициров.	40	40	
защ. пленка	-	-	



116217 Соединитель Мини

Каширование	снаружи	
рассчетное	24	
унифициров.	40	
защ. пленка	-	

(по-умолчанию)

Изм	Пист	N?	докум.	Подп.,	Дато	7
	зраб.	Шим	ко А		04.04 04.04	.16
Co	глас.				04.04	.16

WHS-60/WHS-72 Виаы используемых профилей

	Стадия	Лист	Листо	
Каширование	П			
	l			


	1
113272	30
77	

114038 Расширитель 30мм WHS-72

Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	35	35
унифициров.	40	40
защ. пленка	40	40


Внешняя ламинация





114031 Крышка внешнего усилителя

Каширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи	
рассчетное	133	79	рассчетное	205	
унифициров.	145	80	унифициров.	210	
защ. пленка	100	40	защ. пленка	100+100	



116056 Адаптер Эркера EL

Труба Эркера EL


	снаружи	изнутри	
рассчетное	25	25	
унифициров.	40	40	
защ. пленка	-	-	






116217 Соединитель Мини

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Каширование	снаружи		снаружи	изнутри	
рассчетное	24	рассчетное	75	40	
унифициров.	40	унифициров.	80	40	
защ. пленка	-	защ. пленка	60	40	




116044 Статический соед. EL



114049 Расширитель 30мм EL


Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	35	35
унифициров.	40	40
защ. пленка	40	40



114011 Расширитель 45мм EL

	113013	
116003 - Соедините	₅₈ ль 20мм EL	<i>y</i>
Каширование	снаружи	изнутри
·	20	20


Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	30	30
унифициров.	40	40
защ. пленка	-	-




114017 Расширитель 100мм EL

Каширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	50	50	рассчетное	105	105
унифициров.	50	50	унифициров.	110	110
защ. пленка	40	40	защ. пленка	90	90

						EUi	ROLIN	£ 58	3	
Изм	Лист	N? докум.			Виды	исполі	ьзуемі	bix np	рофил	ей
Pa.		Шимко А	04.04 04.04	.16	Кани	рован	IIE	Стадия	Лист	Листов
						poodii		//		







116205 Адаптер Эркера SL 70

	снаружи	изнутри
рассчетное	28	28
унифициров.	40	40




116217 Соединитель Мини

		 -		
Каширование	снаружи		снаружи	
рассчетное	24	рассчетное	205	
унифициров.	40	унифициров.	210	
защ. пленка	-	защ. пленка	100+100	


114031

Крышка внешнего усилителя



114201 Расширитель 30мм SL 70

Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	35	35
унифициров.	40	40
защ. пленка	40	40



114202

Каширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи	изнутри
рассчетное	50	50	рассчетное	105	105
унифициров.	50	50	унифициров.	110	110
	40	40		90	90

116201

Каширование

рассчетное

унифициров. защ. пленка

100

114203

Соединитель 20мм SL 70

снаружи

40

113271

(minimum)

113271

70

30


113013

изнутри


40


30

							S	OF TLINI	<u> 70</u>		
Изм	Лист	N? докум.	Поап	Лато	,	Виды	ucno.	пьзуеми	bix np	офил	ей
Pa		Шимко А		04.04 04.04	.16	Каши	іроваі	ние	Стадия П	Лист	Листов



Расширитель 45мм SL 70			Расширитель 100мм SL 70				
аширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи	И		
ассчетное	50	50	рассчетное	105	10		
нифициров.	50	50	унифициров.	110			
	40	40		90	90		






снаружи 194

100+100

200






-	yı
114041	38
Расширитель 30мм SL 82	

Каширование	снаружи	изнутри	
рассчетное	35	35	
унифициров.	40	40	
защ. пленка	40	40	

24 рассчетное 40 унифициров. ващ. пленка 113025

113025

изнутри		
57		
60	-	
40	ĺ	
	45	



Расширитель 45мм SL 82

82 114043 Расширитель 100мм SL 82

Соединитель 8/45 с упл.						
Каширование снаружи						
рассчетное	57					
унифициров.	60					
защ. пленка 40						

_						
Каширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи	изнутри	
рассчетное	50	50	рассчетное 105		105	
унифициров.	50	50	унифициров.	110	110	
	40	40		90	90	

100

L										
Ī	Каширова	ние снаружи				изнутри	Каширование	снаружи	изнутри	
рассчетное 50						50	рассчетное	105		
унифициров.			50		50	унифициров.	110	110		
40					40		90	90		
	SOFTLINE 82									

115	90	
<u>-</u>	92	
116215 Адаптер Эркера S	SL-82	

			Соединитель 40/45 с упл.				
Каширование	снаружи	изнутри	Каширование	снаружи			
рассчетное	55	26	рассчетное	105			
унифициров.	60	40	унифициров.	110			
защ. пленка	40	-	защ. пленка	100			

116211

						SOFTLINE 82						
Изм	Лист	N? докум.	Подп.,	Дато	,	Виды	использ	вуемь	ax np	офил	ей	
Pa		Шимко А		04.04 04.04	.16	Каши	ровани	e	Стадия П	Лист	Листов	