ct_lsu_pfu_gsdb简略版

Generate state machine

步幅判断最核心的部分为Generate state machine,它是一个有四个状态的有限状态机。具体图看知乎上面的状态转换图。

```
parameter IDLE = 4'b0000,

GET_STRIDE = 4'b1001,

CHECK_STRIDE = 4'b1010,

MONITOR_STRIDE = 4'b1100;
```

根据状态的编码可得,用四位二进制进行编码。由最高位判断是否在初始态,若最高位为1,说明正在产生或监视步幅。其余三位采用独热码的方式进行区别状态。

复位信号和pop信号(其它模块向该模块发出的pop请求,及时停止当前预取)将状态转为IDLE

```
always @( confidence_min //置信度为0 (3)
or pfu_gsdb_normal_stride //地址差不为0不大于2k 且 地址差相等cmp(1)
or pfu_gsdb_create_vld //预取的创建 (0)
or pfu_gsdb_addr_cmp_info_vld //完成地址信息的比较 (12)
or pfu_gpfb_vld //gpfb(3)
or pfu_gsdb_state[3:0] //产生步幅有限状态机的当前状态(*)
or pfu_gsdb_check_stride_success) //步幅检查成功信号 (23)
```

IDLE,GET,CHECK,MONITOR分别编号为0123,敏感列表括号内表示该信号在哪个状态改变时会产生影响;如果均产生影响,则用*表示。

IDLE TO GET: 满足预取的创建,即模块外部使能信号 && 处于IDLE状态

GET TO CHECK: 经过cmp子模块,完成地址信息比较 && 地址差不为0不大于2k且地址差相等

CHECK TO MONITOR: 经过cmp子模块,完成地址信息比较 && 步幅检查成功

CHECK TO GET: 经过cmp子模块,完成地址信息比较 && 步幅检查失败

MONITOR TO GET: 经过cmp子模块,完成地址信息比较 && 置信度为min && 步幅检查失败

ct_lsu_pfu_sdb_cmp

```
//output
 .entry_addr_cmp_info_vld
                             (pfu_gsdb_addr_cmp_info_vld
 //完成地址信息比较,在123阶段都会用到
 .entry_check_stride_success
                             (pfu_gsdb_check_stride_success),
 //检查步幅成功,在23阶段用到
 .entry_normal_stride
                             (pfu_gsdb_normal_stride
                                                        ),
 //步幅满足要求且相同,在1阶段用到
 .entry_stride
                             (pfu_gsdb_stride
                                                        ),
 //模块output 步幅[10:0] 表示范围2k
 .entry_stride_neg
                             (pfu_gsdb_stride_neg
                                                        ),
 //模块output 步幅[11],用于表示步幅正负,1表示neg
 .entry_strideh_6to0
                             (pfu_gsdb_strideh_6to0
                                                        )
 //模块output 步幅[6:0] 表示范围128byte,缓存行大小为64byte
 //这里需要判断是否跨过了一个缓存行,若未跨过,置为7'b1_000000
```

以上是cmp中的输出信号,前三个用于模块内的状态机转换,后三个传递给gpfb


Confidence

```
confidence_max  //置信度最大2'b11
confidence_min  //置信度最小2'b00
confidence_reset  //置信度重置2'b10
confidence_sub_vld  //置信度减
confidence_add_vld  //置信度加
monitor_with_confidence  //置信度监视
```

笼统的讲:监视阶段步幅一致置信度就加,不一致减,减到零就重算步幅

Maintain newest iid

ct_lsu_pfu_gsdb简略版 2



信号关联图:蓝色箭头具有因果关系,橙色直线代表数据依赖

图片看不懂就算了,因为commit并不真正了解具体作用

该部分应该是实现了以下部分:

- 1. 通过ct_rtu_compare_iid子模块比较newest_pf_inst的iid和load指令的iid,使得newest_pf_inst维持最新的load指令
- 2. 将newest_pf_inst_vld信号作为指令提交的条件之一,如果遇到流水线刷新flush信号,将 newest_pf_inst_vld信号置0,不提交指令

gated_clk_cell

gated_clk_cell 模块通过在不同的操作阶段启用或禁用时钟,这种方法可以显著减少处理器的功耗;还可以减少不必要的计算和内存访问,从而提高整体性能。

Output

```
output
              entry_addr_cmp_info_vld;
                                         //完成地址信息比较,清空三个entry
output
              pfu_gsdb_gpfb_create_vld;
                                         //check阶段成功
output
              pfu_gsdb_gpfb_pop_req;
                                         //monitor阶段失败
//详情见cmp
output [10:0] pfu_gsdb_stride;
                                         //步幅[10:0] 表示范围2k
output
              pfu_gsdb_stride_neg;
                                         //步幅[11]
output [6:0] pfu_gsdb_strideh_6to0;
                                         //步幅[6:0]
```

LSU

如果要讲可以看看非简略版

ct_lsu_pfu_gsdb简略版