# 制造业自动化



### 一种实用的变占空比PWM信号Simulink实现方法

An useful method to realize variable duty cycle PWM signal in simulink

徐 哲,魏民祥

XU Zhe, WEI Min-xiang

(南京航空航天大学能源与动力学院,南京210016)

摘要:为解决在控制系统仿真设计中遇到的变占空比PWM信号生成问题,采用锯齿波与调制信号比较的方法,在Simulink中设计了变占空比PWM信号生成模块。模块中加入了数据类型转换模型,实现了与连续模块的直接连接。模块采用子系统封装的形式,可以对PWM信号周期进行调整。利用所设计的模块,分别以随机信号和正弦信号作为输入,获得了相应的PWM信号。通过实际应用表明,所设计的可调占空比PWM信号模块性能可靠、使用方便,可以通用于Simulink中。

关键词:控制系统仿真;变占空比; PWM; Simulink; 数据类型转换

中图分类号:TN914 文献标识码:A 文章编号:1009-0134(2013)06(下)-0033-03

Doi:10.3969/j.issn.1009-0134.2013.06(下).11

#### 0 引言

PWM控制技术由于具有抗干扰性强等优点在机械控制中获得广泛的应用。PWM控制的基本原理主要是依据采样控制理论中的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。根据该结论,在具有惯性环节的系统中,可以使用PWM信号替代其他信号做为系统的输入[1]。

为了提高控制设计的效率,通常首先采用 matlab/simulink软件对所要控制的对象进行仿真 分析<sup>[2]</sup>。采用PWM信号控制的系统,也需要在 控制软件中生成相应的PWM仿真波形。但是在 Simulink中仅仅有PWM信号发生器,其只能生成 固定占空比的PWM信号。在实际应用中, PWM 信号一般是变占空比的,因此在系统仿真过程中会遇到变占空比PWM信号生成问题。对该问题的 求解,还未见有专门的文章进行介绍,本文采用 硬件调制方法的原理,在Simulink中实现该信号的 生成。

### 1 变占空比PWM信号实现原理

PWM控制技术可以通过多种方式实现,其中 硬件调制法适合在Simulink中建立可调占空比的 PWM模块。硬件调制法原理是把希望的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波。为了实现周期明显的PWM信号,载波选用锯齿波。在生成PWM信号时,将调制信号与载波的大小进行比较,当载波信号值小于调制信号值时,其结果为1,当载波信号值大于调制信号值时,比较结果为零<sup>[1]</sup>。其原理如图1所示。




图1 PWM信号生成原理

### 2 变占空比PWM信号的Simulink实现

#### 2.1 系统基本组成

根据可调占空比PWM信号的生成原理,需要仿真软件提供载波信号。该载波信号采用锯齿波实现,该信号在周期内线性增大,周期结束时,值复位为零。在锯齿波的设置中,需要将幅值范围设置为[0,1]。锯齿波生成采用的模块如图2所示。

生成变占空比PWM信号,还需要输入需要调制的信号。该信号是所设计的变占空比PWM模块的输入信号,一般由控制系统提供。作为系统的

收稿日期:2012-11-22

作者简介:徐哲(1983-),男,山东泰安人,博士研究生,研究方向为汽车主动安全控制。

第35卷 第6期 2013-06(下) 【33】

# 制造业自动化

另外一个比较信号输入,调制信号属于变化范围 在(0,1)之间的任意类型的信号。

信号大小的比较采用布尔运算模块,模型搭 建好后的结构如图2所示。




图2 变占空比PWM信号的Simulink实现

#### 2.2 设置中需要注意的事项

在建立好如图2所示的模型后,进行运行,发 现系统结果误差较大。经过反复调试运行发现, 所生成的锯齿波不规则。进一步分析发现原因 是, Matlab做为数值计算软件, 其计算精度取决于 采样频率。在锯齿波产生过程中,系统由于没有 微积分运算,会自动设置为Variable Step Discrete 计算方法,其默认步长为0.2秒。当采样频率较低 时,锯齿波的生成会产生较大的误差,通过比较 得到的PWM信号占空比精度会降低。为了提高精 度,需要在system configuration中设置计算的最大 步长,本例中设置为0.001。锯齿波在不同采样精 度下的波形对比如图3所示。




图3 锯齿波在不同采样精度情况下的对比

从图3中可以明显看出,在采样频率较低时, 会生数据失真的问题。

在system configuration中设置步长可以解决精 度的问题,但是每次将该模块应用到新的模型中 时,均需要设置该参数。为了提高通用性,需要 采用其它方式来确定信号输入的采样频率。逻辑 计算模块中,包含有采样时间长度参数,默认状 态下sample time值为-1,代表该模块的采样时间 取决于前面模块的输出。如果在此设置为期望的 步长,则可以获得期望的精度。为此,将该值设 置为0.001,如此就可以确保采样时间精度保持在 0.001的水平,载波信号就不容易发生失真。

#### 2.3 数据类型转换

在程序编制中,数据类型是需要考虑的一个 重要方面。上述模型实现了生成变占空比PWM信

号的目的,但该结果一般无法直接用做控制系统 的输入。其原因是由于模块中采用了布尔运算, 计算结果是boolean型数据, 而控制系统模型一般 采用double型数据。当将不同数据类型的模块连接 时,会出现无法计算的情形,运行时的状态显示 如图4所示。




图4 数据类型标示图

从图4中可以看到比较模块的输出数据为 boolean型,但是参考输入为double型,显然不能 进行运算。为了解决这个问题,需要使用Simulink 中的数据类型转换模块,该模块可以实现将布尔 型数据转换为double型数据的功能。在Simulink中 添加该模块后,结果如图5所示。




图5 添加数据类型图

添加Data Type Conversion模块时,设置该模 块的参数output data type为double。通过实际运行 证明,该系统生成的PWM信号可以实现直接与控 制系统连接。

#### 3 模型封装

子模型的封装是Simulink的一项重要功能,其 目的是将一组相关的模块包含到一个模块中,用以 简化系统。在封装子系统时,可以将需要经常设置 的参数定义为变量, 封装好子系统后, 在封装子系 统的参数设置对话框中进行统一设置[3]。这样就大 大减轻了参数的设置的难度,而且不容易出错。

根据实际应用情况,本封装中需要经常调节的 变量是PWM信号的周期。PWM信号的周期取决于 载波信号,因此在锯齿波生成模块中进行设置。定 义PWM信号的周期为period变量,则在锯齿波模块 中需要设置的是时间,该值设置为[0,period]。锯齿 波的幅值大小也影生成的PWM信号的正确与否, 根据实际需求,该值设置为[0.1]。

在封装子系统时,在封装对话框中添加变量 period,变量的提醒名称定义为PWM period。为了

【34】 第35卷 第6期 2013-06(下)

## 制造业自动化

能够在使用该子模型时,能够有所了解,可以封装子系统时,在封装对话框的document中添加说明。封装好的模块对话框如图6所示。



图6 编辑出的变占空比PWM模块对话框

经过上述处理,就可以得到一个既可以与控制系统直接连接,也可以方便设置PWM周期的变占空比PWM模块。

#### 4 结果与讨论

根据前述步骤,可以得到变占空比的PWM信号模块。本部分使用上述建立的模块进行仿真应用,所建立的仿真系统如图7所示。模型中包含有PWM生成模块,该模块的输入是所期望的占空比信号。系统生成PWM信号作为输入进入一阶惯性系统,对比系统在PWM信号和常规未经调制信号输入下的响应。为了检验该模块的性能,设置采用随机信号和正弦信号作为输入,输入的范围确保在0到1之间。




图7 PWM变占空比模块

采用随机信号输入,产生PWM信号,结果如图8所示。




图8 随机信号输入下的PWM信号

图8中的虚线代表被调制的随机占空比输入, 实线是生成的变占空比PWM信号。可见生成的 PWM占空比与输入占空比数值相同。

采用正弦信号作为输入,产生的SPWM波形如图9所示。




图9 采用变PWM模块产生的SPWM波形

图9中虚线是正弦的PWM占空比信号,实线是生成的PWM信号。从图上可以看出,在相应的时间点,PWM信号的占空比等于其调制信号的值。




图10 随机输入下的响应对比




图11 正弦输入下的响应对比

从图10和图11可以看出,惯性系统对未调节的原始信号和经过调节的PWM信号的输入响应大体相同,完全符合采样控制理论中,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同的结论。通过实际系统应用,证明了该变占空比PWM模块的可行性。

#### 5 结论

采用锯齿波与调制信号比较的方法能够得到 变占空比PWM信号,文中根据该原理搭建的变占 空比PWM信号模块,经过合理的设置,可以实现 任意输入下的PWM信号的生成以及与控制系统之 间的直接连接。根据实际使用表明,该模块可以 方便可靠地应用于控制系统仿真。

#### 参考文献:

- [1] 李旭,谢运祥.PWM技术实现方法综述[J].电源技术应用, 2005, 8(2)
- [2] Mathworks Ltd. Matlab User 's Guide. MATLAB HELP.
- [3] 黄永安,马路等.MATLAB 7.0/Simulink6.0建模仿真开发与高级工程应用[D].清华大学出版社,2005.

第35卷 第6期 2013-06(下) 【35】