Descenso por escalera de pileta – Esguince de Rodilla		
Fecha del incidente: 16/01/2022	**Lugar:** Eq. 323	Alerta Nº 01/2022

A. Descripción del evento

Refiere el accidentado (operador de Control de Sólidos) que a las 03:30hs. del domingo 16 de enero de 2022 luego de realizar el recorrido por la Pileta de Polyar P24, al momento de descender por la escalera y llegando al final de la misma, pisa mal el último escalón y se le va el cuerpo hacia adelante apoyando su pie izquierdo en el suelo, lo que le ocasiona un dolor en la rodilla izquierda.

B. Causas

- Falta de percepción al riesgo causado por un exceso de confianza que es motivado por el tipo de tarea (rutinaria).
- Incumplimiento de procedimientos y normas.

C. Consecuencias

Esguince de rodilla izquierda.

D. Acciones Correctivas

- Difusión en la Cía. el evento y alerta de seguridad.
- Refrescar el Rol de Actuación frente a contingencias.
- Utilizar pasamanos para subir y bajar escaleras. Chequeo de escaleras, pasarelas y barandas.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.