| | | | |
|---|---|---|---|
| SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | | PG-14-03 |
| | ALERTA DE SEGURIDAD | | REV.: 06 |
| | Preparó: G. Vargas | Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla | Fecha: 07/08/2019 |

| DOLOR EN COLUMNA VERTEBRAL | | |
|---|---|---|
| **Fecha del accidente: 14/06/2021** | **Lugar: UG NQN** | **Alerta Nº 06/2021** |

**A. Descripción del evento**

Durante la tarea de limpieza de zaranda secadora secundaria n°2, un operador procede a quitar la pisadera del mencionado equipamiento de control de sólidos y siente un fuerte dolor en la cintura. Al terminar la tarea se dirige al laboratorio y al tomar asiento percibe un notorio adormecimiento de los miembros inferiores.

**B. Causas (Pueden no consignarse si no está cerrado el informe de accidente)**

- ✓ **Herramientas o equipos defectuosos o inseguros**: por el tipo y forma de su estructura la pisadera es de un peso elevado para ser manipulada por un solo empleado.
- ✓ **Incumplimiento de normas y procedimientos-Manera defectuosa e insegura levantar o llevar peso:** no cumple con las técnicas de levantamiento manual de cargas.
- ✓ **Falta de capacitación:** no conoce las técnicas de levantamiento manual de cargas.

**C. Consecuencias**

- ✓ Lumbociatalgia.

**D. Acciones Correctivas**

- ✓ Generar y difundir alerta de seguridad a todas las operaciones de la compañía.
- ✓ Recapacitar al operador afectado en «Levantamiento Manual de Cargas».
- ✓ Revisar Matriz de Peligros y Riesgos, y ATS N° 10 Mantenimiento de Zaranda Secadora.

**Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.**

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.