Lesión por Torcedura en Muñeca Izquierda		
Fecha del incidente: 22/04/2022	**Lugar:** Eq. 350	Alerta Nº 07/2022

A. Descripción del evento

Refiere el involucrado que se encontraba asistiendo al movimiento de equipamiento en el equipo 350, al momento de cargar un volquete cargado de elementos varios, entre éstos un maguerote de 8", justamente al momento de proceder a subir el volquete al porta se traba por lo cual el involucrado decide tomar la soga que tenía atada en un extremo del manguerote y tirar para ayudar a subirlo, al momento de ejercer fuerza (tirar de la soga) se le corta y su cuerpo se va hacia atrás apoyado su mano en la estructura del porta sintiendo un dolor en la muñeca.

B. Causas

- No advertir el peligro (posibilidad de golpes y caídas).
- Falta de percepción al riesgo. Falta de análisis de la tarea.
- Utilización de elementos de sujeción inadecuados.

C. Consecuencias

- Trauma en muñeca izquierda

D. Acciones Correctivas

- Confeccionar y difundir alerta de seguridad.
- Refrescar sobre la importancia de analizar los riesgos en cada una de las tareas.
- Utilizar elementos adecuados y en buen estado de mantenimiento en todas las tareas a desarrollar.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.