TRAUMATISMO DE RODILLA DERECHA – SOBRE ESFUERZO		
Fecha del accidente 13-04-2019	**Operadora y Lugar: Pileta DW**	**Alerta Nº 08/2019.**

A – Descripción del evento

El Operador de Polyar se encontraba limpiando la pileta de 60 m3 (Compartimiento de lodo – Planta DW). En el interior se encontraban dos operadores, quienes llenaban los baldes de 20 Litros con cemento y se lo pasaban al operario que se encontraba fuera de la misma. Éste último, bajaba por la escalera inclinada con un balde y lo descargaba en el contenedor.
En una de las maniobras, al bajar por la escalera, siente dolor en la rodilla derecha, por lo que procedió a detener el trabajo momentáneamente.

B – Posibles causas

En proceso de investigación.

C – Consecuencias

Traumatismo de Rodilla derecha – Dolor agudo.

D- Acciones Correctivas

Confección y difusión de alerta de seguridad.
A definir en el Informe de investigación del evento.

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.