	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. / PETROLTEC MONEGRINA S.A. / POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Torcedura de tobillo		
Fecha del incidente: 06/07/2022	**Lugar:** DLS165 / Eq. 323	Alerta Nº 11/2022

A. Descripción del evento

Refiere el propio involucrado que alrededor de la 1:00 AM se encontraba en la parte inferior de la pileta P-24 revisando la línea de aire y al momento de retirarse del sector siente pisar algo apoyando la cara externa del pie derecho y cayendo con el peso del cuerpo sobre el mismo pie, ocasionando dolor e inflamación en el tobillo.

Sector donde ocurrió el incidente

B. Causas

- Irregularidades en la zona de tránsito.
- Falta soterrar el último tramo de los conductores.
- Falta de eliminación de piedras y demás elementos innecesarios.
- Escasa iluminación localizada.



C. Consecuencias

- Entorsis tobillo derecho.

D. Acciones Correctivas

- Confeccionar y difundir alerta de seguridad.
- Refrescar sobre la importancia de analizar siempre los riesgos en cada una de las tareas.
- Inspeccionar periódicamente la zona de trabajo y de circulación. Al transitar a pie ser cauteloso verificando la zona por la que se desplaza.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.