	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

PROYECCIÓN DE LODO WBM EN ROSTRO DE OPERARIO		
Fecha del accidente: 21/11/2020	**Lugar: DLS 165/Eq 323**	**Alerta Nº 16/2020**

A. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se pone en marcha el desilter luego del acondicionamiento realizado a los conos para determinar con precisión el estado en que se encuentra cada uno de ellos (Mantenimiento efectuado por el personal del equipo).

El operador de Polyar retira la tapa para realizar la tarea descripta y en ese momento se da una fuga súbita de lodo desde la unión Victaulic de la descarga superior/retorno que termina impactándole en el lateral izquierdo del rostro y del cuello.
Esto ocurrió cuando el perforador se encontraba en la etapa guía intermedia, por lo que el lodo se encontraba a baja presión y temperatura.

B. CAUSAS

- **Herramientas o equipos defectuosos o inseguros:** falla en la conexión Victaulic de los conos.
- **Construcción/montaje inseguro:** posible falla en el montaje de los conos tras su reparación.
- **Exceso de confianza / falta de atención:** exposición frecuente de los operarios en este sitio.
- **Por responsabilidad de la supervisión:** falta de identificación del peligro y evaluación del riesgo que implica la tarea.

C. CONSECUENCIAS

- Salpicadura de lodo en parte del rostro y cuello del operario de Polyar.

D. ACCIONES CORRECTIVAS

- Generar y difundir alerta de seguridad a todas las operaciones de la compañía.
- Implementación de protector facial, guantes de PVC y delantal de lona a la hora de tomar muestras desde los Hidrociclones. Confección de IPER y ATS Tarea rendimiento de Hidrociclones.
- Capacitar al personal sobre las nuevas disposiciones para realizar la tarea.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.