Golpe en Pierna Izquierda		
Fecha del accidente: 13/10/2022	**Lugar:** Yac. Aguada Federal	**Alerta Nº** 16/2022

A. Descripción del evento

Refiere el involucrado que se encontraba realizando un viaje en el móvil M-139 de Aguada Federal a Águila Mora con agua, para riego de locación y camino en Eq. 311.

En la zona de Aguada San Roque y Ruta 7, percibe la pinchadura de un neumático, por lo que procede a realizar las tareas para el cambio por el auxilio. Cabe aclarar que no contaba con todas las herramientas necesarias para su recambio (móvil sin gato hidráulico ni llave palanca adecuada).

Comienza la faena aflojando y retirando las tuercas de la llanta, pero le quedan 3 sin poder aflojarlas con las herramientas que contaba. En ese momento pasa por el lugar personal de transporte que se dirigía al Eq. 311 para terminar los montajes en dicho equipo, con ayuda de estos tampoco logran el cometido de aflojarlas (sólo pueden aflojar una de las tres). Es en estas circunstancias que entre todos intentan aflojar, para lo cual sobre la palanca de la llave le anexan un caño para aumentar el brazo de palanca, el trabajador se para sobre este para ejercer su propio peso sobre el caño, en ese momento se le zafa el pie y se golpea su pierna izquierda con dicho caño.

Causas (Pueden no consignarse si no está cerrado el informe de accidente)

No tener los elementos adecuados para realizar la tarea

B. Consecuencias

Golpe en Pierna Izquierda

C. Acciones Correctivas

Abastecer de elementos necesarios para realizar correctamente la tarea.

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.