SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 04
	Preparó: G. Gómez	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 01/03/2017

ESGUINCE DE RODILLA DERECHA POR PISADA SOBRE OBJETO		
Fecha del accidente **11/10/18**	**Operadora y Lugar** **Vista-Oíl Polyar 315**	**Alerta Nº 15/2018**

A – Descripción del evento

El día 11/10/18 siendo aproximadamente 22:30 PM, el chofer de Polyar manifiesta que al llegar al recinto de CUTTING de Borde Montuoso procede a volquetear el contenedor, luego divisa un bidón de (Gas-oil) que estaba perdiendo fluido en la caja del camión por lo que decide subir y tapar correctamente el mismo. En esta acción al caminar por el piso de la caja, pisa un trozo de caño de aproximadamente 1mts X 3”, se tuerce su rodilla derecha generándole dolor, pierde estabilidad y cae en la caja.

Producido el evento, se activa el Rol de emergencias correspondiente. Luego se traslada al Policlínico Modelo Cipolletti para atención médica primaria por ART.

B – Causas Inmediatas

Falta de orden y Limpieza.

C - Causa Raíz

A definir en investigación.

C – Daños

Esguince de Rodilla Derecha de chofer.

E – Acciones Correctivas:

Generar y difundir alerta de seguridad.
No transportar materiales disperso en caja de Porta contenedores.
Mantener orden y limpieza.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea “ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.