SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 05
	Preparó: G. Gómez	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 16/12/2018

GOLPE DE CABINA DE HIDROGRÚA CON CANALETA DE DECANTERS		
Fecha del accidente 23-02-19	Operadora y Lugar YPF - Los Caldenes	Alerta Nº 03/19

A – Descripción del evento

En el día de la fecha, durante la operación de DTM, el operador de la hidrogrúa, en conjunto con los operadores de Polyar se encontraban desmontando las canaletas de descarga de sólidos de las Decanters. Al momento de izar la segunda canaleta (correspondiente a la Decanters N° 2), la misma se suelta violentamente del perno de fijación, lo que ocasiona que se genere un movimiento pendular, dirigiéndose la carga hacia la cabina de la hidrogrúa. Inmediatamente se intentó frenar la carga pero fue negativo, por lo que ésta golpeó en el lateral del móvil, ocasionando un abollón en la chapa.

B – Causas (En proceso de investigación)

Incumplimiento de Procedimiento: No se emplea soga para guiar la carga.

Planificación deficiente de la tarea: No se visualiza el Peligro Potencial de balanceo de la canaleta y posterior daño al camión.

C – Consecuencias

Abollón en camión – Lado conductor

D – Acciones Correctivas

Confección y difusión de alerta de seguridad.

Recapacitar al personal de Transporte en el empleo de soga para realizar la guía de la totalidad de las cargas durante los DTM.

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.