1) ACCIDENTE/INCIDENTE: Torcedura de tobillo izquierdo.

2) PREPARADO POR: Bustos Andrés

3) FECHA Y HORA DE OCURRIDO: 10/01/2022 – 17hs.

4) AREA/LOCACION/POZO: Vista Oil & Gas / Pad 8 / F19 / Eq.311 Polyar

5) PROVINCIA: Neuquén

6) FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN: El 10/01/22 avisa a personal de MASSC que se encontraba en el equipo lo que le había sucedido, informando que podía continuar.

7) Ubicación: N/A
7.1) Propiedad de: N/A
7.2) En tránsito: N/A
7.3) Otro: N/A

8) Nombre de la persona Herida: Emulo Ernesto
8.1) Edad: 47
8.2) Tipo de Lesión: Torcedura de tobillo izquierdo
8.3) DNI: 24.206.048

9) ¿Hubo daño al medio ambiente? **SI:** **NO:** x
10) cantidad de litros derramados: N/A

11) DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE: (ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS SI ES POSIBLE)

Refiere el operario que el día 10/01/22 se encontraba realizando tareas eléctricas en el Eq. 311 específicamente en el TR#01, una vez conectado a la línea eléctrica ingresa al tráiler a realizar mediciones en tablero principal, manifiesta que al momento de salir del tráiler se resbala justo en el filo y cae al exterior lo que provoca que apoye en el suelo todo el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo. En el momento siente dolor pero no percibe inflamación.
Al día siguiente 11/01/22 observa que su tobillo presenta inflamación por lo que en horas de la tarde se acerca a la oficina y en coordinación con el médico laboral se procede a llevarlo a la Clínica de Imágenes donde recibe atención. Se le realizaron placas. La médica de guardia de la clínica se comunica telefónicamente con el médico laboral.
En el día de la fecha 12/01/22 se recibe informe del médico laboral, que luego de comunicarse con el operario en cuestión, sugiere derivarlo a tratamiento por ART. Ya que según su análisis, requiere inmovilización, antiinflamatorios y fisioterapia.

Tr-01
SEGAR S.A.

El día 10/01/21 aprox. a las 17:00 hs me encontraba Trabajando en el TR-01 en la locación de trailers en el Area Vista EQ Nabors 7-19 - EQ Polyar 311 Locación PAB-08. Conectando el TR-01 entro al trailer destapo el tablero general para Medir tensión de entrada al tablero una vez que realizo esta tarea, procedo a salir del trailer (el cual no contaba con pisadera y está a una altura de 70cm aproximadamente resbalo justo en el filo de la puerta y caigo sobre la pierna izquierda apoyando todo el peso sobre el tobillo izquierdo. en el momento no observé inflamación si mucho dolor Transcurridas 12 Hs se me inflama y con mucho dolor. Se informa a gerente de Operaciones y se comienza con el Tratamiento en Clínica de Image. Neuquen.

Ernesto Emulo

ESTE REPORTE DEBE SER ENVIADO A MASSC DENTRO DE LAS 12 HORAS DE PRODUCIDO